

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00011197
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	basiliana
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Martino

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC

PVCC - Comune	Gerace
PVCL - Localita'	GERACE
PVCE	loc. Borghetto
PVCI - Indirizzo	via Roma

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gerace
CTSF - Foglio/Data	n. 24, 13/05/2014
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Diocesi Locri - Gerace

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	16.22104
-----------------------------	----------

GPDPY - Coordinata Y	38.27298
-----------------------------	----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	18/10/2014
--------------------	------------

GPBO - Note	(2071452)
--------------------	-----------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
--	-------------

AUTS - Rapporto al nome	N.R.
--------------------------------	------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
---------------------------------------	----------------

AUTN - Nome scelto	NR
---------------------------	----

AUTA - Dati anagrafici	NR
-------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	NR
-----------------------------------	----

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	barocca
-----------------------------	---------

ATBM - Fonte	
---------------------	--

dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'antica costruzione basiliana venne distrutta dal terremoto del 1783. Successivamente l'edificio, per volere dei fedeli, venne ricostruito nello stesso luogo con forme in stile barocco.
RENF - Fonte	scheda di catalogo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELV - Validita'	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validita'	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validita'	ca
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
PNTS - Schema	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	murature
SVCC - Genere	in pietrame e malta
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF G - Genere	a falde
CPF F - Forma	a n falde
CPF Q - Qualificazione della forma	a falde simmetriche

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCR - Riferimento** intero bene**CPCT - Struttura primaria** capriate lignee**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** intera copertura**CPMT - Tipo** coppi**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala d'accesso**SCLO - Categoria** di servizio**SCLL - Collocazione** angolare**SCLF - Forma planimetrica** a chiocciola**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** intero bene**PVMG - Genere** in cotto**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** ingresso**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornici**DECM - Materiali** laterizi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesene**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** volute**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** stucchi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 1980
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Informazione riferita all'anno 2014
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	edificio di culto
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	edificio di culto
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 14/1/69
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUA - Vincoli altre	

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAA - Autore	Vincenza Triolo
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1413751427954
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAA - Autore	Vincenza Triolo
FTAD - Data	2014
FTAN - Codice identificativo	New_1413751801964
FTAF - Formato	jpg

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	New_1413751886391
DRAA - Autore	Vincenza Triolo
DRAD - Data	13/05/2014

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Rosa Maria Cagliostro
FNTD - Data	1980
FNTN - Nome archivio	Archivio della Soprintendenza B.A.P. CS
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1413752247993

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pasquale Scaglione
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	Scaglion

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Oppedisano
BIBD - Anno di edizione	1934
BIBH - Sigla per citazione	Oppedisa

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Domenico Oliva
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	Oliva
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Von Loestein F.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	S1790126
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Rosa Maria Cagliostro
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Vincenza Triolo
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'edificio,ricostruito dopo il terremoto del 1783, si può definire baroccheggiante sia per le modalità lessicali presenti nel prospetto sia per le decorazioni interne. La parrocchia le cui origini sono coeve alla fondazione di Gerace secc. X - XI, è citata nel Bollario del vescovo Ottaviano Pasqua a causa di una concessione fatta da questi, nel 1576, all'abate Francesco Canicari, canonico di Gerace, rettore della chiesa parrocchiale di S. Martino. Nel Bollario del Vescovo Orazio Matteo è concessa al canonico della Cattedrale, Silvio Furcillo, nel 1611, l'autorizzazione a erigere e a dotare la chiesa di una cappella dedicata a S. Maria delle Grazie nella chiesa Parrocchiale di S. Martino nel suburbio della città di Gerace. Nel "... Nuovo piano della parrocchia della città e diocesi di Gerace ..." predisposto dal vescovo Scoppa dopo la distruzione del 1783 e datato 1791 è citata nel Borgo Maggiore la parrocchia di San Martino distrutta dal terremoto e che contava 320 anime. Nel 1819 la chiesa risulta affidata a D. Nicola Corserà e quindi già ricostruita. La nuova chiesa è ricostruita in via Roma, strada principale d'accesso al centro storico e si affaccia su un piccolo slargo irregolare.