

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00027748

ESC - Ente schedatore S179

ECP - Ente competente S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Maria della Consolazione

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia VV

PVCC - Comune Dasà

PVCL - Localita'	DASA'
PVCI - Indirizzo	Piazza Madonna Consolazione
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Dasà
CTSF - Foglio/Data	6/0000
CTSN - Particelle	A
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	parrocchia
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	16.197303598
GADPY - Coordinata Y	38.565461663
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	16.197279458
GADPY - Coordinata Y	38.565378514
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	16.197421615
GADPY - Coordinata Y	38.565367785
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	16.197424298
GADPY - Coordinata Y	38.56545898
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	16.197303598
GADPY - Coordinata Y	38.565461663
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	18-10-2014
GABO - Note	(2070409) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
------------------------------------------	-------------

ATBD - Denominazione	Settecentesca
-----------------------------	---------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	riedificazione
---------------------------------	----------------

RENF - Fonte	Bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
----------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	unica navata
--------------------------------------------------	--------------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	intero bene
-----------------------------------------	-------------

PNTS - Schema	ad aula
----------------------	---------

PNTF - Forma	rettangolare
---------------------	--------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in pietrame e malta
----------------------	---------------------

SVCQ - Qualificazione del genere	N.R.
-----------------------------------------	------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
----------------------	----------------

SOFF - Forma	cassettonato
---------------------	--------------

SOFP - Caratteristiche	con rosoni
-------------------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	ligneo
-----------------------------------	--------

CP - COPERTURE

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole marsigliesi
--------------------	--------------------

CPMQ - Qualificazione del	
----------------------------------	--

tipo	marsigliesi
-------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	basamento
--------------------	-----------

DECM - Materiali	granito
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	facciata
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	bronzo
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	frontone
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestra
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	mistilinea
---------------------------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	altare
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	navata principale
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	nicchia con statua
--------------------	--------------------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
--------------------------------------	----------------------

RSTF - Data fine	1794
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Ripristino
----------------------------------	------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	volte
--------------------------------------	-------

RSTF - Data fine	1905
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione della volta nella navata principale
----------------------------------	---------------------------------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
----------------------------------	-------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG
-----------------------------------	-----

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1413740398612
FTAT - Note	immagine presente sul web

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Anna Russo
FNTD - Data	1991
FNTN - Nome archivio	SAAAC
FNTS - Posizione	SBAP RC e VV
FNTI - Codice identificativo	New_1413756015976

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	A. Tripodi
BIBD - Anno di edizione	0000
BIBH - Sigla per citazione	S1790201

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Anna Russo
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGE - Ente	SBAP RC e VV
AGGF - Funzionario	

responsabile

Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La facciata, divisa orizzontalmente da due cornicioni, presenta una chiara impostazione settecentesca, anche se fu completata intorno alla metà dell'Ottocento. Il basamento è in blocchi di granito (trasportati nel 1841). Il portale, con stipiti dritti e architrave arcuato, è fiancheggiato da lesene binate terminanti in capitelli molto stilizzati, su cui poggia la trabeazione con cornicioni lievemente aggettanti. Nella parte superiore, in asse col portale, un finestrone modanato e contornato da volute barocchegianti, è anch'esso fiancheggiato da lesene binate con capitelli ionici. Il frontone, nel cui timpano è inserita una finestrella a contorno mistilineo, e una cimosa centrale movimentata da volute fiancheggiate da pinnacoli laterali completano la facciata. L'insieme conserva tutt'ora l'impronta stilistica impressa nelle maestranze che la restaurarono nel secolo scorso. Il soffitto è di fattura locale, del 1969. Le pareti laterali sono scandite da otto semicolonne con capitelli corinzi e trabeazione dal fregio riccamente decorato da festoni.