

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00010040
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Melissari

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Reggio di Calabria
PVCL - Localita'	REGGIO DI CALABRIA
PVCI - Indirizzo	Via Bonaventura Palamolla
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via del Torrione

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Reggio Calabria
CTSF - Foglio/Data	125/0000

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	15.648006263
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110618788
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.64812428
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	38.110715347
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.648338856
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110565144
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.64810014
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	38.11036666
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.648016991
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110436398
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.648118915
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110538322
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.647998216
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110616106
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	15.648006263
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	38.110618788
-----------------------------	--------------

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	26-10-2014
--------------------	------------

GABO - Note	(2106933) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
---------------------	--

AUTR - Riferimento	
---------------------------	--

all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Melissari Raffaele
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	S1790224
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura liberty
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1872
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1926
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	a L
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura collaborante
SVCM - Materiali	cemento armato
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOF G - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	soletta
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala meridionale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF G - Genere	piana

CPFF - Forma	a terrazzo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	monumentale
SCLO - Categoria	d'accesso (interno)
SCLN - Quantita'	1
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	N.R.
PVMG - Genere	in cotto
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	N.R.
PVMG - Genere	veneziani
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	N.R.
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	N.R.
PVMG - Genere	moquette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	N.R.
PVMG - Genere	parquet
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	festoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	putti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	N.R.
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture sotterranee
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Da un'analisi visiva, si conferma attualmente il buono stato delle strutture murarie.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	Da un'analisi visiva, le decorazioni all'esterno dell'edificio sembrano restaurate e in buono stato.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Da un'analisi visiva, si conferma attualmente il buono stato degli infissi esterni.

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	piano 3
RSTI - Data inizio	1910
RSTT - Tipo di intervento	Demolizione del corpo di fabbrica insistente Via del Torrione e via Palamolla.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	corpo di fabbrica
RSTI - Data inizio	1926
RSTT - Tipo di intervento	Restauro su via del Torrione

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	ala
RSTI - Data inizio	1952
RSTT - Tipo di intervento	Restauro dell'ala colpito durante i bombardamenti del 1943

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/1/1976
----------------------------------	----------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. 5/12/74
-----------------------------------	----------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414340878541

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	Raso Francesco
FNTD - Data	0000

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	0000
CMPN - Nome	Francesco Raso
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	