

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00009949
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	seminario
OGTN - Denominazione	Seminario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Gerace
PVCL - Localita'	GERACE
PVCI - Indirizzo	Via Duomo

PVE - Diocesi	LOCRI-GERACE
----------------------	--------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Gerace
----------------------	--------

CTSF - Foglio/Data	24/0000
---------------------------	---------

CTSN - Particelle	556
--------------------------	-----

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Ecclesiastica
---	---------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	architettura rinascimentale
-----------------------------	-----------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	Il seminario fu fondato insieme a quello di Reggio dopo il Concilio di Trento(1545-1563) dal vescovo Andrea Candida, siracusano. Il vescovo Vincenzo Bonardo, domenicano, lo completò e ne dette le regole.
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografica
---------------------	---------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	quadrata con cortile cent
---------------------	---------------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	muratura mista
----------------------	----------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVCM - Materiali	pietrame
-------------------------	----------

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOF G - Genere	soffitto
-----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	ligneo
-----------------------------------	--------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Da un'analisi visiva, attualmente le strutture sembrano in buono stato e sottoposte a restauro.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro e in uso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro e in uso

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro e in uso

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro e in uso.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra

specifiche	sia stato sottoposto ad un restauro e in uso.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	Dato non aggiornabile; tuttavia, da un'analisi visiva, l'edificio sembra sia stato sottoposto ad un restauro.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	rudere
STCO - Indicazioni specifiche	Da un'analisi visiva, gli infissi sono stati sostituiti.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 23/1/1976
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	D.M. 14/1/69
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414404042825
FTAT - Note	estratta da google streetview
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414402912354
FTAT - Note	estratta da google streetview
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414402988176
FTAT - Note	estratta da google streetview
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTA - Autore	illegibile
FNTD - Data	1978
FNTN - Nome archivio	SBAP CS, CZ e KR
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1414404321183
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Domenico Oliva
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	Oliva
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Pasquale Scaglione
BIBD - Anno di edizione	1856
BIBH - Sigla per citazione	Scaglione
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1978
CMPN - Nome	illegibile
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Dell'edificio, di grandi dimensioni, rimane, a causa dei danni subiti in varie occasioni, solo l'involucro esterno. L'accesso principale è su via Duomo, mentre un altro ingresso era all'interno dell'atrio attiguo al fianco destro della Cattedrale. Il corpo su via Duomo è a un piano con finestre, mentre il resto della costruzione su via S. Elena e via

Buonarroti é a due piani con finestre e balconi in ferro battuto. L'ultimo piano di tutta la costruzione è privo di copertura. N.B. : sono indicati nella scheda cartacea 3 allegati (1 stralcio di mappa e due foto) non presenti.