

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 18

NCTN - Numero catalogo generale 00025377

ESC - Ente schedatore S179

ECP - Ente competente S179

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa del SS. Rosario

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Calabria

PVCP - Provincia VV

PVCC - Comune Vibo Valentia

PVCL - Localita' VIBO VALENTIA

PVCI - Indirizzo Via Vittorio Veneto 57

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Vibo Valentia

CTSF - Foglio/Data 33/1954

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	arch. tardo- barocca, neoclassica in facciata
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
---------------------------	-------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIII
RELI - Data	1284

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1776

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	a navata unica
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	coro
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	campanile
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ionico
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	oculo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata pricipale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	navata pricipale
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	barocco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	fastigio
DECQ - Qualificazione del tipo	barocco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	epigrafe

LSII - Trascrizione testo

Datata 1776, ricorda il rifacimento quasi totale della chiesa.

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

strutture murarie

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

coperture

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

volte

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

pavimenti

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

decorazioni

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte

paramenti

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni

Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet),

specifiche	l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Attualmente, da un'analisi visiva (immagini da siti su internet), l'edificio è stato sottoposto ad interventi di restauro ed in ottimo stato di conservazione.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414538734699

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTD - Data	1987

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fortunata G. Battista
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	S1790215

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Albanese F.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	S1790168

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Alfonso Frangipane
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	S1790214

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Anonimo (C.M.G.)
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	S1790076

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Toraldo di Francia F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	S1790115

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Francesca Paolino

FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
---------------------------------------	-----------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi

AN - ANNOTAZIONI