SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00025378
ESC - Ente schedatore	S179
ECP - Ente competente	S179
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	collegio
OGTN - Denominazione	Ex collegio dei gesuiti
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	VV
PVCC - Comune	Vibo Valentia
PVCL - Localita'	VIBO VALENTIA
PVCI - Indirizzo	Via del Gesù 26
PVCV - Altre vie di comunicazione	Corso Umberto I
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Vibo Valentia
CTSF - Foglio/Data	33/1954
CTSN - Particelle	684/688
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Comune di Vibo Valentia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Grimaldi Francesco
AUTA - Dati anagrafici	1543
AUTH - Sigla per citazione	S1790215
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura conventuale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	A partire dal 1612, per volere di Ettore V di Pignatelli, si stabilirono a Monteleone i PP. Gesuiti, i quali, tra il 1618 e il 1619 diedero inizio alla costruzione del collegio, già ricco di donazioni e rendite. E' ipotizzabile che anche il collegio, così come la chiesa annessa, sia stato progettato da P. Francesco Grimaldi, architetto teatino. Quello di Monteleone era il più ricco Collegio dei Gesuiti in Calabria. Svolse la sua funzione educativa fino dal 1669 al 1767, anno in cui i Gesuiti furono espulsi da Regno. Dopo il terremoto del 1783, i beni dell' Ordine furono incamerati dal fisco attraverso la Cassa Sacra; durante l' occupazione francese, il Collegio fu adibito a caserma. Attualmente è adibito a edificio scolastico.
RENF - Fonte	bibliografica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	su tre lati
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	chiostro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (interno)
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	conci di pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	Capitelli
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	architrave
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano spezzato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste angolari
DECM - Materiali	conci di pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco a tutto sesto
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiostro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	chiostro
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitelli
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portone principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	Congregazione del Gesù
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre

STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato sottoposto recentemente ad interventi di restauro (2014).
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)

FTAN - Codice identificativo	New_1414657414863
FTAT - Note	immagine presente sul web
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	(fotografia digitale)
FTAN - Codice identificativo	New_1414657496972
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo cartacea
FNTD - Data	1987
FNTN - Nome archivio	SBAP CS e CZ e KR
FNTS - Posizione	Sezione catalogo
FNTI - Codice identificativo	New_1414657300539
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tarallo P.
BIBD - Anno di edizione	1926
BIBH - Sigla per citazione	S1790112
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Min. Ed. Naz
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	Min
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Toraldo di Francia F.
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	S1790115
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Anonimo (C.M.G.)
BIBD - Anno di edizione	1921
BIBH - Sigla per citazione	S1790076
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Francesca Paolino
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Ceccarelli
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	

RVMD - Data	2014
RVMN - Nome	Lucia Spanò
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Lucia Spanò
AGGF - Funzionario responsabile	Giuseppina Stracuzzi
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L’edificio segue la tipologia conventuale: a corpo doppio ma solo su tre lati, intorno ad un vasto ma incompleto chiostro. All’esterno, il severo prospetto principale, pur nella sua essenzialità, ha notevoli caratteri di monumentalità, per il magnifico portale litico,(con arco affiancato da lesene con capitelli, robusto architrave e timpano spezzato, per la massiccia parasta d’angolo a conci alternati, per il cornicione aggettante ritmato da piccole mensole. La serie delle bucature, profilate con lineari blocchi di pietra al piano inferiore, scandisce i prospetti, dei quali, quello laterale, è più semplice e severo. E’ probabile che le aperture superiori fossero ad ampia arcata, così come è visibile nelle ultime due verso l’angolo. All’interno non si conservano ambienti particolari. Pregevole e suggestivo il chiostro, nonostante il cattivo stato di conservazione, ci è pervenuto quasi integro dopo le trasformazioni subite, ad ampie arcate con robusti pilastri articolati da lesene con capitelli compositi e forte trabeazione. Più semplice l’articolazione del piano superiore, in cui lesene e architrave formano ampi riquadri con bucature in asse, ed è concluso da un cornicione aggettante.(1987) L'edificio ha subito un intervento di consolidamento che ha distrutto in parte i caratteri architettonici; nel 2010 è stato oggetto di un concorso di restauro per il recupero e la conservazione.(2014) N.B.: dei sei allegati indicati nella scheda cartacea (1 estratto di mappa catastale 5 fotografie) è presente solo lo stralcio.