

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00640770
ESC - Ente schedatore	S161
ECP - Ente competente	S161

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	mostra di finestra
OGTV - Identificazione	frammento

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	secc. XIV-XVI
---------------	---------------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1300
DTSV - Validita'	ca
DTSF - A	1520
DTSL - Validita'	ca
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito veneziano
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra d'Istria/ scultura
--------------------------------	---------------------------

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISR - Mancanza	MNR

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	alterazione cromatica: imbianchimento e annerimento localizzati; macchie da flora microbica. Alterazione strutturale: piccole mancanze localizzate; leggera degradazione differenziale. Deposito superficiale: polvere e smog; tracce di croste aderenti. Cause del degrado: agenti atmosferici; umidità di condensa; acque meteoriche.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	parte superiore di arco trilobato inflesso, decorato da cornice a dentelli doppi
DESI - Codifica Iconclass	48 A 98 56
DESS - Indicazioni sul soggetto	decorazioni-elementi architettonici
NSC - Notizie storico-critiche	difficile dare una datazione certa al frammento in esame, in quanto gli archi trilobati inflessi sono presenti a Venezia nei primi del Trecento e persistono sulle facciate, con varianti e arricchimenti, fino ai primi decenni del Cinquecento (E. Arslan, ed. 1996). Si precisa che sebbene non siano emerse notizie specifiche sul frammento in esame si può affermare con certezza che trattasi della mostra di una finestra originaria del palazzo, oggi tamponata. Il palazzo nel tempo ha, infatti, subito molti rimaneggiamenti che gli hanno fatto perdere elementi e caratteristiche tipiche del repertorio gotico.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** notificazione (L. n. 364/1909)**NVCE - Estremi provvedimento** NR**NVCD - Data notificazione** 07/04/1910**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Ippolito, Enrica**FTAD - Data** 2014/10/23**FTAN - Codice identificativo** SBAPVE142401**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia di confronto**BIBA - Autore** Arslan E.**BIBD - Anno di edizione** 1996**BIBH - Sigla per citazione** 00001187**BIBN - V., pp., nn.** V. -; pp. 67-73; n. -.**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 3**ADSM - Motivazione** scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 2015**CMPN - Nome** Ongaretto, Michela**FUR - Funzionario responsabile** Fumo, Grazia**AN - ANNOTAZIONI**