# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | C |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 05 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00140130 |
| **ESC - Ente schedatore** | S75 |
| **ECP - Ente competente** | S75 |
| **RV - RELAZIONI** | |
| **ROZ - Altre relazioni** | 0500140129 |
| **ROZ - Altre relazioni** | 0500140130 |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | adiacenza |
| **OGTN - Denominazione** | Adiacenza di Villa Pertile |
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Veneto |
| **PVCP - Provincia** | VE |
| **PVCC - Comune** | Stra |
| **PVCE** | San Pietro |
| **PVCI - Indirizzo** | Via Pertile |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTD - Denominazione** | San Pietro di Strà |
| **CSTA** | località |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |

| | |
|---|---|
| **SETN - Numero** | 002 |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Stra |
| **CTSF - Foglio/Data** | 4/ 2015 |
| **CTSN - Particelle** | 180 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 12.020660684 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 45.404946001 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto esatto |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| **GPBT - Data** | 19-3-2015 |
| **GPBO - Note** | (3129859) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | costruzione |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze venete |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | fonte archivistica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | impianto |
| **RENN - Notizia** | nulla si sa sull'origine dell'edificio per mancanza di documentazione; tuttavia la costruzione è avvenuta probabilmente dopo il 1808, poichè nel sommarione napoleonico il mappale corrispondente al sito del fabbricato viene censito come "orto"; la proprietà è intestata al Demanio dello Stato |
| **RENF - Fonte** | n.d.c. |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIX |

| | |
|---|---|
| **RELI - Data** | 1808/00/00 |
| **RELX - Validita'** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XIX |
| **REVI - Data** | 1808/00/00 |
| **REVX - Validita'** | post |
| **PN - PIANTA** | |
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | p. t. |
| **PNTS - Schema** | regolare |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | portico al piano terra |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNS - STRUTTURE** | |
| **FNSU - Ubicazione** | intero bene |
| **FNST - Tipo** | non accertabile |
| **FNSQ - Qualificazione del tipo** | non accertabile |
| **FNSC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **FNSM - Materiali** | non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a corsi regolari |
| **SVCM - Materiali** | laterizio |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | in legno |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | con orditura semplice |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a capanna |

| | |
|---|---|
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **SC - SCALE** | |
| **SCL - SCALE** | |
| **SCLU - Ubicazione** | esterna |
| **SCLG - Genere** | scala |
| **SCLN - Quantita'** | 1 |
| **SCLF - Forma planimetrica** | a due rampe opposte |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | cornicione |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | strutture murarie |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STCO - Indicazioni specifiche** | data di rilevamento 1990/09/00. Ottimo lo stato di conservazione per restauri effettuati recentemente |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | coperture |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | solai |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | pavimenti |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | decorazioni |

| | |
|---|---|
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intonaci interni |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | infissi |
| **STCC - Stato di conservazione** | ottimo |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | abitazione |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAA - Autore** | Marcolin R. |
| **FTAD - Data** | 1996 |
| **FTAE - Ente proprietario** | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
| **FTAC - Collocazione** | gabinetto fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | IN54553 |
| **FTAT - Note** | fronte est |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAA - Autore** | Marcolin R. |
| **FTAD - Data** | 1996 |
| **FTAE - Ente proprietario** | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |

| | |
|---|---|
| **FTAC - Collocazione** | gabinetto fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | IN54554 |
| **FTAT - Note** | lato nord |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog |
| **FTAA - Autore** | Marcolin R. |
| **FTAD - Data** | 1996 |
| **FTAE - Ente proprietario** | Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso |
| **FTAC - Collocazione** | gabinetto fotografico |
| **FTAN - Codice identificativo** | IN54555 |
| **FTAT - Note** | lato sud |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAS - Scala** | 1:2000 |
| **DRAN - Codice identificativo** | 00140130-c1 |
| **DRAD - Data** | 2015 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |
| **BIBX - Genere** | bibliografia di corredo |
| **BIBA - Autore** | Guiotto M. |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1985 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | 5 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 1990 |
| **CMPN - Nome** | Baratin L.Barbone R.Castiglioni C.Guerra F.Pilot L.Stellin N.Barbone R |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Costanzo G. |
| **RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE** | |
| **RVMD - Data** | 1992 |
| **RVMN - Nome** | Sonzio L. |
| **AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE** | |
| **AGGD - Data** | 1993 |
| **AGGN - Nome** | Barbone R. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Costanzo G. |

| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
|---|---|
| **AGGD - Data** | 2015 |
| **AGGN - Nome** | Granata S. |
| **AGGF - Funzionario responsabile** | Costanzo G. |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | l'edificio sorge su terreno pianeggiante ed è attiguo alla Villa. L'edificio è distribuito su due piani. Al piano terra presenta un portico, con travi di legno a vista, utilizzato come ricovero per le macchine, al centro del quale è inserita la scala in legno che conduce al piano superiore che è aperto in corrispondenza della scala e chiuso da vetrate ai lati. Un grande camino chiude il portico da un lato. La parte posteriore presenta una porta d'ingresso, due finestre di forma semicircolare e le altre aperture di forma rettangolare. Sistema urbano o territoriale: la zona è caratterizzata dalla presenza di ville con adiacenze e parchi/giardini prospicienti il Brenta o sparsi nel territorio circostante. Rapporti ambientali: l'edificio sorge in prossimità della strada ed è disposto longitudinalmente allavilla |