

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107823
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
AC - ALTRI CODICI	
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	Soprintendenza BSAAAASCB
ACSC - Codice	1400075079
ACSS - Specifiche	SU
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	gentilizio
OGTN - Denominazione	Palazzo De Sanctis
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Cercepiccola
PVCL - Localita'	CERCEPICCOLA
PVCE	Quartiere Porta Orientale
PVCI - Indirizzo	Corso San Salvatore, 55
PVCV - Altre vie di comunicazione	Vico XII San Salvatore
PVCA	Traversa Corso Regina Elena
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Cercepiccola
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU

<b>SETN - Numero</b>	005
<b>SETP - Numero nel settore</b>	001
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Cercepiccola
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	7/2014
<b>CTSN - Particelle</b>	206
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	part. 445-450
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	14.668303497
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	41.459288811
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia con sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1002863_0
<b>GPBT - Data</b>	28-3-2015
<b>GPBO - Note</b>	(3128991) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze ottocentesche
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi storica
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	documentazione
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	carattere generale
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	sviluppo urbano
	Le prime notizie su Cercepiccola sono relative alla dominazione normanna. Il feudo, durante i secoli, è stato di proprietà di varie

**RENN - Notizia**

famiglie feudali, che si sono avvicendate nella zona, fino al 1807, quando, a seguito dell'eversione della feudalità, Cercepiccola venne assegnata al Distretto di Campobasso ed al Mandamento di Sepino. La Chiesa di San Salvatore ebbe un ruolo da protagonista nell' aggregazione del borgo murato, e da essa prende il nome dell'asse viario principale. Nel secolo XVI, nel piazzale antistante la chiesa venne edificato, ad opera dei Carafa, il Palazzo Baronale. Solo nel XIX secolo l'insediamento si ampliò fuori le mura, trattasi comunque di una modesta espansione edilizia che solo nel secolo XX si figura come definito tessuto urbano.

**RENF - Fonte**

analisi storico-urbanistica

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XI

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

**RELW - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVW - Validita'**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

L'edificio, di notevoli dimensioni rispetto alle più modeste sagome degli edifici del centro storico, è stato edificato all'inizio del sec. XIX, probabilmente dopo il terremoto del 1805, su impianto medioevale preesistente a ridosso delle mura urbane ad Est. La fabbrica occupa gran parte del settore urbano all'estremità orientale del centro antico e della principale direttrice di sviluppo del borgo murato, Corso S. Salvatore, in prossimità dell'antica Porta Orientale, da cui prende nome il rione. L'edificio conserva della tipologia originaria medioevale solo il profilo planimetrico, mentre le strutture in elevazione sono il frutto di sopraelevazioni conseguenti alla saturazione orizzontale del centro. Nel corso degli anni il palazzo è stato oggetto di consolidamenti e ridistribuzioni interne.

**RENF - Fonte**

analisi stilistica

**RENF - Fonte**

analisi storico-urbanistica

**RENF - Fonte**

documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XII

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

**RELW - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVW - Validita'**

ante

**SI - SPAZI**

**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.seminterrato, p.t, p.1
<b>SIVV - Suddivisione verticale</b>	a elementi seriali

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio irregolare, a blocco, ha tre livelli, di cui uno seminterrato. Il fianco Ovest denuncia in facciata, la struttura ad archi e piloni degli ambienti interrati; in forte pendio, passa da due livelli a tre fuori terra, caratterizzata a monte dal portale principale a bugne, a valle da un portaleetto con chiave di volta scolpita, nel mezzo due accessi di servizio. Al 1° e 2° livello una serie di tre finestre, al 2° livello interrotta da un balcone con ringhiera e mensole in ghisa. Sul fronte laterale Nord un accesso architravato, finestre ed un portale ad arco; al 1° livello, nell'angolo Nord-Est un'ampio terrazzo coperto, visibile anche dal fronte Est, a tre livelli, caratterizzato da un portale, una bifora ed un balcone. La struttura muraria è in pietra, intonacata, con orizzontamenti probabilmente voltati nei piani inferiori e con solai piani in legno e in ferro ai livelli superiori. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi.

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	intero bene
<b>PNTS - Schema</b>	a blocco
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare

**FN - FONDAZIONI****FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	continua
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SVCM - Materiali</b>	intonaco

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	piani inferiori
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volta

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

**SOU - Ubicazione** piani superiori

### SOF - TIPO

**SOFG - Genere** solaio

**SOFF - Forma** piano

### SOE - STRUTTURA

**SOER - Riferimento** intero solaio

**SOEC - Tecnica costruttiva** in legno

**SOEC - Tecnica costruttiva** in ferro

## CP - COPERTURE

**CPU - Ubicazione** intero bene

### CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

**CPFG - Genere** a tetto

**CPFF - Forma** a n falde

### CPC - STRUTTURA E TECNICA

**CPCR - Riferimento** intera copertura

**CPCT - Struttura primaria** travatura su muri

### CPM - MANTO DI COPERTURA

**CPMR - Riferimento** intera copertura

**CPMT - Tipo** tegole

**CPMQ - Qualificazione del tipo** coppi

**CPMM - Materiali** laterizio

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECU - Ubicazione** prospetto Ovest

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** portale ad arco

**DECQ - Qualificazione del tipo** a bugne

**DECM - Materiali** pietra

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECU - Ubicazione** prospetto Ovest

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** portale ad arco

**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto

**DECM - Materiali** pietra

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECU - Ubicazione** prospetto Nord

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** portale ad arco

**DECQ - Qualificazione del**

<b>tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Nord
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	cornice
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	davanzale
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	modanato
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	mensole
<b>DECM - Materiali</b>	ghisa
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Ovest
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ringhiera/e
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	ghisa
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	ringhiera/e
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi geometrici
<b>DECM - Materiali</b>	ferro
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto Est
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	bifora
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	ad arco
<b>DECM - Materiali</b>	pietra
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	mediocre
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria sec. XII-XIX
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	D.M. (L. n.1497/39)
<b>NVCD - Data notificazione</b>	2009/07/23
<b>NVCP - Estensione del vincolo</b>	intero territorio comunale
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F variante del 1991
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A - Centro storico
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823a
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto principale Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823b
<b>FTAT - Note</b>	Scorcio prospetto principale Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823c
<b>FTAT - Note</b>	Fronte principale Ovest - particolare portale principale a bugne

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823d
<b>FTAT - Note</b>	Pprospetto principale Ovest - particolare strutture portanti piano seminterrato

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823e
<b>FTAT - Note</b>	Facciata principale Ovest - particolare portale secondario

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Di Brino Cinzia
<b>FTAD - Data</b>	2014/11/28
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFA107823f
<b>FTAT - Note</b>	Scorcio facciata laterale Nord

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1987/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-18-4 ( Inv. 63043)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE107823a
<b>FTAT - Note</b>	Veduta facciata principale Ovest
<b>FTAF - Formato</b>	13x18

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1987/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-18-9 ( Inv. 63052)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE107823b
<b>FTAT - Note</b>	Facciata principale Ovest
<b>FTAF - Formato</b>	13x18

#### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1987/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXXXIV-18-6 ( Inv. 63049)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaFE107823c
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto posteriore Est
<b>FTAF - Formato</b>	13x18

#### **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA**

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale fg 7 part. 206
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	CercepiccolaSC107823
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
<b>DRAD - Data</b>	2014/00/00

#### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720002
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	152-156

#### **AD - ACCESSO AI DATI**

##### **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

#### **CM - COMPILAZIONE**

##### **CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2014
<b>CMPN - Nome</b>	Di Brino Cinzia

