

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107824
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

AC - ALTRI CODICI

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	Soprintendenza BAP Molise
ACSC - Codice	1400075078
ACSS - Specifiche	SU

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	plurifamiliare

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Cercepiccola
PVCL - Localita'	CERCEPICCOLA
PVCI - Indirizzo	Corso San Salvatore, 20
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazzatta Fontanino
PVCA	Corso Regina Elena

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Cercepiccola
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	004
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cercepiccola
CTSF - Foglio/Data	7/2014
CTSN - Particelle	208
CTSN - Particelle	393
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 390-394

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.667983819
GPDPY - Coordinata Y	41.459399319

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	28-3-2015
GPBO - Note	(3128695) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	primo impianto
ATBD - Denominazione	maestranze quattrocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	sviluppo urbano
RENN - Notizia	Le prime notizie su Cercepicola sono relative alla dominazione normanna. Il feudo, durante i secoli, è stato di proprietà di varie famiglie feudali, che si sono avvicendate nella zona, fino al 1807, quando, a seguito dell'eversione della feudalità, Cercepicola venne assegnata al Distretto di Campobasso ed al Mandamento di Sepino. La Chiesa di San Salvatore ebbe un ruolo da protagonista nell'aggregazione del borgo murato, e da essa prende il nome dell'asse viario principale. Nel secolo XVI, nel piazzale antistante la chiesa venne edificato, ad opera dei Carafa, il Palazzo Baronale. Solo nel XIX secolo l'insediamento si ampliò fuori le mura, trattasi comunque di una modesta espansione edilizia che solo nel secolo XX si figura come tessuto urbano.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
RE VW - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia**

L'edificio, ubicato nel cuore del centro antico dove si è sviluppato il primo insediamento, è parte di un isolato che occupa l'area originaria di prima edificazione (sec- XIV) sulla direttrice di Corso S. Salvatore con la part. 393. Al successivo sviluppo a spina di pesce corrisponde la porzione di edificio sulle stradine secondarie (supportico e part. 208). Al sec. XVI corrisponde in questo edificio, come per gli altri, l'espansione in verticale degli impianti preesistenti, per staurazione del centro abitato, con funzione e deposito ai piani inferiori e residenziale ai piani superiori: per accedere a tali piani sono state costruite scale aperte esterne sui vicoli. A seguito del terremoto del 1805 anche questo fabbricato ha subito dei rimaneggiamenti come evidenziato da caratteristiche stilistico-costruttive rilevate. Dopo 1987, all'inizio del secolo in corso, il fabbricato è stato restaurato come evidente nella facciata Est, dove il volume corrispondente alla part.394 è stato demolito.

RENF - Fonte analisi stilistica**RENF - Fonte** analisi storico-urbanistica**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIV**RELF - Frazione di secolo** inizio**RELW - Validita'** post**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XXI**REVF - Frazione di secolo** inizio**RE VW - Validita'** ante**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** 3**SIIP - Tipo di piani** p.seminterrato, p.t, p.1**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio, di forma quasi rettangolare, ingloba un passaggio urbano coperto con volta a botte. La struttura muraria è in pietra a sacco ai livelli inferiori, a filari irregolari quello superiore, intonacata, con solai piani in legno. La copertura, a struttura lignea, è a falde con manto di copertura in coppi e cornicione a romanelle. Presenta due livelli sul fronte principale Nord, caratterizzato da un portale architravato seicentesco con stemma scolpito, affiancato dal sottopasso, ambedue sormontati da un balcone con ringhiera e mensole in ghisa. Il fronte Ovest presenta due e tre livelli, con due aperture architravate in pietra, due finestre e tracce di aperture successivamente murate.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	aggregata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	supportico
PNTE - Dati icnografici significativi	scale esterne
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	passaggio urbico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera/e
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ghisa

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a romanelle
DECM - Materiali	laterizio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	portale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	gentilizio
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XIV
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.M. (L. n.1497/39)
NVCD - Data notificazione	2009/07/23
NVCP - Estensione del vincolo	intero territorio comunale

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.d.F variante del 1991
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - Centro storico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/28
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFA107824a

FTAT - Note	Prospetto principale Nord su Corso S. Salvatore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/28
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFA107824b
FTAT - Note	Particolare facciata principale Nord - Supportico Vico II S. Salvatore
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/28
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFA107824c
FTAT - Note	Particolare portale architravato fronte principale Nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/28
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFA107824d
FTAT - Note	Fronte laterale Est su Piazzeta Fontanino
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Di Brino Cinzia
FTAD - Data	2014/11/28
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFA107824e
FTAT - Note	Vista da fronte anteriore Nord- Vico XII S.Salvatore da supportico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-17-31 (Inv. 63043)
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFE107824a
FTAT - Note	Particolare portale architravato fronte principale Nord su Corso S. Salvatore e supportico Vico XII S. Salvatore

FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-18-11 (Inv. 63054)
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFE107824c
FTAT - Note	Fronte laterale Est su Piazzetta Fontanino
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-18-12 (Inv. 63055)
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFE107824
FTAT - Note	Scorcio prospettico da Sud del fronte laterale Ovest su Vico XII S. Salvatore e supportico
FTAF - Formato	13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Coletta Mario
FTAD - Data	1987/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXXIV-18-1 (Inv. 63044)
FTAN - Codice identificativo	CercepiccolaFE107824d
FTAT - Note	Vista da fronte anteriore Nord - Supportico Vico XII S. Salvatore
FTAF - Formato	13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 7 part. 208-393
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAN - Codice identificativo	CercepiccolaSC107824
DRAA - Autore	Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio
DRAD - Data	2014/00/00
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720002
BIBN - V., pp., nn.	152-156

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Di Brino Cinzia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	Il Vico XII S.Salvatore sul fronte Ovest del fabbricato, con supportico, archi rampanti e scale aperte di disimpegno, restituisce un ambiente tipicamente medioevale. L'ampio slargo sul fronte Est, caratterizzato da ampi terrazzamenti che si concludono con una fontana pubblica, si impone nel contesto urbano per ariosità e luminosità.
---------------------------	--