# SCHEDA

| | |
|---|---|
| **CD - CODICI** | |
| **TSK - Tipo scheda** | A |
| **LIR - Livello ricerca** | I |
| **NCT - CODICE UNIVOCO** | |
| **NCTR - Codice regione** | 14 |
| **NCTN - Numero catalogo generale** | 00107824 |
| **ESC - Ente schedatore** | S172 |
| **ECP - Ente competente** | S172 |
| **AC - ALTRI CODICI** | |
| **ACS - SCHEDE CORRELATE** | |
| **ACSE - Ente** | Soprintendenza BAP Molise |
| **ACSC - Codice** | 1400075078 |
| **ACSS - Specifiche** | SU |
| **OG - OGGETTO** | |
| **OGT - OGGETTO** | |
| **OGTD - Definizione tipologica** | casa |
| **OGTQ - Qualificazione** | plurifamiliare |

| | |
|---|---|
| **LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA** | |
| **PVCS - Stato** | ITALIA |
| **PVCR - Regione** | Molise |
| **PVCP - Provincia** | CB |
| **PVCC - Comune** | Cercepiccola |
| **PVCL - Localita'** | CERCEPICCOLA |
| **PVCI - Indirizzo** | Corso San Salvatore, 20 |
| **PVCV - Altre vie di comunicazione** | Piazzatta Fontanino |
| **PVCA** | Corso Regina Elena |
| **CST - CENTRO STORICO** | |
| **CSTN - Numero d'ordine** | 001 |
| **CSTD - Denominazione** | Cercepiccola |
| **CSTA** | capoluogo municipale |
| **ZUR - ZONA URBANA** | |
| **ZURN - Numero** | 00 |
| **ZURD - Denominazione** | zona centrale |
| **SET - SETTORE** | |
| **SETT - Tipo** | SU |
| **SETN - Numero** | 004 |
| **SETP - Numero nel settore** | 001 |
| **CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE** | |
| **CTSC - Comune** | Cercepiccola |
| **CTSF - Foglio/Data** | 7/2014 |
| **CTSN - Particelle** | 208 |
| **CTSN - Particelle** | 393 |
| **CTSE - Particelle ed altri elementi di confine** | part. 390-394 |
| **GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO** | |
| **GPI - Identificativo punto** | 2 |
| **GPL - Tipo di localizzazione** | localizzazione fisica |
| **GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO** | |
| **GPDP - PUNTO** | |
| **GPDPX - Coordinata X** | 14.667983819 |
| **GPDPY - Coordinata Y** | 41.459399319 |
| **GPM - Metodo di georeferenziazione** | punto approssimato |
| **GPT - Tecnica di georeferenziazione** | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| **GPP - Proiezione e Sistema di** | |

| | |
|---|---|
| **riferimento** | WGS84 |
| **GPB - BASE DI RIFERIMENTO** | |
| **GPBB - Descrizione sintetica** | ICCD1002863_0 |
| **GPBT - Data** | 28-3-2015 |
| **GPBO - Note** | (3128695) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| **AU - DEFINIZIONE CULTURALE** | |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | primo impianto |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze quattrocentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi storica |
| **ATB - AMBITO CULTURALE** | |
| **ATBR - Riferimento all'intervento** | rifacimento |
| **ATBD - Denominazione** | maestranze ottocentesche |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi stilistica |
| **ATBM - Fonte dell'attribuzione** | analisi storica |
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | carattere generale |
| **RENS - Notizia sintetica** | sviluppo urbano |
| **RENN - Notizia** | Le prime notizie su Cercepiccola sono relative alla dominazione normanna. Il feudo, durante i secoli, è stato di proprietà di varie famiglie feudali, che si sono avvicendate nella zona, fino al 1807, quando, a seguito dell'eversione della feudalità, Cercepiccola venne assegnata al Distretto di Campobasso ed al Mandamento di Sepino. La Chiesa di San Salvatore ebbe un ruolo da protagonista nell' aggregazione del borgo murato, e da essa prende il nome dell'asse viario principale. Nel secolo XVI, nel piazzale antistante la chiesa venne edificato, ad opera dei Carafa, il Palazzo Baronale. Solo nel XIX secolo l'insediamento si ampliò fuori le mura, trattasi comunque di una modesta espansione edilizia che solo nel secolo XX si figura come tessuto urbano. |
| **RENF - Fonte** | bibliografia |
| **RENF - Fonte** | analisi storico-urbanistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XI |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validita'** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XX |
| **REVF - Frazione di secolo** | fine |
| **REVW - Validita'** | ante |

| | |
|---|---|
| **RE - NOTIZIE STORICHE** | |
| **REN - NOTIZIA** | |
| **RENR - Riferimento** | intero bene |
| **RENS - Notizia sintetica** | costruzione |
| **RENN - Notizia** | L'edificio, ubicato nel cuore del centro antico dove si è sviluppato il primo insediamento, è parte di un isolato che occupa l'area originaria di prima edificazione (sec- XIV) sulla direttrice di Corso S. Salvatore con la part. 393. Al successivo sviluppo a spina di pesce corrisponde la porzione di edificio sulle stradine secondarie (supportico e part. 208). Al sec. XVI corrisponde in questo edificio, come per gli altri, l'epansione in verticale degli impianti preesistenti, per staurazione del centro abitato, con funzione e deposito ai piani inferiori e residenziale ai piani superiori: per accedere a tali piani sono state costruite scale aperte esterne sui vicoli. A seguito del terremoto del 1805 anche questo fabbricato ha subito dei rimaneggiamenti come evidenziato da caratteristiche stilistico-costruttive rilevate. Dopo 1987, all'inizio del secolo in corso, il fabbricato è stato restaurato come evidente nella facciata Est,dove il volume corrispondente alla part.394 è stato demolito. |
| **RENF - Fonte** | analisi stilistica |
| **RENF - Fonte** | analisi storico-urbanistica |
| **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** | |
| **RELS - Secolo** | XIV |
| **RELF - Frazione di secolo** | inizio |
| **RELW - Validita'** | post |
| **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE** | |
| **REVS - Secolo** | XXI |
| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REVW - Validita'** | ante |
| **SI - SPAZI** | |
| **SII - SUDDIVISIONE INTERNA** | |
| **SIIR - Riferimento** | intero bene |
| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | 3 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p.seminterrato, p.t, p.1 |
| **SIIV - Suddivisione verticale** | a elementi seriali |
| **IS - IMPIANTO STRUTTURALE** | |
| **IST - Configurazione strutturale primaria** | L'edificio, di forma quasi rettangolare, ingloba un passaggio urbico coperto con volta a botte. La struttura muraria è in pietra a sacco ai livelli inferiori, a filari irregolari quello superiore, intonacata, con solai piani in legno. La copertura, a struttura lignea, è a falde con manto di copertura in coppi e cornicione a romanelle. Presenta due livelli sul fronte principale Nord, caratterizzato da un portale architravato seicentesco con stemma scolpito, affiancato dal sottopasso, ambedue sormontati da un balcone con ringhiera e mensole in ghisa. Il fronte Ovest presenta due e tre livelli, con due aperture architravate in pietra, due finestre e tracce di aperture successivamente murate. |
| **PN - PIANTA** | |

| | |
|---|---|
| **PNR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **PNT - PIANTA** | |
| **PNTQ - Riferimento piano o quota** | piano tipo |
| **PNTS - Schema** | aggregata |
| **PNTF - Forma** | rettangolare |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | supportico |
| **PNTE - Dati icnografici significativi** | scale esterne |
| **FN - FONDAZIONI** | |
| **FNS - STRUTTURE** | |
| **FNSU - Ubicazione** | intero bene |
| **FNST - Tipo** | continua |
| **FNSC - Tecnica costruttiva** | non accertabile |
| **SV - STRUTTURE VERTICALI** | |
| **SVC - TECNICA COSTRUTTIVA** | |
| **SVCU - Ubicazione** | intero bene |
| **SVCT - Tipo di struttura** | parete |
| **SVCC - Genere** | in muratura |
| **SVCQ - Qualificazione del genere** | a corsi irregolari |
| **SVCM - Materiali** | pietra |
| **SVCM - Materiali** | intonaco |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | passaggio urbico |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | volta |
| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO** | |
| **SOU - Ubicazione** | intero bene |
| **SOF - TIPO** | |
| **SOFG - Genere** | solaio |
| **SOFF - Forma** | piano |
| **SOE - STRUTTURA** | |
| **SOER - Riferimento** | intero solaio |
| **SOEC - Tecnica costruttiva** | in legno |
| **CP - COPERTURE** | |
| **CPU - Ubicazione** | intero bene |
| **CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA** | |
| **CPFG - Genere** | a tetto |
| **CPFF - Forma** | a n falde |
| **CPFQ - Qualificazione della forma** | a colmi differenziati |

| | |
|---|---|
| **CPC - STRUTTURA E TECNICA** | |
| **CPCR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPCT - Struttura primaria** | travatura su muri |
| **CPM - MANTO DI COPERTURA** | |
| **CPMR - Riferimento** | intera copertura |
| **CPMT - Tipo** | tegole |
| **CPMQ - Qualificazione del tipo** | coppi |
| **CPMM - Materiali** | laterizio |
| **DE - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | portale architravato |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | modanato |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | ringhiera/e |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi geometrici |
| **DECM - Materiali** | ghisa |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto principale |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | mensole |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a motivi geometrici |
| **DECM - Materiali** | ghisa |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | prospetto Est |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | cornice |
| **DECM - Materiali** | pietra |
| **DEC - ELEMENTI DECORATIVI** | |
| **DECU - Ubicazione** | tutti i prospetti |
| **DECL - Collocazione** | esterna |
| **DECT - Tipo** | cornicione |
| **DECQ - Qualificazione del tipo** | a romanelle |
| **DECM - Materiali** | laterizio |
| **LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |

| | |
|---|---|
| **LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI** | |
| **LSIU - Ubicazione** | portale |
| **LSIG - Genere** | stemma |
| **LSIT - Tipo** | gentilizio |
| **LSIC - Tecnica** | scolpita/o |
| **LSIM - Materiali** | pietra |
| **CO - CONSERVAZIONE** | |
| **STC - STATO DI CONSERVAZIONE** | |
| **STCR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **STCC - Stato di conservazione** | buono |
| **US - UTILIZZAZIONI** | |
| **USA - USO ATTUALE** | |
| **USAR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USAD - Uso** | abitazione |
| **USO - USO STORICO** | |
| **USOR - Riferimento alla parte** | intero bene |
| **USOC - Riferimento cronologico** | destinazione originaria sec. XIV |
| **USOD - Uso** | abitazione |
| **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI** | |
| **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA** | |
| **CDGG - Indicazione generica** | proprietà privata |
| **NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA** | |
| **NVCT - Tipo provvedimento** | D.M. (L. n.1497/39) |
| **NVCD - Data notificazione** | 2009/07/23 |
| **NVCP - Estensione del vincolo** | intero territorio comunale |
| **STU - STRUMENTI URBANISTICI** | |
| **STUT - Strumenti in vigore** | P.d.F variante del 1991 |
| **STUN - Sintesi normativa zona** | Zona A - Centro storico |
| **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO** | |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Di Brino Cinzia |
| **FTAD - Data** | 2014/11/28 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFA107824a |

| | |
|---|---|
| **FTAT - Note** | Prospetto principale Nord su Corso S. Salvatore |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Di Brino Cinzia |
| **FTAD - Data** | 2014/11/28 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFA107824b |
| **FTAT - Note** | Particolare facciata principale Nord - Supportico Vico II S. Salvatore |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Di Brino Cinzia |
| **FTAD - Data** | 2014/11/28 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFA107824c |
| **FTAT - Note** | Particolare portale architravato fronte principale Nord |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Di Brino Cinzia |
| **FTAD - Data** | 2014/11/28 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFA107824d |
| **FTAT - Note** | Fronte laterale Est su Piazzeta Fontanino |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia digitale (file) |
| **FTAA - Autore** | Di Brino Cinzia |
| **FTAD - Data** | 2014/11/28 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFA107824e |
| **FTAT - Note** | Vista da fronte anteriore Nord- Vico XII S.Salvatore da supportico |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Coletta Mario |
| **FTAD - Data** | 1987/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CXXXIV-17-31 ( Inv. 63043) |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFE107824a |
| **FTAT - Note** | Particolare portale architravato fronte principale Nord su Corso S. Salvatore e supportico Vico XII S. Salvatore |

| | |
|---|---|
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Coletta Mario |
| **FTAD - Data** | 1987/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CXXXIV-18-11 ( Inv. 63054) |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFE107824c |
| **FTAT - Note** | Fronte laterale Est su Piazzetta Fontanino |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione esistente |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Coletta Mario |
| **FTAD - Data** | 1987/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CXXXIV-18-12 ( Inv. 63055) |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFE107824 |
| **FTAT - Note** | Scorcio prospettico da Sud del fronte laterale Ovest su Vico XII S. Savatore e supportico |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** | |
| **FTAX - Genere** | documentazione allegata |
| **FTAP - Tipo** | fotografia b/n |
| **FTAA - Autore** | Coletta Mario |
| **FTAD - Data** | 1987/00/00 |
| **FTAE - Ente proprietario** | SBAP Molise |
| **FTAC - Collocazione** | CXXXIV-18-1 ( Inv. 63044) |
| **FTAN - Codice identificativo** | CercepiccolaFE107824d |
| **FTAT - Note** | Vista da fronte anteriore Nord - Supportico Vico XII S. Salvatore |
| **FTAF - Formato** | 13x18 |
| **DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA** | |
| **DRAX - Genere** | documentazione allegata |
| **DRAT - Tipo** | planimetria catastale |
| **DRAO - Note** | stralcio catastale fg 7 part. 208-393 |
| **DRAS - Scala** | 1:1000 |
| **DRAE - Ente proprietario** | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| **DRAN - Codice identificativo** | CercepiccolaSC107824 |
| **DRAA - Autore** | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| **DRAD - Data** | 2014/00/00 |
| **BIB - BIBLIOGRAFIA** | |

| | |
|---|---|
| **BIBX - Genere** | bibliografia di confronto |
| **BIBA - Autore** | Masciotta Giambattista |
| **BIBD - Anno di edizione** | 1988 |
| **BIBH - Sigla per citazione** | S1720002 |
| **BIBN - V., pp., nn.** | 152-156 |
| **AD - ACCESSO AI DATI** | |
| **ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI** | |
| **ADSP - Profilo di accesso** | 1 |
| **ADSM - Motivazione** | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| **CM - COMPILAZIONE** | |
| **CMP - COMPILAZIONE** | |
| **CMPD - Data** | 2014 |
| **CMPN - Nome** | Di Brino Cinzia |
| **FUR - Funzionario responsabile** | Benvenuto Cinthia |
| **AN - ANNOTAZIONI** | |
| **OSS - Osservazioni** | Il Vico XII S.Salvatore sul fronte Ovest del fabbricato, con supportico, archi rampanti e scale aperte di disimpegno, restituisce un ambiente tipicamente medioevale. L'ampio slargo sul fronte Est, caratterizzato da ampi terrazzamenti che si concludono con una fontana pubblica, si impone nel contesto urbano per ariosità e luminosità. |