

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107827 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| RSET - Tipo scheda | OA |
| RSEC - Codice bene | 1400080054 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Palazzo Valletta |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|--|----------------------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | CB |
| PVCC - Comune | Cercepiccola |
| PVCL - Localita' | CERCEPICCOLA |
| PVCI - Indirizzo | Piazza Armando Lombardi, 1 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Via Regina Elena |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 001 |
| CSTD - Denominazione | Cercepiccola |
| CSTA | capoluogo municipale |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ZURN - Numero | 00 |
| ZURD - Denominazione | zona centrale |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|-----|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 012 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|------------------------|
| CTSC - Comune | Cercepiccola |
| CTSF - Foglio/Data | 7/2014 |
| CTSN - Particelle | 226 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 536-223-225- 536 |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 14.666543935 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.459309884 |

| | |
|---|--------------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
|---|--------------------|

| | |
|--|--|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
|--|--|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| GPBT - Data | 28-3-2015 |
| GPBO - Note | (3129100) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| RENN - Notizia | Le prime notizie su Cercepicola sono relative alla dominazione normanna. Il feudo, durante i secoli, è stato di proprietà di varie famiglie feudali, che si sono avvicendate nella zona, fino al 1807 , quando, a seguito dell'eversione della feudalità, Cercepicola venne assegnata al Distretto di Campobasso ed al Mandamento di Sepino. La Chiesa di San Salvatore ebbe un ruolo da protagonista nell' aggregazione del borgo murato, e da essa prende il nome dell'asse viario principale. Nel secolo XVI, nel piazzale antistante la chiesa venne edificato, ad opera dei Carafa, il Palazzo Baronale. Solo nel XIX secolo l'insediamento si ampliò fuori le mura, trattasi comunque di una modesta espansione edilizia che solo nel secolo XX si figura come tessuto urbano. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanista |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validita' | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validita' | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | L'edificio, che fronteggia i poli catalizzatori del Palazzo Baronale Carafa, della Chiesa di S. Salvatore e la direttrice viaria principale di sviluppo verso l'antica Porta Orientale, per le caratteristiche architettoniche attualmente visibili, è riconducibile ad un rifacimento- |

ricostruzione del secolo XIX di impianto preesistente di origine medioevale, probabilmente a seguito del sisma del 1085. Lo stato attuale evidenzia interventi di ristrutturazione recenti.

RENF - Fonte analisi stilistica

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELF - Frazione di secolo inizio

RELI - Data 1805/07/26

RELX - Validita' post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVF - Frazione di secolo fine

RE VW - Validita' ante

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani 4

SIIP - Tipo di piani p. seminterrato, p.t., p.1, p.2

SIIV - Suddivisione verticale a elementi seriali

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

L'edificio è di forma quasi rettangolare è composto da un corpo di tre livelli, oltre l'interrato, coperto da tetto a falde ed un corpo a Sud di tre livelli coperto a terrazzo. La struttura muraria è in pietrame, intonacata, con solai piani in ferro. Le facciate sono caratterizzate da portale in pietra ad arco a tutto sesto sormontato da balcone e finestra, oltre quattro finestre, nella facciata principale, e da portale con arco ribassato in asse con una finestra ed un balcone nella facciata laterale Sud. La copertura, con struttura principale in legno, è a falde con manto di copertura in coppi.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota intero bene

PNTS - Schema aggregata

PNTF - Forma rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FN SC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

| | |
|---|-------------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietrame |
| SVCM - Materiali | intonaco |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| SOU - Ubicazione | intero bene |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solai |
| SOFF - Forma | piano |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | in ferro |

CP - COPERTURE

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| CPU - Ubicazione | corpo principale |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a n falde |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento | intera struttura |
| CPCT - Struttura primaria | travatura su muri |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|--|-----------------------|
| CPU - Ubicazione | porzione Sud |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA | |
| CPFG - Genere | terrazzo |
| CPFF - Forma | piana |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a pianta rettangolare |

DE - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto Ovest |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetto Sud |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale ad arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a sesto ribassato |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornice |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | davanzale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | modanato |
| DECM - Materiali | pietra |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | prospetti Ovest e Sud |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | ringhiere |
| DECM - Materiali | ferro |

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | tutti i prospetti |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | cornicione |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a romanelle |
| DECM - Materiali | laterizio |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|--------------------------------|--|
| USOR - Riferimento alla | |
|--------------------------------|--|

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XIX |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
|------------------------------------|-------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | D.M. (L. n.1497/39) |
| NVCD - Data notificazione | 2009/07/23 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.d.F variante del 1991 |
| STUN - Sintesi normativa zona | Zona A - Centro storico |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2014/11/28 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaFA107827a |
| FTAT - Note | Scorcio prospettico anteriore Est e laterale Nord su Piazza A. Lombardi |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2014/11/28 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaFA107827b |
| FTAT - Note | Prospetto principale Ovest |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2014/11/28 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaFA107827c |
| FTAT - Note | Prospetto laterale Sud |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|--|---|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2014/11/28 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaFA107827d |
| FTAT - Note | Particolare portale principale Ovest |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Di Brino Cinzia |
| FTAD - Data | 2014/11/28 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | CercepiccolaFA107827e |
| FTAT - Note | Particolare portale laterale Sud |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 7 part. 226 |
| DRAS - Scala | 1:1000 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAN - Codice identificativo | CercepiccolaSC107827 |
| DRAA - Autore | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAD - Data | 2014/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720002 |
| BIBN - V., pp., nn. | 152-156 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | Di Brino Cinzia |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| | Sul fronte laterale Nord è installata una lapide datata 1922 di |

