

SCHEDA

CD - CODICI

| | |
|--|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107762 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

OG - OGGETTO

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | complesso di edifici |
| OGTQ - Qualificazione | con passaggio voltato, plurifamiliare |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|---|--------------------------|
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |
| PVCC - Comune | Miranda |
| PVCL - Località | MIRANDA |
| PVCI - Indirizzo | Via Alfonso Patriarca 18 |
| PVCA | Largo Fontana 20 |
| PVCA | Via San Debastiano 28,30 |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Miranda |
| CSTA | capoluogo municipale |

SET - SETTORE

| | |
|----------------------------------|---------------|
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 021 |
| SETD - Denominazione | Borgo Fontana |
| SETP - Numero nel settore | 002 |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| CTSC - Comune | Miranda |
| CTSF - Foglio/Data | 007 all. B/2014 |
| CTSN - Particelle | 333 |
| CTSN - Particelle | 335 |

| | |
|---|--|
| CTSN - Particelle | 336 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | part. 298, 329, 331, 332, 334, 345, 346, 348 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.248242021 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.642108351 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 2-4-2015 |
| GPBO - Note | (3701648) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione/rifacimento |
| ATBD - Denominazione | maestranze cinque-ottocentesche |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi stilistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | centro urbano |
| RENS - Notizia sintetica | carattere generale |
| RENN - Notizia | Miranda era una delle fortificazioni poste a guardia dell'Ager Aeserniensis, il sannitico presidio-recinto per animali. Appartenne alla contea di Isernia nel periodo longobardo ed a quella del Molise durante la dominazione normanna e sveva. Nella seconda metà del 1200 una parte del feudo venne concessa, da Carlo D'Angiò, a Giovanni De Guissa e l'altra parte ad Andrea D'Isernia. Nel 1297 Andrea D'Isernia cedette al De Guissa il castello di Croce in cambio dell' intero possesso di Miranda. Nel 1316 dopo la morte di Andrea, il figlio Tommaso, prese il possesso del feudo. Ai di D'Isernia successero nel 1445 i Di Somma e dal 1701 fino all'eversione della feudalità dalla famiglia dei Caracciolo. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIII |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
|----------------------------------|--------------|

| **RELI - Data** | 1200/00/00 |
| **RELX - Validità** | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|----|
| REVS - Secolo | XV |
|----------------------|----|

| **REVF - Frazione di secolo** | primo quarto |
| **REVI - Data** | 1811/00/00 |
| **REVX - Validità** | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------|-------------|
| RENR - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| **RENS - Notizia sintetica** | carattere generale |
| **RENN - Notizia** | L'edificio è parte dello sviluppo edilizio tardo rinascimentale, a Nord del primitivo borgo fortificato, denominato Borgo Fontana. Nel corso del secolo XIX, a seguito del terremoto del 1805, trasformazioni ed ampliamenti hanno modificato totalmente l'aspetto originario delle costruzioni. |

| | |
|---------------------|--------------------|
| RENF - Fonte | analisi stilistica |
|---------------------|--------------------|

| **RENF - Fonte** | analisi storico-urbanistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------|----|
| RELS - Secolo | XV |
|----------------------|----|

| **RELV - Validità** | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------|-----|
| REVS - Secolo | XIX |
|----------------------|-----|

| **REVF - Frazione di secolo** | inizio |
| **REVI - Data** | 1805/00/00 |
| **REVX - Validità** | ante |

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

| | |
|---------------------------|-------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
|---------------------------|-------------|

| **SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** | livelli continui |
| **SIIN - Numero di piani** | 5 |
| **SIIP - Tipo di piani** | p. seminterrato, p.t, p.1, p.2, p.3 |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | Il complesso di edifici a pianta composita si sviluppa su più livelli di piano, la struttura portante è in muratura di pietra intonacati. Al piano terra è presente un supportico attraversato da una scalinata. La copertura dell'edificio è del tipo a falde con coronamento lineare. Nel complesso sette unità abitative, due depositi ed una bottega. |
|--|---|

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

| | |
|--------------------------|-------------|
| ISSU - Ubicazione | piano terra |
|--------------------------|-------------|

| **ISST - Tipo** | passaggio coperto voltato |

PN - PIANTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

PNT - PIANTA

| | |
|---|-----------------|
| PNTQ - Riferimento piano o quota | tutti i livelli |
| PNTS - Schema | composto |
| PNTF - Forma | trapezoidale |

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | continua |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietra |
| SVCM - Materiali | intonaco |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|----------------------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde asimmetriche |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | coppi |
| CPMM - Materiali | laterizio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| SCLU - Ubicazione | esterna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | d'accesso (esterno) |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | trasversale |
| SCLF - Forma planimetrica | rettilinea |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|-------------------------|--------|
| SCSM - Materiali | pietra |
|-------------------------|--------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| DECU - Ubicazione | piano terra |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | passaggio voltato |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | pietra |
| DECM - Materiali | intonaco |

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| USAR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USAD - Uso | passaggio pubblico |

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| USAR - Riferimento alla parte | piani superiori |
| USAD - Uso | abitazione |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | p. t. |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVI |
| USOD - Uso | passaggio pubblico |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | piani superiori |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria sec. XVI |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà mista pubblica/privata |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Miranda |
| CDGI - Indirizzo | Piazza Rossini, n.1 - 86080 Miranda (IS) |

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P. d. F. approvato il 23/11/1998 |
| STUN - Sintesi normativa | |

zona

zona B1 - zona residenziale consolidata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore del Rosso Anna

FTAD - Data 2014/11/20

FTAE - Ente proprietario SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo MirandaFA107762

FTAT - Note vista del supportico da traversa via San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore del Rosso Anna

FTAD - Data 2014/11/20

FTAE - Ente proprietario SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo MirandaFA107762a

FTAT - Note vista del supportico da traversa via San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore del Rosso Anna

FTAD - Data 2014/11/20

FTAE - Ente proprietario SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo MirandaFA107762b

FTAT - Note scorcio supportico da via San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore del Rosso Anna

FTAD - Data 2014/11/20

FTAE - Ente proprietario SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo MirandaFA107762c

FTAT - Note facciata Nord-Est su traversa via San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAA - Autore del Rosso Anna

FTAD - Data 2014/11/20

FTAE - Ente proprietario SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo MirandaFA107762e

FTAT - Note facciata Nord-Est su traversa via San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | del Rosso Anna |
| FTAD - Data | 2014/11/20 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | MirandaFA107762f |
| FTAT - Note | scorcio del supportico da via San Sebastiano |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia b/n |
| FTAA - Autore | Galuppo Emilio |
| FTAD - Data | 1993/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAC - Collocazione | CXXII-2-11 (inv. 57954) |
| FTAN - Codice identificativo | MirandaFE107762 |
| FTAT - Note | scorcio del supportico da via San Sebastiano |
| FTAF - Formato | 18x24 13x18 |

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

| | |
|-------------------------------------|---|
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg 7 all.B p.la 333 |
| DRAS - Scala | 1:500 |
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAN - Codice identificativo | MirandaSC107762 |
| DRAA - Autore | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia |
| DRAD - Data | 2014/11/20 |

BIB - BIBLIOGRAFIA

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | III, 259-263 |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------------|----------------|
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | del Rosso Anna |
| FUR - Funzionario | |

| | |
|--|-------------------|
| responsabile | Benvenuto Cinthia |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | del Rosso Anna |
| AGGE - Ente | SABAP Molise |
| AGGF - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |