

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107764
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso di edifici
OGTQ - Qualificazione	con passaggio voltato, bifamiliare
OGTN - Denominazione	Case Tortola-Franceschelli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS

PVCC - Comune	Miranda
PVCL - Località	MIRANDA
PVCI - Indirizzo	Via Assunta
PVCA	Via Porta Nuova 10, 20, 57
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Miranda
CSTA	capoluogo municipale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	009
SETD - Denominazione	Borgo San Rocco
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Miranda
CTSF - Foglio/Data	007 all. A/2014
CTSN - Particelle	866
CTSN - Particelle	867
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 865
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.247086945
GPDPY - Coordinata Y	41.64023205
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	2-4-2015
GPBO - Note	(3701654) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	maestranze cinquecentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Miranda era una delle fortificazioni poste a guardia dell'Ager Aeserniensis, il sannitico presidio-recinto per animali. Appartenne alla contea di Isernia nel periodo longobardo ed a quella del Molise durante la dominazione normanna e sveva. Nella seconda metà del 1200 una parte del feudo venne concessa, da Carlo D'Angiò, a Giovanni De Guissa e l'altra parte ad Andrea D'Isernia. Nel 1297 Andrea D'Isernia cedette al De Guissa il castello di Croce in cambio dell'intero possesso di Miranda. Nel 1316 dopo la morte di Andrea, il figlio Tommaso, prese il possesso del feudo. Ai di D'Isernia succedettero nel 1445 i Di Somma e dal 1701 fino all'eversione della feudalità dalla famiglia dei Caracciolo.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1200/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Il complesso di edifici è parte di un isolato sviluppatosi nel corso secolo XVI al di fuori del nucleo originario, quando alla morte di Troiano Di Somma nel 1525, gli successe la nipote Silvia alla quale, nel 1528. Intorno al 1532 il paese fu messo all'asta, per 9000 ducati, e nuovamente acquistato dai Di Somma che in quel periodo era governata da Nicolò, zio-cugino di Silvia. Nel corso del secolo XIX, a seguito del terremoto del 1805, trasformazioni ed ampliamenti hanno modificato totalmente l'aspetto originario delle costruzioni.
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1525/00/00
RELX - Validità	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/00/00
REVX - Validità	ante

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
SIIP - Tipo di piani	p. interrato, p.t., p. 1, p. 2, p. 3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

Il complesso di edifici a pianta composita si sviluppa su cinque livelli di piano, la struttura portante è in muratura di pietra intonacata. Al piano terra è presente un supportico costituito da archi a tutto sesto, poggianti su piedritti in pietra e mensole modanate, la copertura è piana. Sulla facciata Est, lungo il supportico, sono presenti delle finestre con architravi a sesto ribassato in pietra. La copertura degli edifici è del tipo a falde. Nell'immobile due unità abitative e due locali deposito.

ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

ISSU - Ubicazione	piano terra
ISST - Tipo	passaggio coperto voltato

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i livelli
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	trapezoidale

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
--	-----------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	archi
--------------------	-------

DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
---------------------------------------	---------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via Assunta
--------------------------	--------------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestre
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a sesto ribassato
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	p. t.
--------------------------------------	-------

USAD - Uso	supportico di collegamento
-------------------	----------------------------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piani superiori
--------------------------------------	-----------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVI
USOD - Uso	supportico di collegamento
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà mista pubblica/privata
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Miranda
CDGI - Indirizzo	Piazza Rossini, n.1 - 86080 Miranda (IS)

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P. d. F. approvato il 23/11/1998
STUN - Sintesi normativa zona	zona A1 - residenziale del nucleo antico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764
FTAT - Note	scorcio prospettico su via Assunta

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764a
FTAT - Note	Scorcio prospettico su via Assunta e traversa Porta Nuova - part.IIa 866

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764b
FTAT - Note	Scorcio prospettico su via Assunta

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764c
FTAT - Note	Scorcio prospettico su via Assunta - part.lla 866
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764d
FTAT - Note	vista interna - supportico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764e
FTAT - Note	particolare arco - supportico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764f
FTAT - Note	vista prospettica - interno supportico
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764g
FTAT - Note	vista prospettica su via Assunta - part.lla 867
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna

FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764h
FTAT - Note	finestra supportico - part.IIa 867
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764i
FTAT - Note	scorcio prospetti Sud-Est - part.IIa 867
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107764l
FTAT - Note	particolare cornicione prospetto Sud - part.IIa 867
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-4-24 (inv. 58032)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107764a
FTAT - Note	vista prospettica - interno supportico
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-4-25 (inv. 58003)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107764
FTAT - Note	Scorcio prospettico su via Assunta - part.IIa 866
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente

FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-4-23 (inv. 58031)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107764b
FTAT - Note	scorcio prospettico prospetto su via Assunta e ingresso supportico - part.866
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-4-22 (inv. 58030)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107764c
FTAT - Note	particolare finestra su supportico
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-3-23 (inv. 58000)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107764d
FTAT - Note	scorcio urbano - vista dall'alto
FTAF - Formato	18x24 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 7 all.A p.lle 866, 867
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	MirandaSC107764
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2014/11/20
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988

BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, 259-263
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia