

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107766
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	complesso di edifici
OGTQ - Qualificazione	con supportico
OGTN - Denominazione	Case Della Corte-Pizzi-De Benedictis

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Miranda
PVCL - Località	MIRANDA
PVCI - Indirizzo	Via Duomo
PVCA	Largo San Sebastiano
PVCA	Via Alfonso Patriarca

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	01
CSTD - Denominazione	Miranda
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	021
SETD - Denominazione	Borgo Fontana
SETP - Numero nel settore	003

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Miranda
CTSF - Foglio/Data	007 all. A/2014
CTSN - Particelle	327

CTSN - Particelle	328
CTSN - Particelle	329
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 333, 326
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.247988109
GPDPY - Coordinata Y	41.642021237
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	2-4-2015
GPBO - Note	(3701660) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/rifacimento
ATBD - Denominazione	maestranze cinque-ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	centro urbano
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	Miranda era una delle fortificazioni poste a guardia dell’Ager Aeserniensis, il sannitico presidio-recinto per animali. Appartenne alla contea di Isernia nel periodo longobardo ed a quella del Molise durante la dominazione normanna e sveva. Nella seconda metà del 1200 una parte del feudo venne concessa, da Carlo D'Angiò, a Giovanni De Guissa e l'altra parte ad Andrea D'Isernia. Nel 1297 Andrea D'Isernia cedette al De Guissa il castello di Croce in cambio dell' intero possesso di Miranda. Nel 1316 dopo la morte di Andrea, il figlio Tommaso, prese il possesso del feudo. Ai di D'Isernia succedettero nel 1445 i Di Somma e dal 1701 fino all’eversione della feudalità dalla famiglia dei Caracciolo.
RENF - Fonte	bibliografia

RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1200/00/00
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	primo quarto
REVI - Data	1811/00/00
REVX - Validità	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio è parte dello sviluppo edilizio tardo rinascimentale, a Nord del primitivo borgo fortificato, denominato Borgo Fontana. Nel corso del secolo XIX, a seguito del terremoto del 1805, trasformazioni ed ampliamenti hanno modificato totalmente l'aspetto originario delle costruzioni.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/00/00
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Est
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., p.1, p.2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo Ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	3
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato, p.t., p.1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	

IST - Configurazione strutturale primaria		Il complesso di edifici a pianta composita si sviluppa su più livelli di piano, la struttura portante è in muratura di pietra intonacati. Al piano terra è presente un supportico dove sono posti gli ingressi ai locali di servizio delle abitazioni. Il dislivello tra la strada a monte e quella a valle è superato da una scalinata. La copertura degli edifici è del tipo a falde. Nell'immobile tre unità abitative, e tre depositi.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI		
ISSU - Ubicazione		piano terra
ISST - Tipo		passaggio coperto voltato
PN - PIANTA		
PNR - Riferimento alla parte		intero bene
PNT - PIANTA		
PNTQ - Riferimento piano o quota		tutti i livelli
PNTS - Schema		composto
PNTF - Forma		trapezoidale
FN - FONDAZIONI		
FNS - STRUTTURE		
FNSU - Ubicazione		intero bene
FNST - Tipo		continua
FNSC - Tecnica costruttiva		non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI		
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA		
SVCU - Ubicazione		intero bene
SVCT - Tipo di struttura		parete
SVCC - Genere		in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere		continua
SVCM - Materiali		pietra
SVCM - Materiali		intonaco
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione		intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA		
CPFG - Genere		a tetto
CPFF - Forma		a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma		a falde asimmetriche
CPM - MANTO DI COPERTURA		
CPMR - Riferimento		intera copertura
CPMT - Tipo		tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo		marsigliesi
CPMM - Materiali		laterizio
SC - SCALE		
SCL - SCALE		

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	intonaco
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale e posteriore
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	passaggio voltato
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. t.
USAD - Uso	passaggio pubblico
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piani superiori
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p. t.
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XV
USOD - Uso	passaggio pubblico
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	piani superiori
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XV
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

del Rosso Anna

FTAD - Data

2014/11/20

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

MirandaFA107766

FTAT - Note

vista prospettica su via Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

del Rosso Anna

FTAD - Data

2014/11/20

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

MirandaFA107766a

FTAT - Note

supportico su via Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

del Rosso Anna

FTAD - Data

2014/11/20

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

MirandaFA107766b

FTAT - Note

interno supportico vista prospettica da via Duomo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

del Rosso Anna

FTAD - Data

2014/11/20

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

MirandaFA107766c

FTAT - Note

scorcio prospettico da Largo San Sebastiano

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAA - Autore

del Rosso Anna

FTAD - Data

2014/11/20

FTAE - Ente proprietario

SBAP Molise

FTAN - Codice identificativo

MirandaFA107766d

FTAT - Note	interno supportico vista da Largo San Sebastiano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/11/20
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	MirandaFA107766e
FTAT - Note	scorcio prospettico su Largo San Sebastiano
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-2-16 (inv. 57959)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107766b
FTAT - Note	interno supportico vista da Largo San Sebastiano
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-2-15 (inv. 57958)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107766a
FTAT - Note	interno supportico vista da Largo San Sebastiano
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-2-14 (inv. 57957)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107766
FTAT - Note	scorcio prospettico su Largo San Sebastiano
FTAF - Formato	18x24 13x18
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia b/n

FTAA - Autore	Galuppo Emilio
FTAD - Data	1993/00/00
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAC - Collocazione	CXXII-4-2 (inv. 58010)
FTAN - Codice identificativo	MirandaFE107766d
FTAT - Note	supportico su via Duomo
FTAF - Formato	18x24 13x18
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 7 all.A p.lle 871, 1057
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	MirandaSC107766
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2014/11/20
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	III, 259-263
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	del Rosso Anna
AGGE - Ente	SABAP Molise
AGGF - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia