

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107770
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005453

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005454

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
------------------------------	--------------------------------------

RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005455
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005456
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005457
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005458
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005459
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005460
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005461
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005462
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005463
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005464
RSE - RELAZIONI DIRETTE	
RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	OA
RSEC - Codice bene	1400005465

OG - OGGETTO**OGT - OGGETTO**

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Nicola

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Cappella di San Nicolò

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	Bonetro
PVCL - Localita'	BONEFRO
PVCI - Indirizzo	Piazza Municipio
PVCA	Vico San Nicola
PVCA	Via Calvario
PVE - Diocesi	TERMOLI-LARINO

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Bonetro
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	03
ZURD - Denominazione	Il Piano

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	043
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bonetro
CTSF - Foglio/Data	019 all. B/2014
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia di Santa Maria delle Rose
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 571, 572

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPS - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.936051204
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	41.704688324
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
--	--

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
-------------------------------------	---------------

GPBT - Data	3-4-2015
--------------------	----------

GPBO - Note	(3148973) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	ricostruzione
--	---------------

ATBD - Denominazione	maestranze settecentesche
-----------------------------	---------------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	centro urbano
----------------------------	---------------

RENS - Notizia sintetica	carattere generale
---------------------------------	--------------------

RENN - Notizia	<p>L'origine del 1° impianto risale al periodo Longobardo: arroccati sullo sperone roccioso del colle che da' sul Vallone Varco furono edificati il Castello, la Chiesa Madre e le fabbriche più antiche a formare il borgo denominato "Terra Vecchia" con un tessuto urbano, costituito da stradine a ferro di cavallo intorno al castello. La tradizione vuole che il borgo abbia avuto origine da persone della città di Venafro da cui il nome: Benifro, Venifro e Bonifro. Il primo documento che menziona Bonifro risale al 1049. In epoca normanna il territorio è aggregato alla Capitanata. Dopo diversi passaggi di proprietà nel 1614 passa ai Castelletti, marchesi di Montorio, mentre nel tardo '700, fino all'abolizione della feudalità proprietari saranno i Ceva-Grimaldi, marchesi di Pietracatella. Nel 1811 è annesso al Contado di Molise, incluso nell'ambito di S.Croce di Magliano dal quale si staccò nel 1816. Il Chiesa sorse all'esterno del limite Ovest del borgo originario.</p>
-----------------------	--

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	metà
----------------------------------	------

RELI - Data	1049/00/00
--------------------	------------

RELX - Validita'	post
-------------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1816/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione

RENN - Notizia

La chiesa di S. Nicola fu eretta dal popolo per devozione, la data precisa dell'edificazione non si conosce; il primo documento in cui viene citata è del 1614. Fu edificata fuori dalle mura del paese, nel quartiere detto Subborgo. Era formata, come oggi, da una sola navata e aveva un solo altare non consacrato. Nel 1678 l'edificio fu ampliato a spese dell'Università con l'aggiunta di due navate laterali, e la costruzione fu benedetta nello stesso anno da Mons. Ferdinando Apicella. Nel 1689 la chiesa aveva in totale quattro altari. Nel 1692 nella chiesa regnava un grande disordine, dal momento che essa era adibita non solo alle attività religiose, ma anche agli usi della vita quotidiana. Il Vescovo, di conseguenza, fu costretto a ordinare che nella chiesetta non si conservasse alcuna cosa profana (in essa, in modo particolare, era stato impiantato una specie di magazzino per il grano) e che nessuno vi si intrattenesse per conversare e discutere.

RENF - Fonte	bibliografia
---------------------	--------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1614/00/00
RELX - Validita'	post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1692/00/00
REVX - Validita'	ante

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento

RENN - Notizia

Dal 1730 fino alla prima metà del 1900 S. Nicola è sempre stata sede della Congregazione che prima era sotto il titolo delle Anime del Purgatorio e poi anche sotto quello della Madonna del Carmine. Sempre in quell'anno la chiesa si trovava in pessimo stato: Monsignor Tria fu costretto a farla ricostruire dalle fondamenta "... di ottimo disegno, a una sola navata". Lo stile settecentesco si è conservato all'interno della chiesa. La nuova costruzione, tuttavia, non durò molto: nel 1753 fu colpita da interdetto a causa delle sue precarie condizioni di stabilità. Nel 1762 la situazione era sempre la stessa, tanto che il Vescovo fu costretto a ordinare "che si desse riparo entro sei mesi alle mura, che minacciavano rovina".

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	secondo quarto
RELI - Data	1730/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1762/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	facciata
RENS - Notizia sintetica	integrazione
RENN - Notizia	Nel 1893 sulla facciata fu inserita una meridiana realizzata dal falegname Giuseppe Aloia e dal muratore Giuseppe Lalli. Sulla stessa vi erano incise le parole RUIT HORA per ammonire gli uomini che il tempo fugge via velocemente. Nel 1993 è stata sostituita.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1893/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1993/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	La chiesa fu riaperta al culto solo nel 1914. Nel 1939 essa subì altre riparazioni, con la conseguenza che nulla è rimasto del disegno originario. Si può ipotizzare che avesse una copertura a volta a botte lunettata, che a seguito di terremoti negli anni successivi crollò e fu sostituita da una copertura a falde, con intradosso cassettonato in legno.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1914/00/00

RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1939/00/00
REVX - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il corpo di fabbrica è in pianta rettangolare ad aula di dimensioni esterne di 25,70 x 12,35 m ed altezza interna di circa 10 m, è inoltre presente il presbiterio avente circa la stessa larghezza dell'aula. La struttura portante è composta da muratura perimetrale in pietrame sbozzato di medie dimensioni, con zeppe realizzate tramite scaglie di pietra o frammenti in laterizio di piccole dimensioni con un sistema di archi addossati che accolgono le cappelle laterali. La navata risulta controsoffittata con cassettonato in legno con orditura principale costituita da travi in ferro. Il presbiterio risulta coperto da solaio in travi di ferro e tavelloni. La copertura è costituita da un tetto a capanna. La struttura di copertura è costituita da capriate in legno poggianti direttamente sulla muratura portante.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	tutti i livelli
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	

SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	ferro e laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	facciata principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	appoggiata
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	meridiana
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	campanile
DECQ - Qualificazione del tipo	a vela
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale architravato
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lunetta
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	facciata principale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	meridiana
LSII - Trascrizione testo	RUIT HORA/ DEUS SEMPER ERIT
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	2011/00/00
RSTF - Data fine	2012/00/00
RSTT - Tipo di intervento	A seguito del sisma del 31 ottobre 2002 l'edificio ha subito gravi danni che hanno compromesso la struttura portante. Nel corso del 2012 sono stati eseguiti interventi di consolidamento con l'inserimento di catene longitudinali e trasversali. Sostituzione della copertura e realizzazione del cordolo perimetrale. Consolidamento dei cantonali, dell'arco trionfale e di quelli laterali (P.E.U. 19B44).

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria sec. XVII
USOD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Santa Maria delle Rose
CDGI - Indirizzo	Via Santa Maria Delle Rose n.1 - 86041 Bonefro (CB)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	D.lgs. 42/04 - art.10 - comma 1
----------------------------------	---------------------------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 30/10/1998
STUN - Sintesi normativa zona	zona A centro storico - restauro conservativo
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989 n.24, P.T.P.A.A.V. Area n.2

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770
FTAT - Note	prospetto principale Sud-Est su Piazza Municipio

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770a
FTAT - Note	vista prospettica Sud-Est su Via San Nicola
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770b
FTAT - Note	facciata laterale su via San Nicola
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770c
FTAT - Note	scorcio facciata laterale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770d
FTAT - Note	vista copertura
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770e
FTAT - Note	vista prospettica
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07

FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770f
FTAT - Note	Interno - presbiterio
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	del Rosso Anna
FTAD - Data	2014/12/07
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	BonefroFA107770g
FTAT - Note	Interno-zona laterale sinistra
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale fg 19 all. B p.lla A
DRAS - Scala	1:500
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	BonefroSC107770
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2014/12/07
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta copertura
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta quota + 1.00
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770a
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata

DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta quota + 3.50
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770b
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta quota + 8.50
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770c
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	pianta quota + 12.00
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770d
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	facciate anteriore e posteriore
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770e
DRAA - Autore	Santoianni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	facciata su Vico San Nicola
DRAS - Scala	1:100

DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770f
DRAA - Autore	Santoanni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	facciata su Via Calvario
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770i
DRAA - Autore	Santoanni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	sezione A-A
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770g
DRAA - Autore	Santoanni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAE - Ente proprietario	Comune di Bonefro
DRAN - Codice identificativo	BonefroAG107770h
DRAA - Autore	Santoanni Giuseppe
DRAD - Data	2004/11/19
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda sisma 2002
FNTA - Autore	Santoanni, Zingaro, Di Biase, Canu, Civerra
FNTT - Denominazione	Beni Monumentali e Terremoto - Dall'Emergenza alla Ricostruzione
FNTD - Data	2005/00/00
FNTN - Nome archivio	Soprintendenza BAP Molise
FNTS - Posizione	Cartella Bonefro
FNTI - Codice identificativo	BonefroDA107770
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Tria Giovanni Andrea
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	S1720035
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	S1720315
BIBN - V., pp., nn.	p. 276
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Colabella Michele
BIBD - Anno di edizione	1974/07/31
BIBH - Sigla per citazione	S1720316
BIBN - V., pp., nn.	p. 90-92
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	del Rosso Anna
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	All'esterno, sul fianco scoperto Est sono stati murati due rocchi di colonna di granito nero di provenienza incerta.