

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107618
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rustica
OGTN - Denominazione	Casa con profferlo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	CB
PVCC - Comune	San Polo Matese
PVCL - Localita'	SAN POLOMATESE
PVCI - Indirizzo	Via Umberto I, 22
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Guerino Iezza

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	San Polo Matese
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	00
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	039
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	San Polo Matese
CTSF - Foglio/Data	011/2014
CTSN - Particelle	479
CTSN - Particelle	480
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 478
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.493409914
GPDPY - Coordinata Y	41.458434916
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	18-4-2015
GPBO - Note	(3132241) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	San Polo Matese deve la sua origine alla posizione di controllo di una delle vie che raggiunge il cuore del massiccio del Matese. Ha perso buona parte dell'impianto difensivo antico e ciò che rimane è appena sufficiente per far capire il disegno complessivo del piccolo nucleo fortificato. Nel 1080 Rodolfo di Molise concede al Vescovo di Boiano i feudi di San Paolo (l'attuale San Polo), di S. Stefano, di S. Pietro a Vinchiatturo e di Tremonti a Guardiaregia. La denominazione da San Paolo si è modificata in San Polo e la sua storia si inquadra negli avvenimenti che vide come interlocutori i conti di Molise e l'abate Desiderio di Montecassino, nel quadro di espansione del potere normanno in Molise. San Polo subì successivamente le conseguenze dei disastrosi terremoti del 5/12/1456, del 5/6/1688 e del 26/07/1805.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
RELF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RELI - Data	1080/00/00
RELX - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1805/07/26
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	L'edificio, posizionato sul versante opposto a quello del centro urbano, ai piedi della montagna, è riferibile al sec. XIX.
RENF - Fonte	analisi stilistica
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1; p. t.

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

Pianta poligonale irregolare con orientamento Nord-Sud. Edificio su due livelli, di cui uno seminterrato, con muratura in pietra e laterizi a vista. I solai sono in legno e la copertura è a due falde con manto in coppi e cornicione alla romanella. Il prospetto principale presenta un profferlo realizzato in pietra che dà accesso al primo piano dell'edificio e che veniva utilizzato come abitazione, mentre al piano seminterrato erano collocati i locali di deposito. L'edificio è in cattivo stato di manutenzione e non più utilizzato.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano tipo

PNTS - Schema corpo unico

PNTF - Forma poligonale

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio piattaforma carbonatica

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo continua

FNSC - Tecnica costruttiva non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere a corsi irregolari

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere solaio

SOFF - Forma piano

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva in legno

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta poligonale
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	profferlo
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantita'	+1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a volo
SCSC - Tecnica	su volta a botte
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	alla romanella
DECM - Materiali	laterizio
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria sec. XIX
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	deposito
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1497/1939, art. 6)
NVCE - Estremi provvedimento	D.M. 10/10/1975
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PdF 1976 - Variante 2003
STUN - Sintesi normativa zona	Zona A - restauro e risanamento conservativo
STUA - Vincoli altre amministrazioni	L.R. 01/12/1989, n. 24 - P.T.P.A.A.V. Area n.3
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/14
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanPoloMateseFA107618a
FTAT - Note	Prospetto anteriore Nord
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/14
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanPoloMateseFA107618b
FTAT - Note	Prospetto principale Nord - particolare profferlo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/14
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanPoloMateseFA107618c
FTAT - Note	Prospetto laterale Est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/14
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanPoloMateseFA107618d
FTAT - Note	Propetto anteriore Nord - particolre profferlo
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/11/14
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SanPoloMateseFA107618e
FTAT - Note	Particolare prospetto laterale Est
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale F.11 P.479
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAN - Codice identificativo	SanPoloMateseSC107618
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Campobasso
DRAD - Data	2014/11/14
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. II, pp. 361-364
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Spina Angelo
BIBD - Anno di edizione	1992
BIBH - Sigla per citazione	S1720023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Perrella Alfonso
BIBD - Anno di edizione	1890
BIBH - Sigla per citazione	S1720007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto

BIBA - Autore	D'Andrea Uberto
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	S1720049
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	d'Avino Vincenzo
BIBD - Anno di edizione	1864
BIBH - Sigla per citazione	S1720081
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Recentemente una delle unità immobiliari al piano seminterrato è stata oggetto di interventi di trasformazione, che hanno alterato la composizione prospettica originaria.