

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | I |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 14 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00107887 |
| ESC - Ente schedatore | S172 |
| ECP - Ente competente | S172 |

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| RSER - Tipo relazione | relazione urbanistico ambientale |
| RSET - Tipo scheda | A |
| RSEC - Codice bene | 1400074607 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | porta |
| OGTQ - Qualificazione | urbica |
| OGTN - Denominazione | Porta Medioevale |

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

| | |
|-----------------------------|----------------|
| OGAG - Genere denominazione | locale |
| OGAD - Denominazione | Porta di Sopra |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|------------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Molise |
| PVCP - Provincia | IS |

| | |
|---|---|
| PVCC - Comune | Pescopennataro |
| PVCL - Localita' | PESCOENNATARO |
| PVCI - Indirizzo | Via Corso Vittorio Emanuele III |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | Via XXIV Ottobre |
| CST - CENTRO STORICO | |
| CSTN - Numero d'ordine | 01 |
| CSTD - Denominazione | Pescopennataro |
| CSTA | capoluogo municipale |
| ZUR - ZONA URBANA | |
| ZURN - Numero | 01 |
| ZURD - Denominazione | Area di 1° insediamento |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU |
| SETN - Numero | 001 |
| SETP - Numero nel settore | 002 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Pescopennataro |
| CTSF - Foglio/Data | 5/2014 |
| CTSN - Particelle | s.n. |
| CTSP - Proprietari | Comune di Pescopennataro (IS) |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | p.lla 82 |
| GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO | |
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 14.292888937 |
| GPDPY - Coordinata Y | 41.879914903 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto approssimato |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1002863_0 |
| GPBT - Data | 29-4-2015 |
| GPBO - Note | (3119290) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |

ATB - AMBITO CULTURALE

| | |
|--|-----------------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze medioevali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi storica |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|---|
| REN - Riferimento | carattere generale |
| RENS - Notizia sintetica | sviluppo urbano |
| RENN - Notizia | Pescopennataro fu fondato probabilmente in età normanna, nel XI secolo. Il nucleo più antico, centro murato a cui si accedeva tramite due porte, era localizzato in sommità su di uno sperone di roccia. Del sistema murario non restano tracce, tranne che per i resti della Porta Urbica di Sopra; la successiva crescita dell'abitato (sec. XVIII- XIX-XX) è di tipo lineare, guidata nella prima fase da Corso Vittorio Emanuele III. Lungo tali assi, e ai suoi margini si è successivamente sviluppata la ricostruzione post-bellica. Infatti nell'immediato dopoguerra, dopo le devastazioni causate dai bombardamenti del 1943, si avviò la ricostruzione del paese, conservando la tessitura urbana e le tipologie tradizionali. |
| RENF - Fonte | bibliografia |
| RENF - Fonte | analisi storico-urbanistica |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XI |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| RE VW - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| RENN - Notizia | Al nucleo antico e murato si accedeva tramite due porte, dette Porta di Sopra (ancora esistente) e Porta di Sotto, oggi non più visibile. La porta esistente dà accesso al sagrato della Chiesa Di San Bartolomeo Apostolo costruita nel secolo XVII, più precisamente nel 1654. |
| RENF - Fonte | bibliografia |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|--------|
| RELS - Secolo | XII |
| RELF - Frazione di secolo | inizio |
| RELW - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| REVS - Secolo | XVII |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REVI - Data | 1654 |
| REVX - Validita' | ante |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | rifacimento |
| RENN - Notizia | Nel corso del 1994, contestualmente alla realizzazione di lavori di restauro della chiesa, la porta urbica, che attualmente dà accesso al sagrato della chiesa, è stata interessata da sostanziali lavori di restauro-rifacimento. |
| RENF - Fonte | documentazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|----------------------------------|------------|
| RELS - Secolo | XX |
| RELF - Frazione di secolo | fine |
| RELI - Data | 1994/11/00 |
| RELX - Validita' | post |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|----------------------------------|------------|
| REVS - Secolo | XX |
| REVF - Frazione di secolo | fine |
| REVI - Data | 1994/12/00 |
| REVX - Validita' | ante |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|--|
| IST - Configurazione strutturale primaria | La porta è realizzata con arco a tutto sesto, in mattoni a vista ed è appoggiata a resti di muratura in pietra che fingono da piedritti. |
|--|--|

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

| | |
|--------------------------|-------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCM - Materiali | laterizi |
| SVCM - Materiali | pietra |

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | discreto |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | novembre 1994 |
| RSTF - Data fine | dicembre 1994 |
| RSTT - Tipo di intervento | rifacimento arco in mattoni |

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | accesso |

USO - USO STORICO

| | |
|---------------------------------------|---|
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria dal sec. XII al sec. XVII |
| USOD - Uso | porta urbica |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente pubblico territoriale |
| CDGS - Indicazione specifica | Comune di Pescopennataro |
| CDGI - Indirizzo | Via Rio Verde 16 - 86080 Pescopennataro (IS) |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | L. 1497/1939 |
| NVCE - Estremi provvedimento | Verbale n.9 |
| NVCD - Data notificazione | 1977/09/13 |
| NVCP - Estensione del vincolo | intero territorio comunale |

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10.1 |
|----------------------------------|---------------------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|---|---|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. del 1981/04/21 |
| STUN - Sintesi normativa zona | zona A centro storico |
| STUA - Vincoli altre amministrazioni | P.T.P.A.A.V. n. 8 (L.R. del 1 dicembre 1989, n. 24) |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/09 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |

| | |
|---|---|
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFA107887a |
| FTAT - Note | veduta da Corso Vittorio |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/09 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFA107887b |
| FTAT - Note | veduta d'insieme da via XXVIII Ottobre |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/09 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFA107887c |
| FTAT - Note | veduta da via XXVIII Ottobre |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/09 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFA107887d |
| FTAT - Note | particolare veduta da Corso Vittorio |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | Cinzia Di Brino |
| FTAD - Data | 2014/12/09 |
| FTAE - Ente proprietario | SBAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFA107887e |
| FTAT - Note | scorcio da via XXVIII Ottobre |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia colore |
| FTAA - Autore | Soprintendenza BAAAASCB - Molise |
| FTAD - Data | 1994/11/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFE107887 |
| FTAT - Note | vista durante i lavori di rifacimento del novembre 1994 |

| | |
|---|---|
| FTAF - Formato | 11x16 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia colore |
| FTAA - Autore | Soprintendenza BAAAASCB - Molise |
| FTAD - Data | 1994/12/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFE107887a |
| FTAT - Note | Vista subito dopo i lavori di rifacimento del 1994 |
| FTAF - Formato | 11x16 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia colore |
| FTAA - Autore | Soprintendenza BAAAASCB - Molise |
| FTAD - Data | 1994/12/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFE107887b |
| FTAT - Note | vista dal sagrato della chiesa dopo i lavori di rifacimento |
| FTAF - Formato | 11x16 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia colore |
| FTAA - Autore | Soprintendenza BAAAASCB - Molise |
| FTAD - Data | 1994/12/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFE107887c |
| FTAT - Note | Vista da Corso Vittorio Emanuele III dopo i lavori di rifacimento |
| FTAF - Formato | 11x16 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione esistente |
| FTAP - Tipo | fotografia colore |
| FTAA - Autore | Soprintendenza BAAAASCB - Molise |
| FTAD - Data | 1994/12/00 |
| FTAE - Ente proprietario | Soprintendenza BAP Molise |
| FTAN - Codice identificativo | PescopennataroFE107887d |
| FTAT - Note | Vista dal sagrato della chiesa dopo i lavori di rifacimento |
| FTAF - Formato | 11x16 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAO - Note | stralcio catastale fg. 5 (tra pll n..83 e pll.n.102) |
| DRAS - Scala | 1:500 |

| | |
|--|--|
| DRAE - Ente proprietario | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAN - Codice identificativo | PescopennataroSC107887 |
| DRAA - Autore | Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio |
| DRAD - Data | 2014/00/00 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Masciotta Giambattista |
| BIBD - Anno di edizione | 1988 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720003 |
| BIBN - V., pp., nn. | 293-295 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | AA.VV. |
| BIBD - Anno di edizione | 2011/06/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720313 |
| BIBN - V., pp., nn. | 148-149 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia di confronto |
| BIBA - Autore | Coletta Mario |
| BIBD - Anno di edizione | 1990/00/00 |
| BIBH - Sigla per citazione | S1720163 |
| BIBN - V., pp., nn. | 269-280 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2014 |
| CMPN - Nome | Di Brino Cinzia |
| FUR - Funzionario responsabile | Benvenuto Cinthia |