

# SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107676
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	bifamiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Mucciarone e Supportico Lopez
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Santa Maria del Molise
PVCL - Localita'	SANT'ANGELO IN GROTTA
PVCI - Indirizzo	Via Roma 4, 8
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	002
CSTD - Denominazione	Sant'Angelo in Grotte
CSTA	frazione
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Santa Maria del Molise
CTSF - Foglio/Data	006/2014
CTSN - Particelle	493

**CTSE - Particelle ed altri elementi di confine**

part. 490, 491

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

**GPI - Identificativo punto**

2

**GPL - Tipo di localizzazione**

localizzazione fisica

## GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

### GPDP - PUNTO

**GPDPX - Coordinata X**

14.372949802

**GPDPY - Coordinata Y**

41.562318017

**GPM - Metodo di georeferenziazione**

punto approssimato

**GPT - Tecnica di georeferenziazione**

rilievo da cartografia con sopralluogo

**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento**

WGS84

## GPB - BASE DI RIFERIMENTO

**GPBB - Descrizione sintetica**

ICCD1002863\_0

**GPBT - Data**

17-5-2015

**GPBO - Note**

(3347334) -CTR 10.000- ([http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR\\_10000/mapserver/wmsserver?](http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?)) -0

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

**ATBR - Riferimento all'intervento**

costruzione

**ATBD - Denominazione**

maestranze sette-ottocentesche

**ATBM - Fonte dell'attribuzione**

analisi stilistica

**ATBM - Fonte dell'attribuzione**

analisi storica

## RE - NOTIZIE STORICHE

### REN - NOTIZIA

**RENR - Riferimento**

intorno

**RENS - Notizia sintetica**

carattere generale

**RENN - Notizia**

L'abitato trae origine da una chiesa dedicata all'Arcangelo, intorno alla quale si è sviluppato il borgo originario; documenti del XII secolo lo riportano con il toponimo di S. Angelo di Badianosa, denominazione che rimanda al casato che ne detenne il possesso fino al Quattrocento. Successivamente il feudo passò ai Caldora di Carpinone, che lo acquistarono nel 1425 ca., poi ai conti del Sangro nel 1443, ai Caracciolo nel 1564, ai fiorentini Sommaia nel 1621. Nel 1670 i terreni furono dei marchesi Franco che li cedettero nel 1740 ai duchi Mormile di Castelpagano. Nel 1958 il capoluogo municipale da Sant'Angelo è stato spostato a Santa Maria del Molise. Ancora oggi il centro storico di Sant'Angelo conserva l'impianto medievale nonostante i due catastrofici terremoti del 1456 e del 1805 che hanno distrutto parte delle costruzioni storiche. Santa Maria invece non ha un vero e proprio sistema urbano, ma è costituita da una serie di piccoli aggregati agricoli.

<b>RENF - Fonte</b>	analisi storico-urbanistica
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	documentazione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	terzo quarto
<b>REVI - Data</b>	1958/00/00
<b>REVX - Validita'</b>	ante
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>RENN - Notizia</b>	Edificio probabilmente ricostruito dopo il terremoto del 1805 su impianto preesistente settecentesco, soggetto ad ulteriori interventi intorno alla seconda del sec. XX. Interessante la presenza del supportico sul lato sinistro del fronte principale Ovest che immette della zona mediana Est dell'impianto medievale dell'abitato, a fuso di acropoli.
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVIII
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RELW - Validita'</b>	post
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	seconda metà
<b>REVW - Validita'</b>	ante
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIR - Riferimento</b>	intero bene
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	3
<b>SIIP - Tipo di piani</b>	p.t, p.1, p.2
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
	Edificio a pianta rettangolare di tre piani con copertura a due falde caratterizzato dalla presenza al piano terra di passaggio pubblico-supportico. Questo è a pianta rettangolare realizzato in muratura in pietra. Il solaio è intonacato a voltine in ferro e laterizio. La pavimentazione è realizzata E' formato da una serie di tre archi, uno

**IST - Configurazione strutturale primaria**

principale, realizzato a sesto ribassato su Via Roma; e gli altri due, uno all'interno e l'altro alla fine del supportino che poggiano su speroni dei fabbricati adiacenti. All'interno vi è una piccola fontana e l'accesso ai locali di deposito delle abitazioni confinanti. Il supportico è stato oggetto di recupero alla fine del secolo scorso. Il portale di accesso del palazzo, sulla destra, è ad arco a tutto sesto; al primo livello una serie di due finestre sormontate, al piano superiore, da altrettanti balconi. Completa la composizione prospettica un cornicione modanato in muratura intonacata.

**PN - PIANTA**

<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
-------------------------------------	-------------

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	piano tipo
<b>PNTS - Schema</b>	in linea
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>PNTE - Dati iconografici significativi</b>	supportico al piano terra

**FN - FONDAZIONI**

<b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b>	terreno composto da calcari marnosi e marne argillose
--	---

**FNS - STRUTTURE**

<b>FNSU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>FNST - Tipo</b>	continua
<b>FNSC - Tecnica costruttiva</b>	non accertabile

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>	a corsi irregolari
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solaio
<b>SOFF - Forma</b>	a voltine

**SOE - STRUTTURA**

<b>SOER - Riferimento</b>	intero solaio
<b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>	in ferro e laterizi

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	supportico
<b>PVMG - Genere</b>	in pietra
<b>PVMS - Schema del disegno</b>	irregolare

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	portale ad arco
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a tutto sesto
<b>DECM - Materiali</b>	pietra

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

<b>LSIU - Ubicazione</b>	prospetto principale
<b>LSIG - Genere</b>	lapide
<b>LSIT - Tipo</b>	documentaria
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	SUPPORTICO/ LOPEZ
<b>LSIC - Tecnica</b>	a fresco
<b>LSIM - Materiali</b>	marmo

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

<b>STCR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	buono

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

### USA - USO ATTUALE

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	p. t.
<b>USAD - Uso</b>	passaggio

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria XVIII secolo
<b>USOD - Uso</b>	abitazione
<b>USOD - Uso</b>	passaggio

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà mista pubblica/privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Santa Maria del Molise

<b>CDGI - Indirizzo</b>	Via Corradino n. 6 - 86096 Santa Maria del Molise (IS)
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	DLgs n. 42/2004, art.10, comma 1
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.d.F. adottato il 05/08/1996
<b>STUN - Sintesi normativa zona</b>	Zona A: centro storico
<b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b>	P.T.P.A.A.V. n.4 - Verbale n.9 della Commissione Provinciale di Isernia del 13/09/1977 (ex Legge n.1497/39).
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676a
<b>FTAT - Note</b>	fronte principale supportico Ovest su via Roma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676b
<b>FTAT - Note</b>	scorcio su Via Roma - vista da Nord
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676c
<b>FTAT - Note</b>	interno supportico vista da Ovest (da via Roma verso corte interna)
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676d
<b>FTAT - Note</b>	vista interna dalla corte verso via Roma
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676e
<b>FTAT - Note</b>	interno del supporto: vista da Est verso via Roma

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Carlone Mariapia
<b>FTAD - Data</b>	2014/12/02
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFA107676f
<b>FTAT - Note</b>	accesso supporti su Via Roma - vista da Sud

#### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAA - Autore</b>	Coletta Mario
<b>FTAD - Data</b>	1985/00/00
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP Molise
<b>FTAC - Collocazione</b>	CXVIII-25-11 (inv. 56708)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseFE107676a
<b>FTAT - Note</b>	vista prospettica da Ovest supporico (da Via Roma)
<b>FTAF - Formato</b>	13x18, 18x24

#### DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

<b>DRAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>DRAT - Tipo</b>	planimetria catastale
<b>DRAO - Note</b>	stralcio catastale foglio n.6 part.490
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAE - Ente proprietario</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	SMariaDelMoliseSC107676
<b>DRAA - Autore</b>	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
<b>DRAD - Data</b>	2014/12/02

#### BIB - BIBLIOGRAFIA

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Masciotta Giambattista
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1988/00/00
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	S1720003
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	V. III, pp. 373-377

#### AD - ACCESSO AI DATI

#### ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2014
<b>CMPN - Nome</b>	Car lone Mariapia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Benvenuto Cinthia