

# SCHEDA

| CD - CODICI                                    |                        |
|--|------------------------|
| TSK - Tipo scheda                              | A                      |
| LIR - Livello ricerca                          | I                      |
| NCT - CODICE UNIVOCO                           |                        |
| NCTR - Codice regione                          | 14                     |
| NCTN - Numero catalogo generale                | 00107681               |
| ESC - Ente schedatore                          | S172                   |
| ECP - Ente competente                          | S172                   |
| OG - OGGETTO                                   |                        |
| OGT - OGGETTO                                  |                        |
| OGTD - Definizione tipologica                  | casa                   |
| OGTQ - Qualificazione                          | rurale                 |
| OGTN - Denominazione                           | Casa Bertone           |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA  |                        |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |                        |
| PVCS - Stato                                   | ITALIA                 |
| PVCR - Regione                                 | Molise                 |
| PVCP - Provincia                               | IS                     |
| PVCC - Comune                                  | Santa Maria del Molise |
| PVCL - Localita'                               | SANTA MARIA DEL MOLISE |
| PVCI - Indirizzo                               | Via Corradino 30       |
| PVCV - Altre vie di comunicazione              | Via Cristoforo Colombo |
| CST - CENTRO STORICO                           |                        |
| CSTN - Numero d'ordine                         | 001                    |
| CSTD - Denominazione                           | Santa Maria del Molise |
| CSTA   | capoluogo municipale   |
| ZUR - ZONA URBANA                              |                        |
| ZURN - Numero                                  | 01                     |
| ZURD - Denominazione                           | zona centrale          |
| SET - SETTORE                                  |                        |
| SETT - Tipo                                    | SU                     |
| SETN - Numero                                  | 002                    |
| SETP - Numero nel settore                      | 001                    |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                  |                        |
| CTL - Tipo di localizzazione                   | localizzazione fisica  |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE                 |                        |
| CTSC - Comune                                  | Santa Maria del Molise |
| CTSF - Foglio/Data                             | 014/2014               |

|   |  |
|---|--|
| <b>CTSN - Particelle</b>                              | 499  |
| <b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b> | part. 498, 1171  |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>          |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                     | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>                   | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>                    |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                                   |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                           | 14.369420922   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                           | 41.5525082   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>             | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>            | rilievo da cartografia con sopralluogo   |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>      | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                      |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>                   | ICCD1002863_0  |
| <b>GPBT - Data</b>                                    | 17-5-2015  |
| <b>GPBO - Note</b>                                    | (3347117) -CTR 10.000- ( <a href="http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?">http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmsserver?</a> ) -0  |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                     |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                         |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>              | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                           | maestranze ottocentesche   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>                 | analisi stilistica   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                          |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                                  |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                             | intorno  |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                       | carattere generale   |
| <b>RENN - Notizia</b>                                 | Il primo insediamento di Santa Maria risale all'epoca romana. Dopo la caduta dell'Impero Romano gli abitanti si ritirarono sull'altura dell'odierna Sant'Angelo in Grotte, zona maggiormente inoppugnabile. Il nome del comune deriverebbe dalla chiesa dedicata all'Arcangelo Michele attorno alla quale si sviluppò il primo nucleo abitativo. La notizia più antica del comune risale al XII secolo quando erano signori Enrico e Gualtiero. In seguito i Santangelo e nel 1424 il feudo passò a Giacomo Caldora. Nel 1564 a regnare era la famiglia Caracciolo e nel 1740 il feudo fu comprato dai Mormile, duchi di Castelpagano. Nel 1958 la sede municipale da Sant'Angelo è stata spostata a Santa Maria. Ancora oggi il centro storico di Sant'Angelo è di impianto medievale nonostante i due catastrofici terremoti del 1456 e del 1805 che hanno distrutto parte delle costruzioni storiche. Santa Maria invece non ha un vero e proprio sistema urbano, ma è costituita da una serie di piccoli aggregati agricoli. |
| <b>RENF - Fonte</b>                                   | analisi storico-urbanistica  |

**RENF - Fonte**

bibliografia

**RENF - Fonte**

documentazione

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XII

**RELF - Frazione di secolo**

inizio

**RELW - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XX

**REVF - Frazione di secolo**

terzo quarto

**REVI - Data**

1958/00/00

**REVX - Validita'**

ante

**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

costruzione

**RENN - Notizia**

L'edificio, edificato nel terzo quarto del sec. XIX, è un tipico esempio di edilizia tradizionale di Santa Maria del Molise.

**RENF - Fonte**

data

**RENF - Fonte**

analisi stilistica

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo**

XIX

**RELF - Frazione di secolo**

fine

**RELI - Data**

1893/00/00

**RELX - Validita'**

post

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo**

XIX

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**REVI - Data**

1893/00/00

**REVX - Validita'**

ante

**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento**

intero bene

**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale**

livelli continui

**SIIN - Numero di piani**

2

**SIIP - Tipo di piani**

p. seminterrato; p.t.

**IS - IMPIANTO STRUTTURALE****IST - Configurazione strutturale primaria**

Edificio con orientamento secondo l'asse Nord-Sud a pianta rettangolare, e due piani di cui uno seminterrato. La muratura è in pietrame a vista ed il solaio in legno. Il tetto è a capanna con manto di copertura di tegole marsigliesi, originariamente in lastre di pietra. L'ingresso principale è posto sul prospetto Nord, ed è realizzato in pietra ad arco a tutto sesto con conci in chiave e d'imposta scolpiti. Sul fronte Sud l'accesso ad arco ribassato ai locali seminterrati in asse con la sovrastante finestra; sul fronte sono visibili le caratteristiche

morfologiche delle porzioni di fabbricato ad Ovest ormai dirute e che fronteggiano l'area di pertinenza a frutteto. La fascia di pertinenza a Nord è pavimentata con acciottolato di pietra e la scala, che superando il lieve dislivello conduce al frutteto, in lastre di pietra.

## PN - PIANA

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
|-------------------------------------|-------------|

## PNT - PIANA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b> | piano tipo   |
| <b>PNTS - Schema</b>                    | a blocco     |
| <b>PNTF - Forma</b>                     | rettangolare |

## FN - FONDAZIONI

|  |   |
|--|---|
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | terreno composto da calcari marnosi e marne argillose |
|--|---|

## FNS - STRUTTURE

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>FNSU - Ubicazione</b>          | intero bene     |
| <b>FNST - Tipo</b>                | continua        |
| <b>FNSC - Tecnica costruttiva</b> | non accertabile |

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                | intero bene        |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>         | parete             |
| <b>SVCC - Genere</b>                    | in muratura        |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b> | a corsi irregolari |
| <b>SVCM - Materiali</b>                 | pietra             |

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>SOU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

## SOF - TIPO

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>SOFG - Genere</b> | solaio |
| <b>SOFF - Forma</b>  | piano  |

## SOE - STRUTTURA

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>SOER - Riferimento</b>         | intero solaio |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b> | in legno      |

## CP - COPERTURE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | intero bene |
|-------------------------|-------------|

## CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>CPFG - Genere</b>                     | a tetto               |
| <b>CPFF - Forma</b>                      | a capanna             |
| <b>CPFQ - Qualificazione della forma</b> | a pianta rettangolare |

## CPM - MANTO DI COPERTURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
| <b>CPMT - Tipo</b>        | tegole           |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | marsigliesi |
|---------------------------------------|-------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |
|-------------------------|-----------|

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | prospetto Sud |
| <b>PVMG - Genere</b>     | in pietra     |

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b>              | prospetto principale |
| <b>DECL - Collocazione</b>            | esterna              |
| <b>DECT - Tipo</b>                    | portale ad arco      |
| <b>DECQ - Qualificazione del tipo</b> | a tutto sesto        |
| <b>DECM - Materiali</b>               | pietra               |

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>LSIU - Ubicazione</b>         | portale      |
| <b>LSIG - Genere</b>             | iscrizione   |
| <b>LSIT - Tipo</b>               | documentaria |
| <b>LSII - Trascrizione testo</b> | 1893         |
| <b>LSIC - Tecnica</b>            | incisa/o     |
| <b>LSIM - Materiali</b>          | pietra       |

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intero bene |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | cattivo     |

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>USAR - Riferimento alla parte</b> | intero bene  |
| <b>USAD - Uso</b>                    | inutilizzato |

### USO - USO STORICO

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>USOR - Riferimento alla parte</b>  | intero bene                        |
| <b>USOC - Riferimento cronologico</b> | destinazione originaria XIX secolo |
| <b>USOD - Uso</b>                     | abitazione                         |
| <b>USOD - Uso</b>                     | deposito                           |

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CDGG - Indicazione</b> |  |
|---------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>generica</b>                             | proprietà privata  |
| <b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>          |  |
| <b>STUT - Strumenti in vigore</b>           | P.d.F. adottato il 05/08/1996  |
| <b>STUN - Sintesi normativa zona</b>        | Zona B: risstrurazione e completamento   |
| <b>STUA - Vincoli altre amministrazioni</b> | P.T.P.A.A.V. n.4 - Verbale n.9 della Commissione Provinciale di Isernia del 13/09/1977 (ex Legge n.1497/39). |

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)               |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Carlone Mariapia                         |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2014/12/02                               |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise                              |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | SMariaDelMoliseFA107681a                 |
| <b>FTAT - Note</b>                  | Prospetto Nord su via Cristoforo Colombo |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                 |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)              |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Carlone Mariapia                        |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2014/12/02                              |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise                             |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | SMariaDelMoliseFA107681b                |
| <b>FTAT - Note</b>                  | prospetto laterale Est su via Corradino |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata             |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)          |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Carlone Mariapia                    |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2014/12/02                          |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise                         |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | SMariaDelMoliseFA107681c            |
| <b>FTAT - Note</b>                  | prospetto Sud su area di pertinenza |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                | documentazione allegata                      |
| <b>FTAP - Tipo</b>                  | fotografia digitale (file)                   |
| <b>FTAA - Autore</b>                | Carlone Mariapia                             |
| <b>FTAD - Data</b>                  | 2014/12/02                                   |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>     | SBAP Molise                                  |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b> | SMariaDelMoliseFA107681d                     |
| <b>FTAT - Note</b>                  | prospetto laterale Ovest con area pertinenza |

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>FTAX - Genere</b> | documentazione allegata    |
| <b>FTAP - Tipo</b>   | fotografia digitale (file) |

|  |   |
|--|---|
| <b>FTAA - Autore</b>                       | Carlone Mariapia                                  |
| <b>FTAD - Data</b>                         | 2014/12/02  |
| <b>FTAE - Ente proprietario</b>            | SBAP Molise                                       |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>        | SMariaDelMoliseFA107681e                          |
| <b>FTAT - Note</b>                         | prospetto Nord su via Cristoforo Colombo: portale |
| <b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>        |   |
| <b>DRAX - Genere</b>                       | documentazione allegata                           |
| <b>DRAT - Tipo</b>                         | planimetria catastale                             |
| <b>DRAO - Note</b>                         | stralcio catastale Fg.14 Part.499                 |
| <b>DRAS - Scala</b>                        | 1:1000  |
| <b>DRAE - Ente proprietario</b>            | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia         |
| <b>DRAN - Codice identificativo</b>        | SMariaDelMoliseSC107681                           |
| <b>DRAA - Autore</b>                       | Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia         |
| <b>DRAD - Data</b>                         | 2014/12/02  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                  |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                       | bibliografia di confronto                         |
| <b>BIBA - Autore</b>                       | Masciotta Giambattista                            |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>             | 1988/00/00  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>          | S1720003  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                 | V. III, pp. 373-377                               |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b> |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>           | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                  | scheda contenente dati liberamente accessibili    |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                   |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                  |   |
| <b>CMPD - Data</b>                         | 2014  |
| <b>CMPN - Nome</b>                         | Carlone Mariapia                                  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>      | Benvenuto Cinthia                                 |