

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	14
NCTN - Numero catalogo generale	00107682
ESC - Ente schedatore	S172
ECP - Ente competente	S172

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casa
OGTQ - Qualificazione	rurale
OGTN - Denominazione	Casa Bertone-Arcaro

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Molise
PVCP - Provincia	IS
PVCC - Comune	Santa Maria del Molise
PVCL - Localita'	SANTA MARIA DEL MOLISE
PVCI - Indirizzo	Via 25 Settembre
PVCV - Altre vie di comunicazione	Via Corradino 63

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	001
CSTD - Denominazione	Santa Maria del Molise
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	01
ZURD - Denominazione	zona centrale
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	002
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Santa Maria del Molise
CTSF - Foglio/Data	014/2014
CTSN - Particelle	298
CTSN - Particelle	1169
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	part. 923
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.367585382
GPDPY - Coordinata Y	41.552200658
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1002863_0
GPBT - Data	17-5-2015
GPBO - Note	(3347111) -CTR 10.000- (http://servizi.geo.regione.molise.it/arcgis/services/CTR_10000/mapserver/wmserver?) -0
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze ottocentesche
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	carattere generale

RENN - Notizia	L'abitato trae origine da una chiesa dedicata all'Arcangelo, intorno alla quale si è sviluppato il borgo originario; documenti del XII secolo lo riportano con il toponimo di S. Angelo di Badianosa, denominazione che rimanda al casato che ne detenne il possesso fino al Quattrocento. Successivamente il feudo passò ai Caldora di Carpinone, che lo acquistarono nel 1425 ca., poi ai conti del Sangro nel 1443, ai Caracciolo nel 1564, ai fiorentini Sommaia nel 1621. Nel 1670 i terreni furono dei marchesi Franco che li cedettero nel 1740 ai duchi Mormile di Castelpagano. Nel 1958 il capoluogo municipale da Sant'Angelo è stato spostato a Santa Maria del Molise. Ancora oggi il centro storico di Sant'Angelo conserva l'impianto medievale nonostante i due catastrofici terremoti del 1456 e del 1805 che hanno distrutto parte delle costruzioni storiche. Santa Maria invece non ha un vero e proprio sistema urbano, ma è costituita da una serie di piccoli aggregati agricoli.
RENF - Fonte	analisi storico-urbanistica
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	terzo quarto
REVI - Data	1958/00/00
REVX - Validita'	ante
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/ristrutturazione
RENN - Notizia	Casa rurale isolata costruita intorno alla metà del'800 e rimaneggiata successivamente.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	metà
RELW - Validita'	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	metà
REWV - Validita'	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t., p. 1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Costruzione a corpo unico a pianta rettangolare con due livelli ed asse d'orientamento Sud-Ovest Nord-Est. Il fabbricato è in muratura di pietrame ed il solaio in legno. La copertura è ad una falda con manto di copertura in coppi. Il prospetto principale è caratterizzato da un portale ad arco a tutto sesto realizzato con piedritti in pietra e conci in laterizio. Al piano terra ed al primo piano due aperture ad arco a tutto sesto sono state murate. Al piano terra vi è una piccola finestra inquadrata in pietra, al primo piano altre due aperture.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	piano tipo
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno composto da calcari marnosi e marne argillose
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda

CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	inutilizzato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria XIX secolo
USOD - Uso	abitazione
USOD - Uso	stalla
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.d.F. adottato il 05/08/1996
STUN - Sintesi normativa zona	Zona B: ristrutturazione e completamento
STUA - Vincoli altre amministrazioni	P.T.P.A.A.V. n.4 - Verbale n.9 della Commissione Provinciale di Isernia del 13/09/1977 (ex Legge n.1497/39).

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682a
FTAT - Note	prospetto principale Sud-Ovest su area di pertinenza

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682b
FTAT - Note	vista prospettiva da Sud (via Corradino)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682c
FTAT - Note	prospetto laterale Sud-Est

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682d
FTAT - Note	vista prospetto posteriore Nord-Ovest (via XXV Settembre)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682e
FTAT - Note	prospetto laterale Nord-Ovest (via XXV Settembre)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Carlone Mariapia
FTAD - Data	2014/12/02
FTAE - Ente proprietario	SBAP Molise
FTAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseFA107682f
FTAT - Note	prospetto principale Sud-Ovest: particolare portale
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAO - Note	stralcio catastale Fg.14 Part.298
DRAS - Scala	1:1000
DRAE - Ente proprietario	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAN - Codice identificativo	SMariaDelMoliseSC107682
DRAA - Autore	Agenzia del Territorio Ufficio di Isernia
DRAD - Data	2014/12/02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Masciotta Giambattista
BIBD - Anno di edizione	1988/00/00
BIBH - Sigla per citazione	S1720003
BIBN - V., pp., nn.	V. III, pp. 373-377
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2014
CMPN - Nome	Carlone Mariapia
FUR - Funzionario responsabile	Benvenuto Cinthia