

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00125561

ESC - Ente schedatore S142

ECP - Ente competente S142

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica casa

OGTN - Denominazione Casa Croci

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Emilia-Romagna

PVCP - Provincia PC

PVCC - Comune	Piacenza
PVCL - Localita'	PIACENZA
PVCI - Indirizzo	Via Giuseppe Nicolini 19
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Piacenza
CTSF - Foglio/Data	118/2015
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
CTSC - Comune	Piacenza
CTSF - Foglio/Data	118/1980
<b>GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA</b>	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6994679226
GADPY - Coordinata Y	45.049065677
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6992452993
GADPY - Coordinata Y	45.049046902
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6992399349
GADPY - Coordinata Y	45.049006669
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6993472232
GADPY - Coordinata Y	45.049017398
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6993606343
GADPY - Coordinata Y	45.048942296
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6995081558
GADPY - Coordinata Y	45.048944978
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6994759693
GADPY - Coordinata Y	45.049071042
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
GADPX - Coordinata X	9.6994679226
GADPY - Coordinata Y	45.049065677
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata

<b>GAT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GAP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GAB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GABB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007177_0
<b>GABT - Data</b>	25-5-2015
<b>GABO - Note</b>	(3243813) -CTR 5.000- ( <a href="http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5">http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr5</a> ) -0
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	maestranze piacentine
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	costruzione
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XVII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>RENR - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	danneggiamento
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	sec. XX
<b>RELI - Data</b>	1944
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	sec. XX
<b>REVI - Data</b>	1944
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	a corte
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	androne
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	porticato
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	cantina
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	volta
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
SOU - Ubicazione	parte
<b>SOF - TIPO</b>	
SOFG - Genere	solaio
<b>SOE - STRUTTURA</b>	
SOER - Riferimento	putrelle
<b>CP - COPERTURE</b>	
CPU - Ubicazione	intero bene
<b>CPC - STRUTTURA E TECNICA</b>	
CPCR - Riferimento	intera struttura
CPCT - Struttura primaria	capriate
<b>CPM - MANTO DI COPERTURA</b>	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
SCLU - Ubicazione	corpo principale
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
<b>SC - SCALE</b>	
<b>SCL - SCALE</b>	
SCLU - Ubicazione	corpo posteriore
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	ad una rampa

## **PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	parte
<b>PVMG - Genere</b>	mattonelle in cemento

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	parte
<b>PVMG - Genere</b>	in graniglia di marmo

### **PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMU - Ubicazione</b>	parte
<b>PVMG - Genere</b>	in ceramica

## **RS - RESTAURI**

### **RST - RESTAURI**

<b>RSTR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>RSTI - Data inizio</b>	1945 post
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifatta la scala del corpo anteriore ed i solai. Per dotare ciascun appartamento dei servizi igienici, creazione dell'appendice di sinistra che dà sul cortile, rovinando il porticato del pianterreno e le logge del primo piano.

## **US - UTILIZZAZIONI**

### **USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

### **USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOD - Uso</b>	abitazione

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R.G. 1969 e variante 1975
-----------------------------------	-----------------------------

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1980
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP PR
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	00125561_F.1

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n

<b>FTAD - Data</b>	1980
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	SBAP PR
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>FNTD - Data</b>	2015
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	planimetria
<b>FNTT - Denominazione</b>	Casa Croci
<b>FNTD - Data</b>	NR
<b>FNT - FONTI E DOCUMENTI</b>	
<b>FNTP - Tipo</b>	scheda storica
<b>FNTA - Autore</b>	Hainess, Olga
<b>FNTD - Data</b>	1980
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Nasalli Rocca G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1909
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000603
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Chierichetti S.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1961
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000593
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Santi A.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1974
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000594
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Comune di Piacenza
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00000595
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	2
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene di proprietà privata
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1980
<b>CMPN - Nome</b>	Hainess, Olga
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	NR

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data**

2015

**RVMN - Nome**

Biondi, Marianna