

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00006719
ESC - Ente schedatore	S178
ECP - Ente competente	S178

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTN - Denominazione	ex convento di S. Maria delle Vergine

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	CS
PVCC - Comune	Cosenza
PVCI - Indirizzo	Largo Vergini
PVCA	L'edificio è eretto tra via G. Argento e la "Salita Liceo", che in quel punto si allarga in una piazzetta. Via G. Argento è la via principale del rione "Giostra" che occupa la zona più alta ad est nel centro storico.
PVCA	L'ex convento di S. Maria delle Vergini, insieme alla chiesa omonima e all'Ospizio delle fanciulle, costituisce il punto centrale del rione. La "Giostra" è contenuta tra via G.Argento e corso Telesio che sfociano entrambi in piazza Duomo, e si sviluppa su di un terreno ripido che spesso si avvale di gradinate per recuperare i notevoli dislivelli.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
------------------------------	-------------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cosenza
CTSF - Foglio/Data	22, all.1
CTSN - Particelle	1005

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	NR (recupero pregresso)
ATBD - Denominazione	Bottega Calabrese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Il Convento di S. Maria delle Vergini fu costruito intorno all'anno 1515 dalle suore dell'ordine cistercense. L'edificio fu fondato dove erano le case di Francesco Favaro e nipoti, vicino alla Sinagoga ebraica. Nel Monastero delle Vergini potevano essere ammesse solamente donne del ceto dei nobili e dei civili. In seguito però vi furono ammesse solamente donne appartenenti alle famiglie nobili.
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1515
RELX - Validita'	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
----------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Il Monastero fu danneggiato dal terremoto del 1639
RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1639

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1639

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	NR (recupero pregresso)
RENN - Notizia	Fu soppresso il 18 agosto 1808 e vi fu istituito un orfanotrofio che accolse nel 1811 le orfane del soppresso monastero di S.Teresa dei Carmelitani Scalzi e nel 1815 le orfane del soppresso monastero della Trinità.

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1808
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1815
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	NR (recupero pregresso)
---------------------------	-------------------------

RENN - Notizia	Attualmente è sede di una scuola elementare
-----------------------	---

RENF - Fonte	NR (recupero pregresso)
---------------------	-------------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVF - Frazione di secolo	seconda metà
----------------------------------	--------------

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria

La costruzione si sviluppa su due piani fuori terra attorno al chiostro quadrangolare. L'accesso al pianterreno è in cortile a pianta quadrata comune anche alla chiesa di S. Maria delle Vergini e all'Ospizio delle fanciulle.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTF - Forma	pentagonale
---------------------	-------------

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	fondazioni
--------------------------	------------

FNST - Tipo	strutture
--------------------	-----------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCM - Materiali	pietrame misto
-------------------------	----------------

SVCM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	pietrame misto
-----------------------------------	----------------

SOEC - Tecnica costruttiva	pietra da taglio
-----------------------------------	------------------

CP - COPERTURE

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo coppi

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLF - Forma planimetrica a tre rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica con gradini d'invito al pianterreno

SCSM - Materiali in muratura

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere in cotto

PVMS - Schema del disegno a spina di pesce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere marmette di graniglia e cemento

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione esterna

DECQ - Qualificazione del tipo portale

DECM - Materiali tufo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione interna

DECT - Tipo capitelli

DECQ - Qualificazione del tipo corinzi

DECQ - Qualificazione del tipo ionici

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte solai

STCC - Stato di

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte e soffitti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiostro, ala est
RSTF - Data fine	1954
RSTT - Tipo di intervento	rifacimento delle arcate in sostituzione della muratura continua; rifacimento delle volte a crociera in sostituzione del solaio in legno; rifacimento del pavimento.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	scuola
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	monastero
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	beneficio ecclesiastico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento L. n. 1089/1939

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. approvato il 23 ottobre 1972

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817569
FTAT - Note	facciata esterna

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817570
FTAT - Note	chiostro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817571
FTAT - Note	chiostro

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1977
FTAN - Codice identificativo	S17817572
FTAT - Note	chiostro

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	S17800006719_D_01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	scheda di catalogo
Fntd - Data	0000
Ftnn - Nome archivio	Archivio SBAP CS
Fnts - Posizione	NR (recupero pregresso)
Fnti - Codice identificativo	S17800006719

FNT - FONTI E DOCUMENTI

Fntp - Tipo	atto notarile
Fntd - Data	21 ottobre 1639
Ftnn - Nome archivio	Archivio di Stato di Cosenza

FNTS - Posizione	Fondo notarile- notaio F.M. Scavelli
FNTI - Codice identificativo	S17800006719_D_02
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Fiore da Cropani G.
BIBD - Anno di edizione	1691-1753
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Andreotti D.
BIBD - Anno di edizione	1869-1874
BIBH - Sigla per citazione	00000047
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Minicucci C.
BIBD - Anno di edizione	1933
BIBH - Sigla per citazione	00000048
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Russo, F.
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	00000051
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1977
CMPN - Nome	Donato, Donatella G.
FUR - Funzionario responsabile	Ceccarelli, Aldo
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Salatino, Antonella
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nella scheda sono riportati come autori Domenico Lacava e Pietro Celestre (n.d.c.)