

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00577405
ESC - Ente schedatore	S161
ECP - Ente competente	S161
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	portale architravato
OGTV - Identificazione	opera isolata
SGT - SOGGETTO	
SGTI - Identificazione	motivi decorativi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Venezia
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	secc. XV-XVI
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1490
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	1510
DTSL - Validita'	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	secc. XIX-XX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	

DTSI - Da	1800
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	1949
DTSL - Validita'	ante
DTM - Motivazione cronologia	bibliografia

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito veneziano (?)
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra d'Istria
--------------------------------	-----------------

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	250
MISL - Larghezza	260
MISV - Varie	altezza da terra alla base della colonna cm 140
MIST - Validita'	ca

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	alterazione cromatica: scurimento e imbianchimento localizzati; macchie da sali metallici e da flora microbica (diffusa sull'architrave). Alterazione strutturale: microfessurazioni diffuse; mancanze localizzate; degradazione differenziale (fusti colonne). Deposito superficiale: polvere e smog; croste superficiali aderenti e in parte dilavate. Cause del degrado: agenti atmosferici; acque ruscellanti; umidità di condensa. Manomissioni: numero civico dipinto sull'architrave

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni sull'oggetto	colonne con capitello a cilindro, con quattro foglie d'acanto ascendenti terminanti in volute, sostenenti trabeazione decorata ad ovoli avviluppati in foglie alternate a elemento verticale (freccia ?), poggianti su basamento lapideo e muretto intonacato
DESI - Codifica Iconclass	48 A 98
DESS - Indicazioni sul soggetto	elementi architettonici
	non sono emerse notizie sul portale in esame che delimita il confine di proprietà tra il campiello pubblico e la corte interna privata, anche se ad una prima analisi si può dire che non sembra trovarsi nella sua collocazione originale. La stessa mancanza di altri elementi congiunti qualificanti l'opera nel suo insieme non permette di stabilire una datazione precisa. Sebbene da una analisi stilistica le due colonne e l'architrave d'unione posto superiormente potrebbero essere collocati tra il XV ed i primi anni del XVI secolo. La decorazione ad ovoli e palmette rovesciate scolpita sull'architrave rappresenterebbe un

NSC - Notizie storico-critiche

soggetto tipico della scultura ornamentale cinquecentesca di trabeazioni e cornici. Più difficile, invece, risulta la collocazione temporale esatta delle due colonne. Wolters (2007) nel suo studio sulla decorazione del Rinascimento Veneziano, infatti, evidenzierebbe l'enorme varietà di forme di capitelli eseguiti a Venezia fra il 1460 ed il 1530. Scrive inoltre, che gli esempi di capitelli, del Quattrocento e del primo Cinquecento, che corrispondono in tutte le loro parti agli ordini divenuti canonici nel Cinquecento: tuscanico, dorico, ionico, corinzio e composito, sono molto ridotti

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Cadamuro, Massimiliano
FTAD - Data	2012/04/27
FTAN - Codice identificativo	New_1437328431675

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Cadamuro, Massimiliano
FTAD - Data	2012/04/27

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Cadamuro, Massimiliano
FTAD - Data	2012/04/27

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Wolters W.
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	00001129
BIBN - V., pp., nn.	V. -; pp. 106-128

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Ongaretto, Michela
FUR - Funzionario	

responsabile	Fumo, Grazia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Ippolito, Enrica
AN - ANNOTAZIONI	