

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494398
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casello
OGTQ - Qualificazione	di bonifica
OGTN - Denominazione	CASELLO DI BONIFICA DELL'ALBERESE

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Localita'	ALBERESE
PVCI - Indirizzo	Località La Barca, strada vicinale La Barca

### SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	143/1962

<b>CTSN - Particelle</b>	13
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà Stato: Ministero dell' Agricoltura e Foreste
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	11.08807214
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	42.692981881
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	WGS84
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1007610_idrst10k
<b>GPBT - Data</b>	29-7-2015
<b>GPBO - Note</b>	(3318068) -CTR 10.000- ( <a href="http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap">http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap</a> ) -idrst10k
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	costruzione
<b>ATBD - Denominazione</b>	Eclettismo
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	note storiche e descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Il casello idraulico posto in prossimità del canale diversivo dell'Alberese fa parte delle opere di bonifica realizzate per la regimazione delle acque del fiume Ombrone. Esso comprende la casa del casellante, un annesso che comprende un magazzino per gli attrezzi, la stalla, un forno e locale utilizzato come lavatoio. La costruzione del Casello risale all'inizio del secolo. La casa del casellante presenta caratteri architettonici che si rifanno allo stile eclettico dell'architettura toscana tardo-ottocentesca. Opera probabilmente di un ingegnere delle bonifiche ha caratteristiche tipologiche ed estetiche simili ad altre costruzioni di questo tipo. L'edificio principale ha una pianta quasi rettangolare a due piani con copertura a padiglione. Dal prospetto sud sporge il corpo della torretta a base quadrata. Le strutture perimetrali esterne sono realizzati in muratura portante in pietra, mentre i muri maestri interni sono costruiti in laterizio.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	

<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Le finestre consistono in aperture ad arco con davanzale in travertino, posto al di sopra di un filare di mattoni, e cornice superiore in mattoni a faccia vista disposti per coltello. Al lati dell'arco due elementi in graniglia di cemento decorati con motivi floreali arricchiscono l'insieme. Tale motivo si ripete anche nel marcapiano costituito appunto da una fila di piastrelle decorate disposte tra due cornici in mattoni. Il tetto del corpo principale è a padiglione, con struttura portante in legno a doppia orditura e tavelle in laterizio; il manto è in tegole marsigliesi. Una certa attenzione costruttiva è posta anche nella realizzazione della gronda che presenta una certa sporgenza e presenta anch'essa una struttura in elementi in legno lavorato. Il sottogronda è costituito da una fascia in mattoni. Porte e finestre presentano infissi in legno con scuretti e grate di protezione in ferro.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	La struttura di elevazione è realizzata in muratura in pietra intonacata e su di essa si aprono finestre con caratteristiche identiche a quelle già descritte. L'ultimo piano è caratterizzato da una loggia aperta costituita da pilastri a base quadrata realizzati in mattoni a faccia vista. Il tetto della torre è a padiglione, con struttura portante in legno e laterizio; il manto è di tegole marsigliesi. L'alloggio è composto di un piano terra e un primo piano a completa disposizione del sorvegliante e della sua famiglia. Il piano terra è composto dall'ingresso, quattro locali piuttosto grandi di cui uno adibito a cucina con un grande camino, e gli altri a magazzino e ad attività giornaliere della famiglia; un locale più piccolo, stretto e lungo, destinato ai servizi igienici. I solai sono in latero-cemento, le pavimentazioni in graniglia. Una scala a due rampe realizzata con scalini portanti in pietra appoggiati su muri maestri conduce al piano superiore.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX

<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	La pavimentazione è diversa in ogni stanza anche per le trasformazioni realizzate nei corsi degli anni: piastrelle in graniglia di cemento decorata, piastrelle più semplici senza motivi ornamentali e in una stanza non esiste più pavimentazione ma soltanto un massetto di calcestruzzo. La scala prosegue fino all'ultimo piano costituito dalla soffitta, dalla quale si raggiunge, attraverso un disimpegno, la loggia della torre. Per quanto riguarda lo stato di conservazione l'edificio è in notevole stato di degrado. Parte del tetto del corpo principale e la gronda della torretta sono crollate a causa della pioggia che ha distrutto le strutture lignee. Le murature presentano lesioni diffuse e gli infissi sono assenti o comunque non recuperabili.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XX
<b>RELF - Frazione di secolo</b>	inizio
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio che si sviluppa su due piani fuori terra con torretta; strutture portanti in laterizio; copertura a tetto con manto in laterizio.
<b>ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI</b>	
<b>ISSU - Ubicazione</b>	prospetto sud
<b>ISST - Tipo</b>	torretta
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	centrale
<b>PNTF - Forma</b>	rettangolare
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	solai
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	legno
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	cemento armato
<b>SOFP - Caratteristiche</b>	in laterizio

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	corpo principale
-------------------------	------------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a padiglione

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	marsigliesi
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	graniglia
----------------------	-----------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	prospetti
<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
<b>DECT - Tipo</b>	decorazioni
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	a motivi floreali
<b>DECM - Materiali</b>	graniglia di cemento

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	in disuso

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	casello di bonifica

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Stato
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Ministero dell' Agricoltura e Foreste

**NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA****NVCT - Tipo provvedimento** D. Lgs. 42/2004 art. 12**NVCE - Estremi provvedimento** 2014/05/26**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f1**FTAT - Note** Prospetto principale**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f2**FTAT - Note** Prospetto posteriore**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f3**FTAT - Note** Prospetto nord**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f4**FTAT - Note** Prospetto principale: particolare di una delle finestre**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione esistente**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**DRAS - Scala** 1:4000**DRAN - Codice identificativo** S60D494398 catastale**DRAD - Data** 1962**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** disegno di progetto**DRAS - Scala** 1:100**DRAN - Codice identificativo** S60D494398 pianta**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Ottocento Novecento
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1995
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60164
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1997
<b>CMPN - Nome</b>	Mazzini, Vanessa
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2015
<b>AGGN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia