

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	09
NCTN - Numero catalogo generale	00494398
ESC - Ente schedatore	S60
ECP - Ente competente	S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	casello
OGTQ - Qualificazione	di bonifica
OGTN - Denominazione	CASELLO DI BONIFICA DELL'ALBERESE

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Toscana
PVCP - Provincia	GR
PVCC - Comune	Grosseto
PVCL - Localita'	ALBERESE
PVCI - Indirizzo	Località La Barca, strada vicinale La Barca

SET - SETTORE

SETT - Tipo	TP
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	143/1962

CTSN - Particelle	13
CTSP - Proprietari	Proprietà Stato: Ministero dell' Agricoltura e Foreste
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.08807214
GPDPY - Coordinata Y	42.692981881
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	29-7-2015
GPBO - Note	(3318068) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Eclettismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	note storiche e descrizione
RENN - Notizia	Il casello idraulico posto in prossimità del canale diversivo dell'Alberese fa parte delle opere di bonifica realizzate per la regimazione delle acque del fiume Ombrone. Esso comprende la casa del casellante, un annesso che comprende un magazzino per gli attrezzi, la stalla, un forno e locale utilizzato come lavatoio. La costruzione del Casello risale all'inizio del secolo. La casa del casellante presenta caratteri architettonici che si rifanno allo stile eclettico dell'architettura toscana tardo-ottocentesca. Opera probabilmente di un ingegnere delle bonifiche ha caratteristiche tipologiche ed estetiche simili ad altre costruzioni di questo tipo. L'edificio principale ha una pianta quasi rettangolare a due piani con copertura a padiglione. Dal prospetto sud sporge il corpo della torretta a base quadrata. Le strutture perimetrali esterne sono realizzati in muratura portante in pietra, mentre i muri maestri interni sono costruiti in laterizio.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	Le finestre consistono in aperture ad arco con davanzale in travertino, posto al di sopra di un filare di mattoni, e cornice superiore in mattoni a faccia vista disposti per coltello. Al lati dell'arco due elementi in graniglia di cemento decorati con motivi floreali arricchiscono l'insieme. Tale motivo si ripete anche nel marcapiano costituito appunto da una fila di piastrelle decorate disposte tra due cornici in mattoni. Il tetto del corpo principale è a padiglione, con struttura portante in legno a doppia orditura e tavelle in laterizio; il manto è in tegole marsigliesi. Una certa attenzione costruttiva è posta anche nella realizzazione della gronda che presenta una certa sporgenza e presenta anch'essa una struttura in elementi in legno lavorato. Il sottogronda è costituito da una fascia in mattoni. Porte e finestre presentano infissi in legno con scuretti e grate di protezione in ferro.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La struttura di elevazione è realizzata in muratura in pietra intonacata e su di essa si aprono finestre con caratteristiche identiche a quelle già descritte. L'ultimo piano è caratterizzato da una loggia aperta costituita da pilastri a base quadrata realizzati in mattoni a faccia vista. Il tetto della torre è a padiglione, con struttura portante in legno e laterizio; il manto è di tegole marsigliesi. L'alloggio è composto di un piano terra e un primo piano a completa disposizione del sorvegliante e della sua famiglia. Il piano terra è composto dall'ingresso, quattro locali piuttosto grandi di cui uno adibito a cucina con un grande camino, e gli altri a magazzino e ad attività giornaliere della famiglia; un locale più piccolo, stretto e lungo, destinato ai servizi igienici. I solai sono in latero-cemento, le pavimentazioni in graniglia. Una scala a due rampe realizzata con scalini portanti in pietra appoggiati su muri maestri conduce al piano superiore.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX

RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	descrizione
RENN - Notizia	La pavimentazione è diversa in ogni stanza anche per le trasformazioni realizzate nei corsi degli anni: piastrelle in graniglia di cemento decorata, piastrelle più semplici senza motivi ornamentali e in una stanza non esiste più pavimentazione ma soltanto un massetto di calcestruzzo. La scala prosegue fino all'ultimo piano costituito dalla soffitta, dalla quale si raggiunge, attraverso un disimpegno, la loggia della torre. Per quanto riguarda lo stato di conservazione l'edificio è in notevole stato di degrado. Parte del tetto del corpo principale e la gronda della torretta sono crollate a causa della pioggia che ha distrutto le strutture lignee. Le murature presentano lesioni diffuse e gli infissi sono assenti o comunque non recuperabili.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio che si sviluppa su due piani fuori terra con torretta; strutture portanti in laterizio; copertura a tetto con manto in laterizio.
ISS - ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI	
ISSU - Ubicazione	prospetto sud
ISST - Tipo	torretta
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	centrale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
SOFP - Caratteristiche	legno
SOFP - Caratteristiche	cemento armato
SOFP - Caratteristiche	in laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
CPMM - Materiali	laterizio

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	graniglia
----------------------	-----------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazioni
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	graniglia di cemento

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in disuso

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	casello di bonifica

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero dell' Agricoltura e Foreste

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** D. Lgs. 42/2004 art. 12**NVCE - Estremi provvedimento** 2014/05/26**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f1**FTAT - Note** Prospetto principale**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f2**FTAT - Note** Prospetto posteriore**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f3**FTAT - Note** Prospetto nord**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia b/n**FTAD - Data** 1997/00/00**FTAN - Codice identificativo** S60F494398/f4**FTAT - Note** Prospetto principale: particolare di una delle finestre**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione esistente**DRAT - Tipo** estratto di mappa catastale**DRAS - Scala** 1:4000**DRAN - Codice identificativo** S60D494398 catastale**DRAD - Data** 1962**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata**DRAT - Tipo** disegno di progetto**DRAS - Scala** 1:100**DRAN - Codice identificativo** S60D494398 pianta**BIB - BIBLIOGRAFIA**

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Ottocento Novecento
BIBD - Anno di edizione	1995
BIBH - Sigla per citazione	BIB60164
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Mazzini, Vanessa
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Caldelli, Laura
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Caldelli, Laura
AGGR - Referente scientifico	Rotundo, Felicia
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo, Felicia