

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00101137
ESC - Ente schedatore	S58
ECP - Ente competente	S58

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	nuraghe
OGTC - Categoria di appartenenza	struttura di fortificazione
OGTN - Denominazione /dedicazione	Nuraghe Bagialoglia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Castelsardo

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	secc. XVII - X a.C.
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito nuragico
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia

MT - DATI TECNICI

MIS - MISURE

MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	2.30
MIST - Validita'	ca

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	Il nuraghe, soprattutto lungo il lato ovest, è interessato dalla presenza di vegetazione infestante di tipo arbustivo che è causa di traslazione ed espulsione del materiale costituente con conseguenti cedimenti strutturali.

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Descrizione	Nuraghe ubicato sull'altura omonima posta tra il rio Frigiano e Lu Bagnu. La struttura, di tipo monotorre, è realizzata sfruttando un affioramento roccioso naturale sito sulla sommità del rilievo. Di difficile accesso e visibilità a causa della folta vegetazione infestante di tipo arbustivo che lo sovrasta, si conserva per un'altezza massima di cinque filari. La tecnica costruttiva, di tipo poligonale, mostra l'uso di blocchi litici di grandi e medie dimensioni disposti secondo piani di posa irregolari; la messa in opera è regolarizzata attraverso l'ausilio di zeppe litiche di medie e piccole dimensioni. La pietra utilizzata è trachite locale. L'interno della camera è completamente nascosto da materiali di crollo e da vegetazione infestante di tipo arbustivo. Si nota, lungo il versante occidentale, la presenza di rinvenimenti ceramici superficiali d'età nuragica.
INT - Interpretazione	Nuraghe con funzione di controllo territoriale.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
-----------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1439566006707

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	3
ADSM - Motivazione	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Tilloca, Claudia
FUR - Funzionario responsabile	Satta, Maria Chiara

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Tilloca, Claudia

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Tilloca, Claudia
AGGE - Ente	S58
AGGF - Funzionario responsabile	Satta, Maria Chiara
AGGF - Funzionario responsabile	Pilo, Chiara

AN - ANNOTAZIONI