

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00104467
ESC - Ente schedatore	S58
ECP - Ente competente	S58

RV - RELAZIONI

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	nuraghe
OGTC - Categoria di appartenenza	struttura di fortificazione
OGTN - Denominazione /dedicazione	Nuraghe Donna Ciccia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Chiamamonti

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Chiamamonti

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento secc. XVII - X a.C.

DTM - Motivazione cronologia analisi tipologica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito nuragico
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	m
MISA - Altezza	6.20
MIST - Validita'	ca
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCS - Indicazioni specifiche	Il nuraghe, soprattutto lungo il lato sud/sud-est mostra la presenza di una folta vegetazione infestante di tipo arbustivo che ha causato la traslazione del materiale costituente. A Nord, presso il mastio, la crescita di un apparato arboreo di notevoli dimensioni è causa di cedimenti strutturali della muratura. Nella porzione ovest/sud-ovest si notano accumuli litici d'origine antropica.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Descrizione	Nuraghe ubicato su un modesta altura nei pressi dell'incrocio tra la strada a scorrimento veloce Saccargia-Tempio e la SS 132 per Tula-Ozieri. Del monumento, di tipo complesso, è ben leggibile il mastio centrale, ancora apprezzabile in elevato nelle sue forme principali per un'altezza di 12 filari; le altre torri, verosimilmente due, si percepiscono per una serie di allineamenti murari ad andamento circolare che spiccano dal piano di campagna senza soluzione di continuità: la presenza di una folta vegetazione infestante di tipo arbustivo con, talvolta, apparati arborei non ne consentono una migliore lettura ed identificazione. La tecnica costruttiva, a filari regolari, mostra l'uso di blocchi litici di medie dimensioni, opportunamente lavorati, disposti secondo piani di posa orizzontali; talvolta si ravvisa l'uso di zeppe litiche di piccole dimensioni disposte di taglio. Nella porzione settentrionale è possibile osservare, a causa del crollo di parte dell'elevato, la scala anulare a luce ogivale di collegamento tra la camera inferiore e la camera superiore del mastio. La pietra utilizzata, prevalentemente calcare, si alterna, soprattutto lungo la porzione nord, ad inserti di trachite conferendo al nuraghe una bicromia chiaro-scuro. Lungo il lato sud-est del nuraghe si notano diversi blocchi in stato di crollo. Tutt'intorno al monumento, in particolare a sud/sud-ovest, si notano affioramenti murari rettilinei e curvilinei pertinenti, verosimilmente, ad opere di terrazzamento ed a strutture abitative afferenti al villaggio.
INT - Interpretazione	Nuraghe con funzione strategico-difensiva-abitativa.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo New_1439574535979

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale (file)

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Maxia M.

BIBD - Anno di edizione 1991

BIBH - Sigla per citazione SAR00004

BIBN - V., pp., nn. p. 33

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 3

ADSM - Motivazione scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 2015

CMPN - Nome Tilloca, Claudia

FUR - Funzionario responsabile Satta, Maria Chiara

FUR - Funzionario responsabile Pilo, Chiara

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2015

RVMN - Nome Tilloca, Claudia

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE

AGGD - Data 2015

AGGN - Nome Tilloca, Claudia

AGGE - Ente S58

AGGF - Funzionario responsabile Satta, Maria Chiara

AGGF - Funzionario responsabile Pilo, Chiara

AN - ANNOTAZIONI