

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	MA
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00104478
ESC - Ente schedatore	S58
ECP - Ente competente	S58

## RV - RELAZIONI

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	nuraghe
OGTC - Categoria di appartenenza	struttura di fortificazione
OGTN - Denominazione /dedicazione	Nuraghe Pedra Mulchitta

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	SS
PVCC - Comune	Sedini

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPC - CARATTERISTICHE DEL PUNTO	
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

## RE - MODALITA' DI REPERIMENTO

## DT - CRONOLOGIA

### DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica di riferimento	secc. XVII - X a.C.
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito nuragico
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	bibliografia

**MT - DATI TECNICI****MIS - MISURE**

<b>MISU - Unita'</b>	m
<b>MISA - Altezza</b>	2.30
<b>MISV - Varie</b>	mastio, diametro, 3.50 metri
<b>MIST - Validita'</b>	ca

**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	La struttura è quasi interamente ricoperta da un tumulo di terra. Vegetazione infestante di tipo arbustivo è causa di cedimenti e crolli della struttura. Nella porzione settentrionale si rileva la presenza di un crollo che interessa l'intera muratura della camera interna.

**DA - DATI ANALITICI****DES - DESCRIZIONE**

<b>DESO - Descrizione</b>	Nuraghe sito sulla cresta di un modesto rilievo, nella porzione centro settentrionale, in località Pedra Muschitta. La struttura si presenta quasi completamente nascosta da un tumulo di terra dal quale affiorano, lungo il lato occidentale, alcuni allineamenti murari ad andamento circolare pertinenti al perimetro esterno: conservati per un' altezza massima di tre filari, sono realizzati con blocchi trachitici di medie dimensioni parzialmente sbazzati. L'ingresso, nascosto da un folto macchione di lentisco ed aperto a sud-est, presenta ancora in situ l'architrave costituito da una lastra monolitica in pietra trachitica. La camera interna, a pianta sub-circolare ed interamente ingombra di materiali di crollo, presenta nella porzione sud-est una nicchia a sezione ogivale: una prima analisi stratigrafica indicherebbe tuttavia azioni di cuci e scuci con probabile restringimento della nicchia nel senso della larghezza. La tecnica costruttiva mostra l'uso di blocchi litici di medie e piccole dimensioni, rinzeppati con pietrame minuto, secondo una tessitura muraria di tipo microlitico.
<b>NSC - Notizie storico-critiche</b>	In MELIS 1998 l'identificazione della struttura come nuraghe è proposta con qualche riserva per le sue dimensioni e per la singolare tecnica costruttiva utilizzata.
<b>INT - Interpretazione</b>	Nuraghe con funzione strategico-difensiva di controllo territoriale.

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1439650860183

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)

**BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Melis P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1998
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	SAR00001
<b>BIBN - V., pp., nn.</b>	p. 48

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	3
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2015
<b>CMPN - Nome</b>	Tilloca, Claudia
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Satta, Maria Chiara
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Pilo, Chiara

**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Tilloca, Claudia

**AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

<b>AGGD - Data</b>	2015
<b>AGGN - Nome</b>	Tilloca, Claudia
<b>AGGE - Ente</b>	S58
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Satta, Maria Chiara
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Pilo, Chiara

**AN - ANNOTAZIONI**