

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00047489
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Fruscione
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Salerno
PVCI - Indirizzo	Largo Barbuti - 84121 Salerno
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Salerno
CTSF - Foglio/Data	64/B
CTSN - Particelle	1783,764
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.757437
GPDPY - Coordinata Y	40.679756
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	

GPBB - Descrizione sintetica	NR (recupero VIR)
GPBT - Data	0000/00/00
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Uno studioso dell'Ottocento, il De Renzi, aveva descritto e studiato i motivi architettonici antichi del palazzo Fruscione, interpretandoli come avanzi del palazzo costruito da Arechi II, principe longobardo di Benevento, come sua residenza salernitana. Circa mezzo secolo dopo, il De Angelis aveva già riveduto, e, naturalmente rettificato, le conclusioni del De Renzi, riconoscendo negli scarsi elementi visibili dell'architettura originaria dell'edificio, i caratteri propri dell'arte romanica e datandoli fra il XII e il XIII secolo. Le sue conclusioni vengono avvalorate, qualche anno dopo, dallo Schiavo e dal Rosi. Certi aspetti decisamente gotici, francesi delle archeeggiature dell'ordine medio del loggiato, dal largo archivolto piano, coronato da una sagoma robusta, lo spigolo arrotondato degli archi incrociati, la forma a calice dei capitelli, la presenza dei motivi di derivazione classica, la struttura delle arcate del piano terreno inducono a fare del monumento uno dei più interessanti del XIII sec.
RENF - Fonte	00008427 (pp.7-18) 00008428 (pp.182-194) 00008429 (pp.97-98)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	Nell'immediato dopoguerra, si resero necessarie opere di riparazione al palazzo, nel corso delle quali gli avanzi, esistenti sotto i ringrossi, e le cornici di intonaco ottocentesco, si rivelarono di un'estensione e un interesse imprevisti. Le riparazioni previste in un primo tempo divennero, per l'intervento della Soprintendenza ai Monumenti, opera di restauro monumentale.
RENF - Fonte	00008427 (pp.7-18) 00008428 (pp.182-194) 00008429 (pp.97-98)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1950/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	5
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio con pianta ad L che si sviluppa su quattro piani più un piano aggiuntivo. Strutture verticali in muratura in parte in tufo ed in parte in pietra, intonacata e dipinta. Tetto a falde con ossatura lignea e manto in coppi e canali e in parte copertura a terrazza. Solai in legno. Scala a tre rampe su volte a botte rampanti. Pavimenti in piastrelle di gres, marmette di graniglia e lastre di basalto all'esterno. Decorazioni esterne con loggiato cieco con tre ordini di archi su colonnine di marmo, bifore e archi policromi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a L
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	orditura lignea
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	corpo principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	interna
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	gres

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	graniglia

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	facciata principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggiato

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1950
RSTF - Data fine	1950
RSTT - Tipo di intervento	Intorno al 1950 si sono eseguiti,ad opera della Soprintendenza,dei lavori di restauro, con i quali si sono ripristinate alcune membrature architettoniche originali dell'edificio.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	palazzo nobiliare

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. 6/08/1963

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo fotografia digitale

FTAA - Autore Vincenzo D'Antonio

FTAD - Data 2007/12/10

FTAN - Codice identificativo S831500047489_01

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di corredo

BIBA - Autore De Angelis M.

BIBD - Anno di edizione 1934

BIBH - Sigla per citazione 00008427

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di corredo

BIBA - Autore Schiavo A.

BIBD - Anno di edizione 1935

BIBH - Sigla per citazione 00008428

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di corredo

BIBA - Autore Schiavo A.

BIBD - Anno di edizione 1938

BIBH - Sigla per citazione 00008429

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1980

CMPN - Nome Bignardi M.

FUR - Funzionario responsabile Maurano, A.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2011

RVMN - Nome Caggiano, Sonia

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 1982

AGGN - Nome Palladino, Domenico

AGGF - Funzionario

responsabile	Maurano, A.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	1993
AGGN - Nome	Maurano, A.
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Giuseppe
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2011
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia
AGGE - Ente	S83
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni