SCHEDA

an appear	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	С
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00060975
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo della Provincia
OGA - ALTRA DENOMINAZIO	ONE
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Monastero di S.Agostino
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GE	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	SA
PVCC - Comune	Salerno
PVCI - Indirizzo	via Roma
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	FASTALE
CTSC - Comune	Salerno
CTSF - Foglio/Data	64c
CTSN - Particelle	1217
AU - DEFINIZIONE CULTURALI	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Le prime notizie del Monastero di S.Agostino risalgono al 1309 quando l'Arcivescovo Giovanni De Ruggiero concesse ai Padri Agostiniani un "solum vacuum" dove una volta esisteva la chiesetta o S.Angelo a Mare "in maritima et ruga (via)nova" di Salerno, presso il muro meridiano, "gratiose" "ut ibidem ecclesiam S.Augustiniconstruerent et aedificarent".
RENF - Fonte	00008518; 00000296; 00008501; 00008495.
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIV
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il 19 settembre del 1600 il Vicario generale Apostolico degli Agostiniani proibì al Priore del convento e ai frati di far tenere dai Solofrani,nelle feste di settembre e di maggio,il mercato delle pelli n chiostro del convento,lì dove era la cappella Maria SS.di Costantinopoli.Risulta che nel 1650 il Monastero contava 27 camere tra buone e malridotte.
RENF - Fonte	00008518; 00000296; 00008501; 00008495.
REL - CRONOLOGIA, ESTR	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTR	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XVII
E - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	Fu emanata da giuseppe Bonaparte la legge per la soppressione degli Ordini Religiosi, ed il 7 agosto 1809 fu emesso il Decreto di soppressione del Monastero da parte del re Gioacchino Napoleone Murat.Nel 1812 iniziarono i lavori per trasformare l'antico convento palazzo dell'Intendenza.Per dar posto al nuovo edificio nel 1817 fu approvato dal Ministro di Stato lo spostamento del campanile, mentre nel 1819 fu approvata anche la demolizione della Cupola. Nel 1860 l'edificio doveva essere già ultimato perchè da un proclama di giuseppe Garibaldi si evince che G.Martina venne nominato quale primo Governatore della Provincia.L'edificio fu denominato anche "palazzo della Prefettura"perchè al primo piano era ubicato l'alloggio del Prefetto con tutti i suoi uffici. In quell'epoca il palazzo era a due piani oltre il piano ammezzato, ed era sorto in aderenza ad un'abitazione.Il portone era semplice così come la facciata dove solo balconi del primo piano erano sormontati da timpani triangolari.
DENE Fords	00008518; 00000296; 00008501; 00008495.
RENF - Fonte	
REL - CRONOLOGIA, ESTR	EMO REMOTO

RELI - Data	1812/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1860/00/00
E - NOTIZIE STORICHE	1000/00/00
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel corso degli anni 1926-1929 la sopraelevazione di un terzo piano in c.a. e la costruzione della torre dell'orologio (con conseguente demolizione dell'abitazione in aderenza al fabbricato)hanno alterato l'aspetto severo della facciata dove oggi troviamo tre file di balconi sormontati da timpani triangolari, ad arco e rettilinei e dove è stato costruito un balcone sorretto da colonne in c.a.che incorniciano il portone.
RENF - Fonte	00008518; 00000296; 00008501; 00008495.
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1926/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1929/00/00
I - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
CIID Diforiments	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIR - Riferimento SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIO - Tipo di suddivisione	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	livelli continui
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di quadro. strutture sotterranee continue in muratura ma non accertabili.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di quadro. strutture sotterranee continue in muratura ma non accertabili.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di quadro. strutture sotterranee continue in muratura ma non accertabili. intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema PNTF - Forma	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di quadro. strutture sotterranee continue in muratura ma non accertabili.
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale SIIN - Numero di piani S - IMPIANTO STRUTTURALE IST - Configurazione strutturale primaria N - PIANTA PNR - Riferimento alla parte PNT - PIANTA PNTS - Schema	Edificio regolare a pianta rettangolare, con androne e due cortili interni. Strutture verticali in muratura mista, in pietrame, in tufo, in c. a. con intonaco liscio o a forma di bugnato. Finta volta a padiglione nel salone di rappresentanza e solai con putrelle e tavelloni ai piani superiori. Copertura con terrazzo praticabile. Pavimenti in marmo o parquet nelle sale di rappresentanza, marmette di graniglia negli altri ambienti. La facciata presenta bugnato al piano terreno, cornicione e cornici di porte e finestre in malta cementizia. All'interno decorazioni in stucco, rivestimenti in legno in alcune stanze e statue. presenza di quadro. strutture sotterranee continue in muratura ma non accertabili. intero bene

significativi	cortile porticato
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	interno salone
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	piani superiori
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	terrazzo
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	interna
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	intero bene
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	Cortile
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	interno salone
PVMU - Obicazione PVMG - Genere	marmo
PVMG - Genere PVM - PAVIMENTI E PAVIME	
PVMU - Ubicazione	
PVMU - Ubicazione PVMG - Genere	piani superiori marmette
DE - ELEMENTI DECORATIVI	

DEC - PLEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione faeciata principale DECL - Collocazione bugnato DECT - Tipo bugnato DEC - PLEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione cesterna DECT - Tipo cornicioni DEC - PLEMENTI DECORATIVI DECU - Collocazione intero bene DECL - Ipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione faeciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla faeciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Siferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIFERIMENT RST - Riferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIFERIMENT RST - Riferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIFERIMENTO SIRVAZIONE STC - SIFERIMENTO				
DECL - Collocazione DECT - Tipo DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Collocazione DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Tipo DECT - Tipo Statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIG - Genere LSIG - Genere LSIG - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte STC - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - USO ATTUALE USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	DEC - ELEMENTI DECORATIVI			
DECT - Tipo bugnato DEC - BLEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione facciata principale DECI - Collocazione esterna DECT - Tipo cornicioni DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECI - Collocazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECI - Tipo statuchi DECU - Collocazione intero bene DECI - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIG - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Riferimento alla parte RST - Data inizio XX RSTT - Tipo di intervento USA - USO ATTUALE USAA - Kiferimento alla parte USAD - Uso Scotorico USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene intero bene sestena cornicioni intero bene sestena cornicioni conscruzione facciata principale activate pri	DECU - Ubicazione	facciata principale		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione facciata principale DECT - Tipo cornicioni DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo statue II - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - SIGNI di conservazione buono RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte STC - STATO DI CONSERVAZIONE		esterna		
DECU - Ubicazione facciata principale DECL - Collocazione esterna DECT - Tipo corricioni DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECL - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RIferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RST - Data fine XX RST - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAA - USO ATTUALE USAA - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	DECT - Tipo	bugnato		
DECL - Collocazione conicioni DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECL - Collocazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECL - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene intero bene sede della Provincia intero bene intero bene	DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECT - Tipo comicioni DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIT - Tipo facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RST - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine XX RSTF - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene sede della Provincia intero bene	DECU - Ubicazione	facciata principale		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interno bene DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - ELEMENTI DECORATIVI DEC - Ubicazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STC - Riferimento alla parte stree piazza Cavour. STC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RST1 - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene intero bene sede della Provincia intero bene intero bene	DECL - Collocazione	esterna		
DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECL - Collocazione intero bene DECL - Collocazione interna DECU - Ubicazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia uintero bene intero bene	DECT - Tipo	cornicioni		
DECL - Collocazione stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene interna statue DECL - Collocazione interna statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Restrauri RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTT - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia uintero bene	DEC - ELEMENTI DECORATI	DEC - ELEMENTI DECORATIVI		
DECT - Tipo stucchi DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione intero bene DECL - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla intero bene usano Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	DECU - Ubicazione	intero bene		
DEC - ELEMENTI DECORATIVI DECU - Ubicazione interna DECT - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCC - Stato Di CONSERVAZIONE STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTI - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla intero bene USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	DECL - Collocazione	interna		
DECU - Ubicazione interna DECL - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTI - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
DECL - Collocazione interna DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAP - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene intero bene Sede della Provincia intero bene	DEC - ELEMENTI DECORATI	VI		
DECT - Tipo statue LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene statue facciata principale facciata	DECU - Ubicazione	intero bene		
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione facciata principale LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAP - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene		interna		
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIU - Ubicazione LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Tipo di intervento USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene				
LSIU - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene	LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI			
LSIG - Genere lapide LSIT - Tipo Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione buono RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene uso - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
Esistono dieci lapidi inserite nel bugnato del piano terra sulla facciata prospiciente piazza Cavour. CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
CO - CONSERVAZIONE STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte intero bene STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte intero bene RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte intero bene USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	LSIG - Genere	-		
STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene	LSIT - Tipo			
STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RST - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAP - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	CO - CONSERVAZIONE			
parte STCC - Stato di conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio RSTF - Data fine XX RSTF - Data fine USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia intero bene intero bene	STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE		
conservazione RS - RESTAURI RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTF - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene		intero bene		
RST - RESTAURI RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	conservazione	buono		
RSTR - Riferimento alla parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
parte RSTI - Data inizio XX RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
RSTF - Data fine XX RSTT - Tipo di intervento Lavori di manutenzione US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla intero bene USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	parte	intero bene		
RSTT - Tipo di intervento US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene intero bene intero bene	RSTI - Data inizio	XX		
USA - USO ATTUALE USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	RSTF - Data fine			
USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USOR - Riferimento alla intero bene intero bene	-	Lavori di manutenzione		
USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso Sede della Provincia USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene	US - UTILIZZAZIONI			
parte USAD - Uso USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene intero bene Sede della Provincia intero bene				
USO - USO STORICO USOR - Riferimento alla intero bene				
USOR - Riferimento alla intero bene		Sede della Provincia		
Intero bene				
		intero bene		
USOD - Uso monastero	USOD - Uso	monastero		

U - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Amministrazione Provinciale di Salerno ed in parte Demanio dello Stato.
STU - STRUMENTI URBANIST	ICI
STUT - Strumenti in vigore	P.di R. adottato
O - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Vincenzo D'Antonio
FTAD - Data	2007/03/01
FTAN - Codice identificativo	S831500060975_01
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Caputo O.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00008518
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Crisci G./ Campagna A.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	00000296
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Angelis M.
BIBD - Anno di edizione	1937
BIBH - Sigla per citazione	00008501
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Amarotta Arcangelo R.
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	00008495
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESS	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Pierro, Anna Pia

FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Giuseppe	
RVM - TRASCRIZIONE PER IN	RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2011	
RVMN - Nome	Caggiano, Sonia	
AGG - AGGIORNAMENTO - RI	EVISIONE	
AGGD - Data	2011	
AGGN - Nome	Caggiano, Sonia	
AGGE - Ente	S83	
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata	
AGGF - Funzionario responsabile	Villani, Giovanni	
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE		
AGGD - Data	1998	
AGGN - Nome	Sambroia, Enza	
AGGF - Funzionario responsabile	Muollo, Giuseppe	