

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00221251
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Congrega Madonna del Carmelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Manocalzati

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Manocalzati
CTSF - Foglio/Data	n.u.
CTSN - Particelle	(B)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO****GPDPX - Coordinata X** 14.845441**GPDPY - Coordinata Y** 40.94074**GPP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** Costruzione**ATBD - Denominazione** maestranze campane**ATBM - Fonte dell'attribuzione** NR (recupero pregresso)**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENN - Notizia**

La congrega fu fondata nel 1780 e come si evince dall'archivio parrocchiale fu elemento caratterizzante, nei secoli, della vita di Manocalzati di sotto; infatti ebbe notevole importanza e notevole riscontro tra la popolazione del paese, contrapponendosi alle vicissitudini delle altre confraternite. La vicende costruttive non sono elencate negli scritti conservati, poichè non era solito dei confratelli tenere in considerazione essendo maggiormente attenti alle problematiche interne dell'istituzione. Danneggiata dal sisma del 1980, ed in precarie condizioni statiche, fu puntellata, nell'immediato post-sisma, esternamente ed internamente; in tali condizioni versa tutt'oggi con il rischio del cedimento nella parte absidale e con infiltrazioni d'acqua che stanno danneggiando enormemente la parte interna.

RENF - Fonte n.d.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELF - Frazione di secolo** fine**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIN - Numero di piani** +1**PN - PIANTA****PNT - PIANTA****PNTF - Forma** Rettangolare con abside**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCT - Tipo di struttura** parete**SVCM - Materiali** tufo e malta**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai in legno
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	incannucciata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	semisferica
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi ed embrici
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLN - Quantita'	1
SCLL - Collocazione	accesso alla cantoria
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	piastrelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	stucchi decorativi
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare
LSIG - Genere	iscrizione
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	acquasantiere
LSIG - Genere	lapidi
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTI - Data inizio	1851
RSTT - Tipo di intervento	ristrutturazione della congrega
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	deposito
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	congrega
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Congrega Madonna del Carmelo
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S831500221251_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S831500221251_3
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2011
CMPN - Nome	Matonti, Antonello
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata