

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00221310
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	cattedrale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV

PVCC - Comune	Frigento
PVCI - Indirizzo	83040
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Frigento
CTSF - Foglio/Data	14
CTSN - Particelle	(A)
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.099372
GPDPY - Coordinata Y	41.012856
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Il palazzo Testa, come gli altri edifici del centro storico, fu edificato o quanto meno rifatto nel XVII - XVIII secolo. Con molta probabilità come gli altri edifici di Frigento su vecchie preesistenze, essendo quasi certo un insediamento romano nella zona, il che ci è testimoniato dalle imponenti cisterne che si estendono nel sottosuolo della cittadina e che presentano la tecnica dell'opus reticolatus.
RENF - Fonte	8668
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	V d.C.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	V d.C.
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+3
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	basilicale a 3 navate
----------------------	-----------------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCM - Materiali	pietra cementata
-------------------------	------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	facciata principale
--------------------------	---------------------

SVCM - Materiali	pietra lavorata
-------------------------	-----------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volte
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volte
----------------------	-------

SOFF - Forma	a crociera
---------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	solai in legno
----------------------	----------------

SOFP - Caratteristiche	con cassettonato e tele dipinte
-------------------------------	---------------------------------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	tetto
----------------------	-------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	CAPRIATA IN LEGNO
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLN - Quantita'	2
-------------------------	---

SCLL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLN - Quantita'	1
-------------------------	---

SCLL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	cotto/pietra/marmo
----------------------	--------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra lavorata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	facciata
DECM - Materiali	pietra lavorata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	esterne
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	stemma

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	esterne
DECL - Collocazione	facciata
DECT - Tipo	lapide

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	portale

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	cassettonato

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	tele dipinte

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	affreschi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	marmi policromi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	coro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	cancello
DECM - Materiali	in ferro battuto

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
--------------------------	---------

DECT - Tipo	lapide
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
--------------------------	---------

DECT - Tipo	balaustre
--------------------	-----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	interne
--------------------------	---------

DECT - Tipo	altari
--------------------	--------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	portale
--------------------------	---------

LSIG - Genere	iscrizioni
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	" AE. M./ Occe in domus suae magnificentiam refecit aedificium di laurentius Testa 1730"
----------------------------------	--

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1730
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento ad opera di Lorenzo Testa
----------------------------------	---------------------------------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1985
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rifacimento totale. Si conserva l'aspetto architettonico del palazzo: le mura vengono sostituite con muratura in mattoni pieni conservando lo spessore e la forma; le decorazioni in pietra (portali, ecc.) vengono ripulite.
----------------------------------	---

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	1730
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Non è possibile accertare i restauri e gli interventi operati tra il 1730 e quello del 1985
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente religioso cattolico
------------------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S831500221310_2
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pugliese E.
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	00008668
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2011
CMPN - Nome	Matonti, Antonello
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata