SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00679479
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTN - Denominazione	Palazzo Masucci
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Baiano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Baiano
CTSF - Foglio/Data	3
CTSN - Particelle	124
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Edificio della seconda metà del sec. XIX, presenta in buono stato di conservazione tutti gli elementi decorativi della facciata principale e non reca segni di manomissioni e trasformazioni. In seguito ai danni provocati dal sisma del 1980, l'edificio ha subito interventi di consolidamento e di ristrutturazione.
RENF - Fonte	8659

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	00/00/1870
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	inserita con corte
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai piani
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLN - Quantita'	1
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	rampanti su voltine
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	ringhiere
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	cornicioni e marcapiani
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	rilievi in stucco
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTT - Tipo di intervento	Sono stati effettuati interventi di consolidamento delle murature e sostituzione dei solai.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazioni e negozi
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S8370001058_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S8370001058_3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Falco E.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00008659
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2011
CMPN - Nome	Matonti, Antonello
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata