

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00679480
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	scala

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Baiano

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Baiano
CTSF - Foglio/Data	3
CTSN - Particelle	379

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La scala e pochi altri elementi decorativi è quello che resta dell'originario edificio, databile al sec. XVIII, recentemente demolito. Tale edificio, posto all'inizio del lato destro di via S.Giacomo era a pianta quadrangolare con corte centrale. Gravemente danneggiato dal sisma del 1980, attualmente il palazzo è in ricostruzione, i pilastri della scala presentano delle cerchiature in ferro dovute ad un precedente intervento di restauro.

RENF - Fonte	8659
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	di testa
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLG - Genere	a tre rampanti
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	su voltine
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	stucchi
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	E' in corso un intervento di ricostruzione.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	nessuno
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	abitazioni private
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

**CDGG - Indicazione
generica**

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S8370001059_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S8370001059_3

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

De Falco E.

BIBD - Anno di edizione

1985

BIBH - Sigla per citazione

00008659

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

2011

CMPN - Nome

Matonti, Antonello

**FUR - Funzionario
responsabile**

Muollo, Annunziata