

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00679482
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
-------------------------------	---------

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Baiano

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Baiano
CTSF - Foglio/Data	3
CTSN - Particelle	141

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	L'edificio sorto alla fine del sec XIX, conserva pressochè inalterata la sua configurazione originaria, tanto come aspetto volumetrico, quanto come decorazione. A seguito del sisma del 1980, il palazzo è stato oggetto di interventi di sostituzione dei solai e di consolidamento delle murature portanti. Il prospetto principale è stato danneggiato dalla creazione di un aggetto del solaio di copertura che si sostituisce al cornicione di coronamento.

RENF - Fonte	8659
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	inserita con corte
PNTF - Forma	irregolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai piani
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLN - Quantita'	1
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	marcapiano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	inferriate
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	esterne
DECT - Tipo	bugne
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECT - Tipo	busti
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne

DECT - Tipo	calchi
DECM - Materiali	gesso
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	E' in corso un intervento di ristrutturazione dei danni riportati in seguito al sisma del 1980.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	palazzo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S8370001061_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia b/n
FTAD - Data	2011/00/00
FTAN - Codice identificativo	S8370001061_3
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Falco E.
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00008659
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2011
CMPN - Nome	Matonti, Antonello
FUR - Funzionario responsabile	Muollo, Annunziata