

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00679609

ESC - Ente schedatore S83

ECP - Ente competente S83

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiostro

OGTN - Denominazione Chiostro del convento di S.Maria degli Angeli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato Italia

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia AV

PVCC - Comune Montoro Superiore

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montoro Superiore

CTSF - Foglio/Data n.d.

CTSN - Particelle n.d.

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento Costruzione

ATBD - Denominazione maestranze campane

ATBM - Fonte dell'attribuzione NR (recupero pregresso)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento intero bene

RENN - Notizia Il chiostro è attualmente in attesa di consolidamento e restauro come del resto l'intero complesso. Gli unici interventi per adesso effettuati riguardano gli affreschi della volta a botte dell'ingresso.

RENF - Fonte 8694

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	inserita
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	a blocco
SVCM - Materiali	pietra intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volte
SOFF - Forma	a crociera
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	piastrelle di cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECL - Collocazione	ambulacro
DECT - Tipo	affreschi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interne
DECL - Collocazione	volta
DECT - Tipo	affreschi
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTT - Tipo di intervento	Al mometo a livello del chiostro non è stata eseguita nessuna opera di consolidamento e restauro.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	chiostro
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	chiostro
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**CDGG - Indicazione
generica**

detenzione Ente religioso cattolico

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S8370001210_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere**

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAD - Data

2011/00/00

FTAN - Codice identificativo

S8370001210_3

BIB - BIBLIOGRAFIA**BIBX - Genere**

bibliografia di corredo

BIBA - Autore

Galiani A.

BIBD - Anno di edizione

1990

BIBH - Sigla per citazione

00008694

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

2011

CMPN - Nome

Matonti, Antonello

**FUR - Funzionario
responsabile**

Muollo, Annunziata