

# SCHEDA

## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00679617
ESC - Ente schedatore	S83
ECP - Ente competente	S83

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa del SS. Corpo di Cristo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	Italia
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	AV
PVCC - Comune	Moschiano

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Moschiano
CTSF - Foglio/Data	5/1975
CTSN - Particelle	(C)

## GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

### GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

#### GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	14.658353
GPDPY - Coordinata Y	40.87475
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	Costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze campane
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	NR (recupero pregresso)
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	1582 A quest'epoca la presenza della chiesa del SS. Corpo di Cristo è documentata da un successivo atto del 1705 da cui si ricava che fin da quest'anno godeva di speciali privilegi, e da una "rivista pastorale" del 1625 si ricava che era sede di una Confraternita già nel sec. XVI. XVIII(1705) La chiesa all'epoca era sotto l'amministrazione del municipio di Moschiano con un cappellano eletto dai governatori del comune e dai componenti la confraternità del SS. Sacramento. Alla fine di una lunga vertenza tra il cappellano ed la parrocchia di S. Bartolomeo fu riconosciuto il diritto di patronato del comune sulla chiesa. XVIII(1795-96) Nel suo "dizionario geografico-istorico-fisico" Sacco cita la chiesa del Corpo di Cristo come una delle due chiese parrocchiali di Moschiano XIX(1848) A quest'epoca la chiesa risultava "vicina a crollare" e furono necessari consolidamenti e rifacimenti. XX(1941) La chiesa è sede della parrocchia di S. Bartolomeo. XX(1980) Danni in seguito al terremoto.
<b>RENF - Fonte</b>	8685
<b>RENF - Fonte</b>	8695
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVI
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>REVI - Data</b>	00/00/1848
<b>SI - SPAZI</b>	
<b>SII - SUDDIVISIONE INTERNA</b>	
<b>SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale</b>	livelli continui
<b>SIIN - Numero di piani</b>	+1
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNT - PIANTA</b>	
<b>PNTS - Schema</b>	inserita con cappelle e campanile
<b>PNTF - Forma</b>	longitudinale
<b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>	
<b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>	
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCM - Materiali</b>	pietrame
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	cupola
<b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>	
<b>SOF - TIPO</b>	
<b>SOFG - Genere</b>	volte
<b>SOFF - Forma</b>	a botte

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**CP - COPERTURE****CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	tetto
----------------------	-------

<b>CPFF - Forma</b>	a capanna
---------------------	-----------

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

<b>CPCT - Struttura primaria</b>	capriate
----------------------------------	----------

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
---------------------------------------	-------

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

<b>SCLN - Quantita'</b>	1
-------------------------	---

<b>SCLL - Collocazione</b>	interno campanile
----------------------------	-------------------

**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

<b>SCSM - Materiali</b>	ferro
-------------------------	-------

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

<b>PVMG - Genere</b>	Granigliato
----------------------	-------------

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lesene
--------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	frontone
--------------------	----------

<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	triangolare con cornicione
---------------------------------------	----------------------------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	portale
--------------------	---------

<b>DECM - Materiali</b>	pietra
-------------------------	--------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	porta
--------------------	-------

<b>DECM - Materiali</b>	legno
-------------------------	-------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	riquadro
--------------------	----------

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

<b>DECU - Ubicazione</b>	esterne
--------------------------	---------

<b>DECT - Tipo</b>	lapidi
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interne
<b>DECT - Tipo</b>	stucchi e tele
<b>DEC - ELEMENTI DECORATIVI</b>	
<b>DECU - Ubicazione</b>	interne
<b>DECT - Tipo</b>	lacunari
<b>DECQ - Qualificazione del tipo</b>	dipinti
<b>LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI</b>	
<b>LSIU - Ubicazione</b>	facciata principale
<b>LSIG - Genere</b>	lapidi
<b>LSII - Trascrizione testo</b>	1920-1981
<b>RS - RESTAURI</b>	
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX (1964)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Rifacimento soffitto piano in profilati di ferro; rifacimento intonaci, tinteggiatura, decorazioni; sostituzione pavimento.
<b>RST - RESTAURI</b>	
<b>RSTI - Data inizio</b>	XX (1986-89)
<b>RSTT - Tipo di intervento</b>	Interventi dopo i danni causati dal terremoto del 1980. Chiesa: consolidamento della muratura portante e della copertura; ripristino degli intonaci, ritocchi degli stucchi. Campanile: consolidamento della muratura e sostituzione della copertura in legno con capriate in ferro, lamiera, massetto, e guaina. Ricostruzione in ferro della scala in tufo e in legno.
<b>US - UTILIZZAZIONI</b>	
<b>USA - USO ATTUALE</b>	
<b>USAD - Uso</b>	chiesa parrocchiale
<b>USO - USO STORICO</b>	
<b>USOD - Uso</b>	rettoria (chiesa non parrocchiale)
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente religioso cattolico
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Curia vescovile di Nola
<b>NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA</b>	
<b>NVCT - Tipo provvedimento</b>	L.1089/39
<b>STU - STRUMENTI URBANISTICI</b>	
<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	P.R. approvato il 28/2/86; P.R.G. adottato il 10/12/88
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata

<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	2011/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S8370001218_2
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	2011/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S8370001218_3
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Scandone F.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1983
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00008685
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di corredo
<b>BIBA - Autore</b>	Moschiano P.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1972
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	00008695
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	2011
<b>CMPN - Nome</b>	Matonti, Antonello
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Muollo, Annunziata