

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00308687
ESC - Ente schedatore	S42
ECP - Ente competente	S42

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	porta
OGTN - Denominazione	Porta Pieve

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FE
PVCC - Comune	Cento
PVCI - Indirizzo	via Donati

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	cento
CSTA	capoluogo municipale

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	5

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cento
CTSF - Foglio/Data	63
CTSN - Particelle	403

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ignoto
AUTA - Dati anagrafici	XIV
AUTH - Sigla per citazione	00000018

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	periodo medievale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prima costruzione
RENN - Notizia	Non si sa con esattezza l'anno di costruzione della Porta Pieve. Sembra comunque per motivi strutturali che sia posteriore al 1300. Due ipotesi si possono formulare sulla sua situazione originaria. Una fa supporre che si trattasse di una torre isolata con semplice fossato ai lati con costruzione in epoche successive di murature in fregio; l'altra che la torre sia stata costruita insieme alle mura. Ma per alcune caratteristiche delle immorsature con il perimetro delle mura, si propende per la prima. A giudicare poi dallo spessore delle mura di soli cm.75 alla base, si può dedurre che la costruzione sia antecedente all'introduzione di grossi calibri in Emilia (1390) e forse coeva a quella della Rocca (1378). La porta fino ai primi del '900 aveva a fianco una costruzione neogotica e l'andito era decorato con bugnati e decorazioni settecentesche. Il più radicale restauro lo ha subito tra il 1980 e 1983.
RENF - Fonte	Analisi storica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELV - Validita'	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validita'	ca
RELX - Validita'	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVV - Validita'	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validita'	ca
REVX - Validita'	ca
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari

SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in legno
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	solai
STCC - Stato di conservazione	ottimo

STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	soffitti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	ottimo
STCO - Indicazioni specifiche	Data di rilevamento dello stato di conservazione settembre 1985
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1980/00/00
RSTF - Data fine	1983/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e ripristino della struttura originaria.
US - UTILIZZAZIONI	
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	difensivo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cento
CDGI - Indirizzo	via M. Provenzali, 15 Cento (FE)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 364/1909, art. 5
NVCE - Estremi provvedimento	1914/05/19
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.
STUN - Sintesi normativa zona	restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	SBAARA118131
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	SBAARA67768
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	SBAARA67767
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	SBAARA67770
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di fotog
FTAN - Codice identificativo	SBAARA67769
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA0800308687mappa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	SBAPRA0800308687plan_cat

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1914/05/19
FNTN - Nome archivio	SBAP RA Archivio Vincoli
FNTS - Posizione	0800308687
FNTI - Codice identificativo	SBAPRA0800308687ProvTutel

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda catalografica
FNTD - Data	1985
FNTN - Nome archivio	SBAP RA Archivio Catalogo
FNTS - Posizione	0800308687
FNTI - Codice identificativo	SBAPRA0800308687SchedaA

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Tagliatti V.
FUR - Funzionario responsabile	Di Francesco C.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2000
RVMN - Nome	Girardi T.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGGE - Ente	S42
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco
AGGR - Referente scientifico	Grimaldi, Emanuela
AGGF - Funzionario responsabile	Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Delle quattro porte della città rimane come unica testimonianza Porta Pieve, probabilmente costruita verso la fine del XIV sec. Si presenta come una torre, attraversabile da un androne, in cui sono visibili tracce di un ponte levatoio e con le nervature tamponate per consentirne la copertura. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.