


SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00133533
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S74
ECP - Ente competente	S74

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	ex deposito militare
OGTN - Denominazione	ex deposito militare della caserma "Pagliari"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	CR
PVCC - Comune	Cremona
PVCI - Indirizzo	via C. Piccio

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Cremona
CTSF - Foglio/Data	F. 84
CTSN - Particelle	part. mp. 86
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Demanio pubblico Statale, ramo storico-artistico

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento costruzione

ATBD - Denominazione anonimo architetto militare

ATBM - Fonte dell'attribuzione bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica inizio lavori

RENN - Notizia Non si è reperito durante le ricerche negli archivi di Cremona e di Milano una documentazione specifica riguardante le vicende costruttive di questo edificio. L'unico documento che può fissare, seppure approssimativamente, la sua epoca di costruzione è costituito dalla mappa catastale del 1895 di Cremona e Corpi Santi nella quale l'edificio non appare compiutamente indicato. In conseguenza, però, delle successive rettifiche a cui la mappa fu sottoposta nel 1901 il profilo di questa costruzione vi appare solamente tratteggiato. Pertanto si può far risalire l'edificio ai primi anni del XX° secolo. Questa costruzione va collocata nell'ambito di tutto quel complesso di lavori che, ad iniziare della costruzione della cavallerizza (1879), tesero a dotare la caserme Pagliari, Sagromoso e S. Martino di quel nucleo di magazzini e di servizi necessari ad un più proficuo e moderno utilizzo dell'area stessa.

RENF - Fonte Bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1879

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1879

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTS - Schema rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere in mattoni di misura non uniforme

SVCM - Materiali intonaco

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	scheletro in legno e mura
----------------------------------	---------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	cemento
----------------------	---------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	scaffa occidentale
--------------------------	--------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	edicola con pittura di carattere devozionale
--------------------	--

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	pavimenti e strutture murarie
--------------------------------------	-------------------------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	pessimo
--------------------------------------	---------

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

STCO - Indicazioni specifiche	I danni più gravi all'edificio in oggetto sono dovuti all'umidità sia di infiltrazione che di risalita, evidenti soprattutto sulle pareti esterne il cui intonaco è in parte caduto.
--------------------------------------	--

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	detenzione Stato
------------------------------------	------------------

CDGS - Indicazione specifica	Demanio Pubblico Statale, ramo storico-artistico
-------------------------------------	--

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	destinazione di interesse pubblico
----------------------------------	------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
--------------------	----------------------------

FTAN - Codice identificativo	00133533-1
-------------------------------------	------------

FTAT - Note	Estratto mappa catastale (fig.84) redatto dall'ufficio tecnico Erariale di Cremona il 1° ottobre 1969
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133533-2
FTAT - Note	Edificio militare della caserma "Pagliari"; prospetto esterno lato sud-ovest (verso via C.Piccio)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133533-3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133533-4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133533-5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00133533-6
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Morandi M.
CMPN - Nome	Tassini S.
CMPN - Nome	Dordoni A.
FUR - Funzionario responsabile	Boschi R.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Zola A.
AN - ANNOTAZIONI	
	Basso edificio a pianta rettangolare molto allungata. Il lato Sud-Ovest (verso via Piccio) presenta un prospetto molto semplice con paramento

OSS - Osservazioni

di misure non uniformi parzialmente intonacato nella parte alta dell'edificio. L'estrema posizione ovest del lato è occupata da una semplice edicola devozionale, dedicata alla Madonna, incorniciata da una prospettiva ad affresco e protetta da una sporgente gronda in legno (le condizioni di tutta l'edicola sono estremamente precarie). All'estremità opposta si può, invece, notare la traccia di un portone ad arco ribassato tamponato. L'attuale serie di sette finestre rettangolari che giunge sino all'edicola non è originale poichè la settima ed ultima finestra, venendo ad interferire con la finta prospettiva dell'edicola, è stata notevolmente ridotta in grandezza. Il lato Nord-Est (verso la zona verde, ex orti di S. Benedetto), completamente intonacato, è marcato da otto paraste su un alto zoccolo e con semplice capitello liscio, fra le quali si aprono sette porte rettangolari, mentre le due porzioni estreme dell'edificio sono occupate da due portoni con arco ribassato. Il lato Nord-ovest e Sud-Est hanno due facciate di testa con tetto a doppio spiovente e sono a paramento liscio di mattoni intonacato senza alcuna apertura. L'ambiente interno è unico con pavimento in cemento e tetto a capriate lignee sulle quali appoggiano direttamente i coppi. In una delle estremità dell'edificio è stata ottenuta, con una parete divisoria che non giunge sino al tetto, una autorimessa. Zona che dalla fine del '700 in poi fu utilizzata per l'alloggiamento delle truppe collocate negli ex conventi soppressi, trasformati in caserma, data la vicinanza della Piazza d'armi (ex Castello di S. Cremona). Oggi quartiere urbano di edilizia minore per lo più ottocentesco. L'edificio, situato nella zona occupata dai rustici e dagli orti dell'ex convento di S. Benedetto, è collocato a breve distanza dalla cavallerizza per la quale fungeva, probabilmente, da magazzino. Fonte archivistica: Archivio Comunale di Cremona: cat. 18, fabbriche riparazioni, cass. n. 1202; cat. 31, Militari, cass. 1732, 1738; cat. 34, Patrimonio comunale, cass. 1854. (documentazione di riferimento)