SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	18
NCTN - Numero catalogo generale	00157558
ESC - Ente schedatore	S243
ECP - Ente competente	S243
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Santa Maria di Porto Salvo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Calabria
PVCP - Provincia	RC
PVCC - Comune	Scilla
PVCL - Localita'	SCILLA
PVCI - Indirizzo	v. Zagari del Borgo Chianalea
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Scilla
CTSF - Foglio/Data	5/2015
CTSN - Particelle	E
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	

GPI - Identificativo punto	1
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	15.716720388
GPDPY - Coordinata Y	38.254499153
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-10-2015
GPBO - Note	(3220950) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	settecentesca
ATBM - Fonte dell'attribuzione	tradizione orale
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Tra le sette chiese del centro di Scilla è tra le più significative, presentando, dopo la matrice, il maggior numero di statue raffiguranti i Santi della tradizione locale e di oggetti artistici legati alle funzioni liturgiche. Notevolmente danneggiata dal sisma del 1783 e distrutta quasi interamente da quello del 1908 fu ricostruita, conservando intatte le linee che ne esaltano la bellezza. Anticamente la chiesa possedeva cinque altari dedicati, il principale, alla Madonna di Porto Salvo, uno al Crocifisso, uno a Sant'Andrea, uno a Santa Lucia e uno a San Camillo de Lellis.
RENF - Fonte	Documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad una navata

PNTF - Forma	rettangolare
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scalone
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	classicheggianti
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sagrato
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiere
DECM - Materiali	ferro battuto
DECM - Materiali	ghisa
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	frontone
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	frontone
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	tondo
DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante Madonna col Bambino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paliotto

DECQ - Qualificazione del tipo	raffigurante Santa Lucia
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare maggiore
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statue
DECQ - Qualificazione del tipo	Santi Cosma e Damiano
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare di sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	crocifisso
DECM - Materiali	legno
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	altare di sinistra
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	angeli reggi torcia
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	compasso
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	rosa dei venti
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ingresso sagrato
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	Piazza - Porto Salvo 1908
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1443548733283
FTAT - Note	Immagine presente sul web
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giuseppina Vitetta
FTAD - Data	Giugno 2013
FTAN - Codice identificativo	New_1443548842543
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Giuseppina Vitetta
FTAD - Data	Giugno 2013
FTAN - Codice identificativo	New_1443549026224
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Viviana Ruberto
RSR - Referente scientifico	Giuseppina Stracuzzi
FUR - Funzionario responsabile	Giuseppina Vitetta
FUR - Funzionario responsabile	Pietro Frappi