

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

### NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00353199

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica podere

OGTN - Denominazione PODERE SANTA MARIA IN BORRACCIA ex CONVENTO

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione CONVENTO DI SANTA MARIA IN BORRACCIA

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia GR

PVCC - Comune Magliano in Toscana

PVCL - Località MAGLIANO IN TOSCANA

PVCI - Indirizzo Località Podere Santa Maria

### SET - SETTORE

<b>SETT - Tipo</b>	TP
<b>SETD - Denominazione</b>	Podere Santa Maria
<b>CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Magliano in Toscana
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	75
<b>CTSN - Particelle</b>	16 (parte)
<b>CTSP - Proprietari</b>	Proprietà privata
<b>CTSE - Particelle ed altri elementi di confine</b>	23, 11, 5
<b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>	
<b>GPI - Identificativo punto</b>	2
<b>GPL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>	
<b>GPDP - PUNTO</b>	
<b>GPDPX - Coordinata X</b>	689625.01014
<b>GPDPY - Coordinata Y</b>	4717820.8018
<b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>	punto approssimato
<b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>	rilievo da cartografia senza sopralluogo
<b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b>	ETRS89 UTM32
<b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>	
<b>GPBB - Descrizione sintetica</b>	ICCD1010945_rt_ofc.1
<b>GPBT - Data</b>	11-10-2015
<b>GPBO - Note</b>	(3534540) -Ortofotocarta 2010- ( <a href="http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&amp;">http://www502.regione.toscana.it/cartografia/wmsraster/com.rt.wms.RTmap/wms?map=wmsofc&amp;</a> ) -rt_ofc.10k10
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
<b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>	intero bene
<b>ATBD - Denominazione</b>	Romanico lombardo
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	bibliografia
<b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>	analisi stilistica
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	note storiche e descrizione
	La costruzione sorge a breve distanza dai ruderi della chiesa di San Bruzio verso nord-est. Doveva, senza ombra di dubbio, (date le notizie

reperite sui testi) essere un convento dell'ordine benedettino; Guido Gianni ritiene infatti probabile che siano stati questi monaci a far costruire la chiesa di San Bruzio che sappiamo avere antichissime origini (anteriori al 1000). Infatti in una Bolla del Pontefice Onorio III emessa il 20 dicembre 1216 si confermavano all'Abbazia di Sant' Antimo, presso Montalcino, i lasciti sulle terre di Pereta, Oliveto e la chiesa di San Bruzio, precedentemente concessi con diploma imperiale il 29 Dicembre 813 da Ludovico il Pio terzo figlio di Carlo Magno. La presenza dell'ordine benedettino è confermata del resto dall'architettura di numerose costruzioni, ma anche dello stesso convento che sebbene restaurato di recente, presenta ancora tracce dell'arte romanico-lombarda dei maestri Comacini.

**RENN - Notizia**

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

IX

**RELV - Validità**

(?)

**RELI - Data**

813/12/23

**RELX - Validità**

ante

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

IX

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

descrizione

**RENN - Notizia**

Dal punto di vista planimetrico possiamo definire l'ex convento come una struttura centrale lunga e stretta alla quale sono addossati lateralmente altri piccoli blocchi; l'andatura movimentata della pianta si ripete anche dal lato prospettico con snellezza e plasticità. Frontalmente l'edificio è caratterizzato dal corpo centrale con portone ad arco a sesto ribassato e al piano superiore tre finestre, di cui quella centrale con terrazzo, che conservano ancora una piccolissima traccia che porta a ritenere che anche le finestre si aprissero ad arco a sesto ribassato. Sulla sinistra si addossa un piccolo blocco più basso (probabilmente di epoca posteriore) con arco a tutto sesto al piano terra che consente l'accesso all'interno, al piano superiore sono delle finestrelle, alcune delle quali tamponate. Il fianco sinistro, nel complesso abbastanza semplice, è caratterizzato da una serie di aperture al piano superiore; più in basso sono delle piccole finestre che danno luce alle cantine.

**RENF - Fonte**

bibliografia

**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**

**RELS - Secolo**

IX

**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**

**REVS - Secolo**

XVIII

**REVF - Frazione di secolo**

fine

**RE - NOTIZIE STORICHE**

**REN - NOTIZIA**

**RENr - Riferimento**

intero bene

**RENS - Notizia sintetica**

descrizione

<b>RENN - Notizia</b>	Uno degli elementi più interessanti è rappresentato dalla scala posta sul fianco destro parallela al muro perimetrale. Nonostante i notevoli restauri sia le pedate che le alzate sono in pietra originaria e sembrerebbe autentica anche la struttura in elevazione che funge da parapetto per la scala e da affaccio al pianerottolo, sotto il quale una apertura voltata consente l'accesso ad un piccolo ambiente dove a sua volta un'altra apertura conduce all'interno. Questo lato dell'edificio, che termina con quella che dovevavessere la chiesa, ha dunque conservato maggiormente l'antica struttura: infatti quest'ultima (oggi granaio e deposito attrezzi) ha internamente soffitto a travi in legno con copertura a capanna e all'esterno, a parte la realizzazione in pietra grossolanamente sbazzata assai più evidente che sulle altre strutture murarie, ha ancora in alto una finestrella strombata ad arco con cornice .
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	IX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENS - Notizia sintetica</b>	note storiche e descrizione
<b>RENN - Notizia</b>	Il convento doveva avere anche un muro di cinta perchè non molto lontano ne è ancora in piedi un tratto realizzato con pietrame rinforzato da laterizio. Tutto il complesso è quindi in pietra con costole angolari, le coperture sono a capanna. E' quanto mai difficile rintracciare in una struttura profondamente restaurata e quindi modificata la forma originaria e questo sia dal lato di indagine visiva che da quello bibliografico: infatti, del Convento o Chiesa di Santa Maria in Borraccia, le uniche notizie reperite e citate, anche se estremamente valide dal punto di vista storico, non consentono una indagine accurata e proficua. Non si esclude però che uno studio più particolareggiato e attento possa consentire il raggiungimento di migliori risultati.
<b>RENF - Fonte</b>	bibliografia
<b>RENF - Fonte</b>	analisi stilistica
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	IX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>REVF - Frazione di secolo</b>	fine
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	Edificio a pianta articolata; strutture portanti in laterizio e pietra; copertura a tetto.
<b>PN - PIANTA</b>	
<b>PNR - Riferimento alla parte</b>	intero bene

**PNT - PIANTA**

<b>PNTQ - Riferimento piano o quota</b>	p.t.
<b>PNTS - Schema</b>	articolato
<b>PNTF - Forma</b>	irregolare

**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

<b>SVCU - Ubicazione</b>	intero bene
<b>SVCT - Tipo di struttura</b>	parete
<b>SVCC - Genere</b>	in muratura
<b>SVCM - Materiali</b>	laterizio
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra
<b>SVCM - Materiali</b>	pietra da taglio

**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

<b>SOU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**SOF - TIPO**

<b>SOFG - Genere</b>	soffitto
----------------------	----------

**CP - COPERTURE**

<b>CPU - Ubicazione</b>	intero bene
-------------------------	-------------

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

<b>CPFG - Genere</b>	a tetto
<b>CPFF - Forma</b>	a capanna

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

<b>CPMR - Riferimento</b>	intera copertura
<b>CPMT - Tipo</b>	tegole
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	coppi
<b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b>	embrici
<b>CPMM - Materiali</b>	laterizio

**US - UTILIZZAZIONI****USA - USO ATTUALE**

<b>USAR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USAD - Uso</b>	abitazione

**USO - USO STORICO**

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	convento

**TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI****CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione</b>	
---------------------------	--

generica

proprietà privata

## DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19162
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Nord

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19163
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Sud

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19164
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Est: particolare delle scale

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19166
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Sud

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19165
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Est

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19167
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Sud-Ovest

### FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00

<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19169
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Ovest
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia b/n
<b>FTAD - Data</b>	1993/00/00
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	S60F353199/19168
<b>FTAT - Note</b>	Prospetto Sud-Ovest: particolare
<b>DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA</b>	
<b>DRAX - Genere</b>	documentazione esistente
<b>DRAT - Tipo</b>	estratto di mappa catastale
<b>DRAS - Scala</b>	1:1000
<b>DRAN - Codice identificativo</b>	S60D353199 catastale
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia di confronto
<b>BIBA - Autore</b>	Biasutti R.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1978
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	BIB60131
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1993
<b>CMPN - Nome</b>	Gitto, M.R.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2015
<b>RVMN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2015
<b>AGGN - Nome</b>	Caldelli, Laura
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Rotundo, Felicia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Rotundo, Felicia