

SCHEDA

A		N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE		REGIONE	N.
CODICI	8/00206045	ITA:	SPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTICI - SUCCI - SANREMO	42	ENTITA ROMAGNA	3	
PROVINCIA E COMUNE:	RA - BRISIGHELLA ESU 211	DESCRIZIONE:					
LUOGO:	FRAATELLI CARDINALI CIOCCIANI, 31; (+ RAM)	1) Il complesso conventuale sorge in posizione antipodaria rispetto all'agglomerato urbano; è ubicato su un terreno pianeggiante a fianco della chiesa di Santa Maria Degli Angeli e prospetta su un ampio spazio perimetrato da mura, tergalmente fino al terrapieno della fessura si trova un grande orto coltivato. Il convento ospita un impianto pianimetrico schematicamente ad L con corpi di fabbrica a struttura semplice, passante, e doppio strutturale, triplo distributivo, parte dei quali articolati intorno ai due chiostri rettangolari.					
OGGETTO:	CHIESA E CONVENTO DELL'OSSERVANZA CONVENTO	2) L'intero complesso, benché sia il risultato di aggregazioni diacroniche, fa riferimento ad una volumetria unitaria articolata su due piani fuori terra.					
CATASTO:	F.59 A (1976), part. 306,306	L'assetto distributivo è organizzato, su percorsi gerarchizzati, intorno ai due cortili, con tre accessi dallo esterno: uno dal portico della chiesa, uno dal presbitero e l'ultimo da via del Macello. L'impianto strutturale si compone di murature portanti in pietra e laterizi e di strutture partiformi su cui poggiano i sistemi spingenti costituiti da volte a crociera, volte a botte lunettate e da volte alla toscana. Le coperture sono realizzate con capriato ligneo con struttura secondaria e mista, tavelle e manto in coppi.					
CRONOLOGIA:	XVI (1519,1520-1528);XVII (inizi);XVIII (1798);XIX (1806,1817,1866,1873,1890)	3) L'edificio conventuale presenta un assetto disomogeneo dal punto di vista compositivo, determinato dalla presenza discontinua di opere di finitura ad intonaco liscio tinteggiato. v. all.2. Questo è caratterizzato dalla presenza risolutiva data dall'assetto formale e compositivo del primo chiostro, ad est esso si articola su quattro lati con portico ad arcate su pilastri, in muratura a facciavista, in parte coronati ad in parte reinserrati fra contraforti e struttura di sostegno in muratura intonacata. Sui lati Est ed Ovest si apre un loggiato al secondo piano.					
AUTORE:	?	Durante i recenti lavori di manutenzione sono stati lasciati a facciavista i pilastri e le giunte degli archi del loggiato nonché i pilastri del piano terra ed ampi tratti di muratura all'aspetto delle volte a crociera (v. all. 6)					
DEST. ORIGINARIA:	convento; magazzino; scuola; case popolari						
USO ATTUALE:	convento, centro sociale						
PROPRIETA:							
VINCOLI:	LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI							
PIANTA:	(isolato) ad L; coppi doppio strutturale, 2 chiostri porticati.						
COPERTURE:	Tetto a falde, capriate in legno, manto in coppi.						
VOLTE + SOLAI:	volte a crociera; a botte lunettate; alla toscana; solai (v. all. 6)						
SCALE:	1 scala a due rampe; travi in c.a.; gradini in graniglia.						
TECNICHE MURARIE:	Muratura in blocchi irregolari di arenaria; vista; intonacata.						
PAVIMENTI:	Rinnovati in mattonelle e graniglia di cemento.						
DECORAZIONI ESTERNE:	Cornicione in cotto.						
DECORAZIONI INTERNE:	Affreschi; portali.						
ARREDAMENTI:	Arredi sacri; tele.						
STRUTTURE SOTTERRANEE:	0 p.s.; fond. non accertabili.						

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 09

NCTN - Numero catalogo generale 00234971

NCTS - Suffisso numero catalogo generale A

ESC - Ente schedatore S60

ECP - Ente competente S60

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione benedettina

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Maria Maddalena

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Convento di Santa Maria Maddalena

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Toscana

PVCP - Provincia GR

PVCC - Comune Grosseto

PVCL - Località MONTEPESCALI

PVCE Colle di Santa Maria

PVCI - Indirizzo Colle di Santa Maria

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	TP
SETD - Denominazione	Colle di Santa Maria
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Grosseto
CTSF - Foglio/Data	18/1983
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CSS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE STORICA	
CSSD - Denominazione e tipologia del catasto	Catasto Storico della Toscana
CSSF	sezione G Poggio di S. Maria
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.189484986
GPDPY - Coordinata Y	42.771214698
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1007610_idrst10k
GPBT - Data	28-10-2015
GPBO - Note	(3459925) -CTR 10.000- (http://web.rete.toscana.it/sgrwms/com.rt.wms.RTmap) -idrst10k
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	intero bene
ATBD - Denominazione	Romanico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione/descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione e descrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XI

REVS - Secolo	XIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	costruzione in pietra in parte ridotta a rudere
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	a navata unica
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	muratura di blocchi irregolari
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF - Genere	a volta
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	a pietrame
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti interne
DECT - Tipo	tracce di colorazioni (affreschi)
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	Sono stati eseguite delle riparazioni sulla navata, probabilmente in

RSTT - Tipo di intervento	tempi remoti, ma non documentabili.
----------------------------------	-------------------------------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	in stato di abbandono
-------------------	-----------------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	origine
---------------------------------------	---------

USOD - Uso	Convento dei frati Benedettini
-------------------	--------------------------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

FTAN - Codice identificativo	S60F234971_63124
-------------------------------------	------------------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia b/n
--------------------	----------------

FTAD - Data	1995
--------------------	------

FTAE - Ente proprietario	SBAP SI
---------------------------------	---------

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	mappa catastale
DRAS - Scala	1:1000

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Repetti E.
BIBD - Anno di edizione	1855
BIBH - Sigla per citazione	BIB60033

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Santini L.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	BIB60076

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Guidi P.
BIBD - Anno di edizione	1932
BIBH - Sigla per citazione	BIB60088

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1987
CMPN - Nome	Pavone R.
FUR - Funzionario responsabile	Rotundo F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Raffaelli B.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Raffaelli B.
AGGR - Referente scientifico	Rotundo F.
AGGF - Funzionario responsabile	Rotundo F.