

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00289181
ESC - Ente schedatore	S107
ECP - Ente competente	S107

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni	1300289182
ROZ - Altre relazioni	1300289181

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	portale
OGTV - Identificazione	pendant

QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero	1
---------------	---

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Magliano de' Marsi
PVCL - Localita'	MAGLIANO DE'MARSI
PVE - Diocesi	AVEZZANO
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia	percorso viario
LDCC - Complesso monumentale di appartenenza	ruderi
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	
UBO - Ubicazione originaria	OR
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Secolo	XIX
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	1800
DTSF - A	1899
DTM - Motivazione cronologia	contesto
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
ATBR - Riferimento all'intervento	esecuzione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	contesto
MT - DATI TECNICI	
MTC - Materia e tecnica	pietra
MIS - MISURE	
MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	164
MISL - Larghezza	190
MISP - Profondita'	14
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	La parte inferiore del portale è andata perduta, probabilmente al momento dell'innalzamento del piano stradale. La pietra ha subito attacchi biologici e chimici.
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
DESO - Indicazioni	Portale ad arco a tutto sesto, costituito da più conci in pietra locale.

sull'oggetto	Manca la parte inferiore.
DESI - Codifica Iconclass	nessun soggetto
DESS - Indicazioni sul soggetto	nessun soggetto
NSC - Notizie storico-critiche	La parte inferiore del portale è andata perduta probabilmente in occasione del terremoto del 13 gennaio del 1915.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1446201350563
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Di Cristofano E.
RSR - Referente scientifico	Mucciante G.
FUR - Funzionario responsabile	Cianetti M. A.