

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 13 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00289697 |
| ESC - Ente schedatore | S106 |
| ECP - Ente competente | S106 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|----------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | palazzo |
| OGTQ - Qualificazione | privato |
| OGTN - Denominazione | Mannetti |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|-----------------------------------|--|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Abruzzo |
| PVCP - Provincia | AQ |
| PVCC - Comune | L'Aquila |
| PVCI - Indirizzo | corso Vittorio Emanuele II, 139 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | via del Carmine / piazza Regina Margherita |

CST - CENTRO STORICO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| CSTD - Denominazione | quarto di Santa Maria di Paganica |
|----------------------|-----------------------------------|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|--|---|
| CTSC - Comune | L'Aquila |
| CTSF - Foglio/Data | 98 |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | ignoto |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |
| RS - RESTAURI | |
| RST - RESTAURI | |
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2013/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | riparazioni, ripristino dell'agibilità, miglioramento sismico |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà privata |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DM (L. n. 1089/1939, art. 1) |
| NVCE - Estremi provvedimento | 2001/09/17 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SUAQ |
| FTAN - Codice identificativo | 1300289697_01 |
| FTAF - Formato | JPEG |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SUAQ |

| | |
|--|-------------------------------------|
| FTAF - Formato | JPEG |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 2 |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene di proprietà privata |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 2015 |
| CMPN - Nome | Gabbatore, Roberta |
| RSR - Referente scientifico | Vittorini, Maria Alessandra |
| FUR - Funzionario responsabile | Meduri, Giuseppe |
| AN - ANNOTAZIONI | |