## **SCHEDA**



TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00091029
ESC - Ente schedatore	S81
<b>ECP - Ente competente</b>	S81
OG - OGGETTO	

**OGT - OGGETTO** 

OGTD - Definizione villa

tipologica vina
OGTQ - Qualificazione privata

**OGTN - Denominazione** Villa De Simone

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

## PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia BN
PVCC - Comune Arpaia

PVCL - Localita' ARPAIA

PVCI - IndirizzoPVCAVia delle Grazie 19Via Forche Caudine

PVE - Diocesi BENEVENTO

**CST - CENTRO STORICO** 

CSTN - Numero d'ordine 001

CSTD - Denominazione Centro storico di Arpaia capoluogo municipale

**ZUR - ZONA URBANA** 

ZURN - Numero 01

**ZURD - Denominazione** Centro Antico

SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	01
<b>SETP - Numero nel settore</b>	01
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	ALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	ASTALE
CTSC - Comune	Arpaia
CTSF - Foglio/Data	3A/2013
LS - LOCALIZZAZIONE STORICA	A
LST - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
LCS - LOCALIZZAZIONE STO	RICA
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Regno di Napoli
LCST - Ripartizione territoriale	Principato Ultra
LCSI - Insediamento /Localita'	Casale di Arpaia
LCSD - Data	XIII-XIX
LCSF - Fonte	365 (BIB 1)/ 371 (BIB 3)
LCS - LOCALIZZAZIONE STO	RICA
LCSR - Area di appartenenza territoriale	Regno delle Due Sicilie
LCST - Ripartizione territoriale	Principato Ultra
LCSI - Insediamento /Localita'	Casale di Arpaia
LCSD - Data	1806-1861
LCSF - Fonte	371 (BIB 3)
LVS - VIABILITA' STORICA	
LVSD - Denominazione	via Forche Caudine
LVST - Data	età medioevale
LVSF - Fonte	377 (BIB 7)
LVSN - Note e osservazioni	La via Forche Caudine è una degli assi viari della cittadella longobarda descritta nel testo del Di Fabrizio. Questa si apre nella porta d'ingresso alla cittadella, ancora presente ed addossata alla Villa De Simone, che insiste con la sua parte orientale proprio su ambienti e strutture ascrivibili a tale murazione.
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

analisi tipologica ATBM - Fonte dell'attribuzione **ATBM - Fonte** analisi stilistica dell'attribuzione **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA** ala sinistra, fondazioni, muro di fondo **RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica** preesistenze **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** VII **RELS - Secolo RELV - Validita'** ca **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XI **REVV - Validita'** ca **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** nucleo centrale **RENS** - Notizia sintetica inizio lavori **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO RELS - Secolo XVII RELV - Validita'** (?) **REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo XVIII REVV - Validita'** (?) **RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA RENR - Riferimento** intero bene **RENS - Notizia sintetica** ristrutturazione **REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO** XIX **RELS - Secolo RELV - Validita' REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE REVS - Secolo** XIX 1899 **REVI - Data** PE - PREESISTENZE **PRE - PREESISTENZE** PREU - Ubicazione ala sinistra, fondazioni e murazione di fondo dell **PREI - Individuazione** arco di ingresso e murazione longobarda in pietrame misto SI - SPAZI SII - SUDDIVISIONE INTERNA **SIIR - Riferimento** intero bene SIIO - Tipo di suddivisione livelli continui orizzontale

SIIN - Numero di piani	4
SIIP - Tipo di piani	p. t. + p. 1 + sottotetto + seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione	Villa con giardino circostante, di forma regolare, impianto di base
strutturale primaria	quadrangolare, con tetto a doppia falda e terrazze a livelli sfalsati
ISS - ELEMENTI STRUTTURA	
ISSU - Ubicazione	lato sinistro del prospetto principale
ISST - Tipo	arco di pietra
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t. + p. 1 + p. sottote
PNTS - Schema	a blocco
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	paraste
PNTE - Dati icnografici significativi	trabeazioni
PNTE - Dati icnografici significativi	arco
PNTE - Dati icnografici significativi	ringhiere
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	muratura intonacata
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	'A
SVCU - Ubicazione	ala sinistra
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura a sacco
SVCQ - Qualificazione del genere	in pietrame misto
-	

SVCM - Materiali	muratura intonacata da cui emerge in qualche punto la tessitura muraria sottostante in pietrame misto
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOFP - Caratteristiche	lunettata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	tutti i livelli
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	laterocementizio
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	
CPCR - Riferimento	corpo principale
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	$\mathbf{A}$
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE EST	TERNA

CPFG - Genere	piana
CPFF - Forma	terrazzo di copertura
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	terrazzo
CPCT - Struttura primaria	soletta
CPM - MANTO DI COPERTUR	A
CPMR - Riferimento	terrazzo
CPMT - Tipo	lastre
CPMQ - Qualificazione del tipo	bituminose
CPMM - Materiali	piastrelle in laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	vialetti del giardino e seminterrato
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	lisce
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	finestre di tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	trabeazioni aggettanti, scorniciate, sostenute da gattoni, a coronamento delle finestre del piano nobile
DECM - Materiali	pietrame e stucco
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI
DECU - Ubicazione	ala sinistra del prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	arco di pietra
DECQ - Qualificazione del tipo	arco di ingresso della murazione longobarda, con i due fronti a tutto sesto e i piedritti di pietra calcarea tra cui è presente una volta a botte in getto di conglomerato cementizio misto a inerti sbozzati, sostenuta da due catene di legno
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	conglomerato cementizio misto ad inerti sbozzati
DECM - Materiali	legno

STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCR - Riferimento alla parte  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCC - Stato di conservazione  STCC - Indicazioni specifiche  Diuono  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  STCO - Indicazioni specifiche  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  DI - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  Droprietà privata	DEC - ELEMENTI DECORAT	IVI
DECT - Tipo DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - CONDIZIONE STEMMI LSIL - Ubicazione LSIG - Genere LSIT - Tipo DECM - Materiali DECM - Materiali DECM - CONDIZIONE DECM - Materiali DECM - Materiali DECM - Materiali DECM - CONDIZIONE DECM - Materiali DECM -	<b>DECU - Ubicazione</b>	balcone del prospetto principale e del prospetto r
DECQ - Qualificazione del tipo DECM - Materiali DECM - Conservazione testo DEST - STATO DI CONSERVAZIONE DECM - STCR - Riferimento alla parte DECM - Materiali	<b>DECL - Collocazione</b>	esterna
tipo DECM - Materiali Metallo  AI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - SCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSI - SCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI LSIG - Genere iscrizione LSIG - Genere iscrizione LSIG - Genere iscrizione LSIG - Transcrizione testo 1899 LSIC - Tecnica incisa/o LSIM - Materiali metallo  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZ	DECT - Tipo	ringhiera
LSCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI		a motivi decorativi in stile liberty
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI  LSIU - Ubicazione freno del cancello di ingresso al giardino  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo data di ultimazione lavori  LSII - Trascrizione testo 1899  LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  CO-CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte corpo principale  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STCR - Riferimento alla parte ala sinistra  STCC - Stato di conservazione  STCR - Riferimento alla parte struttura della vilta, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  STCC - Indicazioni specifiche intero bene abitazione  STCO - Indicazioni specifiche intero bene abitazione  STCO - STATO DI CONSERVAZIONE  STCO - Indicazioni specifiche intero bene abitazione  STCO - Indicazioni specifiche intero bene abitazione  STCO - STATO DI CONSERVAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte intero bene abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte intero bene abitazione  USOD - Uso abitazione proprietà privata	DECM - Materiali	metallo
LSIU - Ubicazione freno del cancello di ingresso al giardino  LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo data di ultimazione lavori  LSII - Trascrizione testo 1899  LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  O- CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte corpo principale  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte ala sinistra  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte ala sinistra  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USA - Riferimento alla parte intero bene abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata	I - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEM	MI
LSIG - Genere iscrizione  LSIT - Tipo data di ultimazione lavori  LSII - Trascrizione testo 1899  LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  CO - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCR - Riferimento alla parte  STCR - Riferimento alla parte  STCO - Indicazioni specifiche  Intero bene  abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA PONOCII  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione	LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, ST	ГЕММІ
LSIT - Tipo data di ultimazione lavori  LSII - Trascrizione testo 1899  LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  O- CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte corpo principale  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STCR - Riferimento alla parte  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCC - Indicazioni specifiche buono  STCO - Indicazioni specifiche L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  SS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte intero bene  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte intero bene  usco - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte uscon di intero bene  abitazione  TU-CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E Proprietà privata	LSIU - Ubicazione	freno del cancello di ingresso al giardino
LSII - Trascrizione testo 1899  LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCR - Riferimento alla parte  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni specifiche  STCR - Riferimento alla parte  USAR - Riferimento alla parte  USAR - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso abitazione  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  USOD - Uso abitazione  UCONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA E Proprietà privata	LSIG - Genere	iscrizione
LSIC - Tecnica incisa/o  LSIM - Materiali metallo  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte corpo principale  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte ala sinistra  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche buono  STCO - Indicazioni specifiche indicazioni specifiche struttura della parte buono  STCO - Indicazioni specifiche indicazioni specifiche interception inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata	LSIT - Tipo	data di ultimazione lavori
LSIM - Materiali metallo  O - CONSERVAZIONE  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte corpo principale  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte alla sinistra  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche buono  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte intero bene abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte intero bene abitazione  USOD - Uso abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata	LSII - Trascrizione testo	1899
STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCC - Stato di conservazione, per quanto riguarda la struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  SIS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - Uso  Intero bene abitazione  USOD - Uso  abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata	LSIC - Tecnica	incisa/o
STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCC - Stato di conservazione  STCC - Stato di conservazione  STCC - Indicazioni specifiche  STCC - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni specifiche  STCO - Indicazioni inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  STCO - Indicazioni intero bene abitazione  USAR - Riferimento alla parte  USAD - USO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - USO  DIO - USO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - USO  DIO - USO	LSIM - Materiali	metallo
STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  STCR - Riferimento alla parte  STCC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione, per quanto riguarda la struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  SS - UTILIZZAZIONI  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso abitazione  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata	O - CONSERVAZIONE	
parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche STCR - Riferimento alla parte STCC - Stato di conservazione STCO - Indicazioni specifiche  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  SS - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso STORICO  USOR - Riferimento alla parte USOD - Uso Abitazione  USOD - Uso Abitazione  TI - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione  Proprietà privata	STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
STCO - Indicazioni specifiche  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  Abitazione  USOD - Uso  Abitazione  U-CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  Droprietà privata		corpo principale
specifiche struttura e le superfici intonacate e decorate con stucchi  STC - STATO DI CONSERVAZIONE  STCR - Riferimento alla parte ala sinistra  STCC - Stato di conservazione buono  STCO - Indicazioni specifiche L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso abitazione  USOR - Riferimento alla parte intero bene  USOD - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte intero bene  USOD - Uso abitazione  U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata		buono
STCR - Riferimento alla parte  STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata		
parte STCC - Stato di conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata	STC - STATO DI CONSERVA	ZIONE
Conservazione  STCO - Indicazioni specifiche  L'arco di ingresso della murazione longobarda, le cui reni sono inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  Droprietà privata		ala sinistra
inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione, mostrando a vista la tessitura muraria tipicamente medioevale.  IS - UTILIZZAZIONI  USA - USO ATTUALE  USAR - Riferimento alla parte  USAD - Uso  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso  abitazione  USOD - Uso  abitazione  U- CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata		buono
USAR - Riferimento alla intero bene  USAD - Uso abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene parte  USOD - Uso abitazione  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata		inglobate nella struttura della villa, è in buono stato di conservazione,
USAR - Riferimento alla parte intero bene  USAD - Uso abitazione  USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla parte  USOD - Uso abitazione  USOD - Uso abitazione  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata	S - UTILIZZAZIONI	
usado - Uso abitazione  Uso - Uso storico  Usor - Riferimento alla parte  Usodo - Uso abitazione  Usodo - Uso abitazione  Usodo - Uso abitazione  Usodo - Condizione giuridica e vincoli  Cdg - Condizione proprietà privata	USA - USO ATTUALE	
USO - USO STORICO  USOR - Riferimento alla intero bene  USOD - Uso abitazione  U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata		intero bene
USOR - Riferimento alla intero bene  USOD - Uso abitazione  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione proprietà privata	USAD - Uso	abitazione
usod - Uso abitazione  TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI  CDG - CONDIZIONE GIURIDICA  CDGG - Indicazione  proprietà privata	USO - USO STORICO	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione  proprietà privata		intero bene
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG - Indicazione proprietà privata	USOD - Uso	abitazione
CDGG - Indicazione	U - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
proprietà privata	CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
	CDGG - Indicazione generica	proprietà privata

STUT - Strumenti in vigore	PRG
STUN - Sintesi normativa zona	zona A - centro storico. Indicazioni: restauro statico conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	91029/1
FTAF - Formato	.jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTAF - Formato	.jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTAF - Formato	.jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTAF - Formato	.jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTAF - Formato	.jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Falcone Maria
FTAD - Data	2015
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:1000
DRAD - Data	2015
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	carta topografica
DRAS - Scala	1:2000
DRAD - Data	1986
ADM - ALTRA DOCUMENTA	ZIONE MULTIMEDIALE
ADMX - Genere	documentazione esistente
ADMP - Tipo	file in formato .jpeg
ADMA - Autore	Colavincenzo Nando
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Giustiniani Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1797
BIBH - Sigla per citazione	365
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Meomartini Alfonso
BIBD - Anno di edizione	1907
BIBH - Sigla per citazione	372
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Iamalio Antonio
BIBD - Anno di edizione	1918
BIBH - Sigla per citazione	371
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Croce Benedetto
BIBD - Anno di edizione	1925
BIBH - Sigla per citazione	366
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Mario Rotili
BIBD - Anno di edizione	1958
BIBH - Sigla per citazione	374
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bove Francesco
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	376
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Fabrizio Lorenzo
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	377
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	Falcone Maria
FUR - Funzionario responsabile	Caterino Maria Teresa