

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 13 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00289703 |
| ESC - Ente schedatore | S106 |
| ECP - Ente competente | S106 |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--|
| OGTD - Definizione tipologica | edificio |
| OGTQ - Qualificazione | religioso |
| OGTN - Denominazione | Canonica e Sacrestia della Chiesa di Santa Maria del Suffragio |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|--------------|--------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
|--------------|--------|

| | |
|--|---------------------|
| PVCR - Regione | Abruzzo |
| PVCP - Provincia | AQ |
| PVCC - Comune | L'Aquila |
| PVCL - Localita' | L'AQUILA |
| PVCI - Indirizzo | piazza Duomo, 41-42 |
| PVCV - Altre vie di comunicazione | via dei Ramieri |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---|--|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | L'Aquila |
| CTSF - Foglio/Data | 101 |
| CTSN - Particelle | BO |
| CTSN - Particelle | 1359 |
| CTSN - Particelle | 1362 |
| CTSE - Particelle ed altri elementi di confine | Confraternita di Santa Maria del Suffragio / Arcidiocesi dell'Aquila |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|-----------------------|
| GPI - Identificativo Punto | 1 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.397811 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.348507 |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | fonte archivistica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|--|---|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | costruzione, rifacimenti, riparazioni e modifiche |
| RENF - Fonte | SUAQ - Progetti post sisma 2009 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVIII |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XXI |
| REVF - Frazione di secolo | prima metà |

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| RSTR - Riferimento alla parte | intero bene |
| RSTI - Data inizio | 2013/00/00 |
| RSTT - Tipo di intervento | riparazioni con miglioramento sismico |

US - UTILIZZAZIONI**USO - USO STORICO**

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| USOR - Riferimento alla parte | corpo principale |
| USOD - Uso | sacrestia |
| USOD - Uso | abitazione |

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
|------------------------------------|------------------------------------|

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 2012/08/06 |

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SUAQ |
| FTAN - Codice identificativo | 1300289703_01 |
| FTAT - Note | prospetto su piazza Duomo dopo il sisma del 2009, prima del restauro |
| FTAF - Formato | JPEG |

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAD - Data | 2012/00/00 |
| FTAE - Ente proprietario | SUAQ |
| FTAN - Codice identificativo | 1300289703_02 |
| FTAT - Note | interno della Sacrestia dopo il sisma del 2009, prima del restauro |
| FTAF - Formato | JPEG |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------|------|
| CMPD - Data | 2015 |
|--------------------|------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| CMPN - Nome | Gabbatore, Roberta |
| RSR - Referente scientifico | Vittorini, Maria Alessandra |
| FUR - Funzionario responsabile | Meduri, Giuseppe |
| AN - ANNOTAZIONI | |
| OSS - Osservazioni | <p>L'edificio si sviluppa longitudinalmente per metri 37 su via dei Ramieri e per metri 8,4 la parte prospiciente la piazza, con una facciata alta metri 8,5. La struttura si eleva su due e tre livelli ed allo stato pre-sisma era destinata rispettivamente al piano seminterrato e terra a servizi annessi alle attività di culto con la sacrestia, e al piano primo ad abitazione del parroco con ingresso esclusivo su via dei Ramieri ed un accesso diretto alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio. La parte posteriore è costituita dal nucleo scala che collega i tre livelli e da due locali accessori di servizio (bagno e locale tecnico). In seguito al sisma del 2009 l'edificio ha subito gravi danni, con esito di inagibilità "E". L'edificio fa parte dell'aggregato n. 962 denominato "Consorzio Anime Sante". I lavori di restauro sono in corso di realizzazione.</p> |