

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livello ricerca I

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00289074

ESC - Ente schedatore S107

ECP - Ente competente S107

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione portale architravato

OGTV - Identificazione coppia

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Abruzzo

PVCP - Provincia AQ

PVCC - Comune Pacentro

PVCL - Localita' PACENTRO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	Palazzo
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Piazza Umberto I
LDCS - Specifiche	N. 28

DT - CRONOLOGIA**DTZ - CRONOLOGIA GENERICA**

DTZG - Secolo	sec. XX
DTZS - Frazione di secolo	prima metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1900
DTSV - Validita'	post
DTSF - A	1950
DTSL - Validita'	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra/ scultura
--------------------------------	------------------

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
MISA - Altezza	464
MISL - Larghezza	661
MISP - Profondita'	36

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	discreto
STCS - Indicazioni specifiche	La coppia di portali verte in un discreto stato conservativo: gli attacchi biologici interessano la parte alta, per effetto del dilavamento e del conseguente deposito di acqua piovana negli elementi aggettanti. Le croste nere sono diffuse in modo particolare nella zona dell'architrave, degli archi e dei pilastri; si ravvisa inoltre la perdita delle stuccature tra i conci in modo diffuso su tutta la superficie del manufatto. Nei basamenti del portale, in modo particolare negli spigoli, si denota

DA - DATI ANALITICI**DES - DESCRIZIONE**

DESO - Indicazioni sull'oggetto	Il portale architravato, sormontato da un balcone con una ringhiera in ferro battuto, è costituito da una coppia di archi a tutto sesto speculari e scanditi da tre lesene, una centrale e due laterali. Gli archi sono abbelliti da due lunette realizzate in ferro battuto anch'esse speculari.
--	---

DESI - Codifica Iconclass	N.R.
DESS - Indicazioni sul soggetto	N.R.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Pacentro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1448187167764
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	De Bonitatibus A.
FUR - Funzionario responsabile	Cianetti M. A.