

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00289076
ESC - Ente schedatore	S107
ECP - Ente competente	S107

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	portale
--------------------	---------

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Pacentro
PVCL - Localita'	PACENTRO

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia	casa
LDCQ - Qualificazione	privata
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Via San Marco
LDCS - Specifiche	N. 2

DT - CRONOLOGIA

DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo	sec. XVII/ XVIII
----------------------	------------------

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI - Da	1600
------------------	------

DTSV - Validita'	post
-------------------------	------

DTSF - A	1800
-----------------	------

DTSL - Validita'	ante
-------------------------	------

DTM - Motivazione cronologia	analisi stilistica
-------------------------------------	--------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione	ambito abruzzese
-----------------------------	------------------

ATBR - Riferimento all'intervento	realizzazione
--	---------------

ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi stilistica
---	--------------------

MT - DATI TECNICI

MTC - Materia e tecnica	pietra/ scultura
--------------------------------	------------------

MIS - MISURE

MISU - Unita'	cm
----------------------	----

MISA - Altezza	363
-----------------------	-----

MISL - Larghezza	201
-------------------------	-----

MISP - Profondita'	18
---------------------------	----

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCS - Indicazioni specifiche	Lo stato conservativo del manufatto lapideo è complessivamente mediocre in quanto le croste nere sono diffuse su tutta la superficie lapidea, sulla cornice aggettante dell'architrave si concentrano i fenomeni di dilavamento che hanno determinato, nel corso dei secoli, sbiancamenti e cancro della pietra in modo particolare in prossimità delle congiunzioni dei conci dove l'acqua di deposito ha contribuito al distacco delle stuccature tra le fughe. Si ravvisano inoltre piccole parti mancanti in cor
--------------------------------------	--

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni	Il portale architravato è composto da una trabeazione con due cornici aggettanti, un arco a sesto ribassato decorato con cornici scanalate e
---------------------------	--

sull'oggetto	volute sia in prossimità dei capitelli, sia nella chiave di volta. Elementi floreali scolpiti in alto rilievo sono presenti nella parte esterna dell' arco e sui pilastri.
DESI - Codifica Iconclass	N.R.
DESS - Indicazioni sul soggetto	N.R.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Pacentro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	New_1448203497013
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2015
CMPN - Nome	De Bonitatibus A.
FUR - Funzionario responsabile	Cianetti M.A.