

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda	OA
LIR - Livello ricerca	I
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00289139
ESC - Ente schedatore	S107
ECP - Ente competente	S107

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione	portale
--------------------	---------

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	AQ
PVCC - Comune	Corfinio
PVCL - Localita'	CORFINIO

### LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

<b>LDCT - Tipologia</b>	casa
<b>LDCQ - Qualificazione</b>	privata
<b>LDCU - Denominazione spazio viabilistico</b>	Via Italica
<b>LDCS - Specifiche</b>	N. 8

## DT - CRONOLOGIA

### DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

**DTZG - Secolo** sec XVIII

### DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA

**DTSI - Da** 1700

**DTSV - Validita'** post

**DTSF - A** 1800

**DTSL - Validita'** ante

**DTM - Motivazione cronologia** analisi stilistica

## AU - DEFINIZIONE CULTURALE

### ATB - AMBITO CULTURALE

**ATBD - Denominazione** ambito abruzzese

**ATBR - Riferimento all'intervento** realizzazione

**ATBM - Motivazione dell'attribuzione** analisi stilistica

## MT - DATI TECNICI

**MTC - Materia e tecnica** pietra/ scultura

### MIS - MISURE

**MISU - Unita'** cm

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCC - Stato di conservazione** mediocre

**STCS - Indicazioni specifiche** Lo stato conservativo del manufatto è mediocre: le croste nere insistono sugli elementi lapidei dei piedritti e dell'arco, e si concentrano sulla chiave di volta e sui conci dei piedritti a ridosso dei piedistalli; il dilavamento interessa praticamente tutti gli elementi decorativi a rilievo della cornice dell'apparato decorativo.

## DA - DATI ANALITICI

### DES - DESCRIZIONE

**DESO - Indicazioni sull'oggetto** Il portale è composto da un arco a tutto sesto e da una chiave di volta di forma geometrica trapezoidale, decorata a rilievo con elementi floreali. L'arco ed i piedritti sono decorati sul fronte da una cornice in basso rilievo che, nei conci in prossimità dei capitelli presenta decorazioni a candelabre. Gli elementi lievemente aggettanti sono la chiave di volta, i capitelli ed i piedistalli.

**DESI - Codifica Iconclass** N.R.

**DESS - Indicazioni sul soggetto** N.R.

## TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà privata
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	proprietario immobile

**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	New_1448721934291

**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili

**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE**

<b>CMPD - Data</b>	2015
<b>CMPN - Nome</b>	De Bonitatibus A.
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Mucciante G.
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Cianetti M. A.